

訂 正 の お 願 い

2012. 10 株式会社自研センター

*No.J-632 トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド 2012 年 3 月 (ATH20W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.126 M270

本文に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

■ホールアライメント	
項 目	フロント
サイドスリップ (1m につき)[mm]	0 ± 5
トーイン[mm]	1 ± 2
キャンバー[度]	-0° 15' ± 45'
カスター[度]	5° 45' ± 45'
キングピンアングル [度](参考)	11° 20'

M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定 ・微調整

■ホイールアライメント	
項 目	フロント
サイドスリップ (1m につき)[mm]	0 ± 5
トーイン[mm]	1 ± 2
キャンバー[度]	-0° 15' ± 45'
カスター[度]	5° 45' ± 45'
キングピンアングル [度](参考)	11° 20'
項 目	リヤ
トーイン[mm]	3 ± 4
キャンバー[度]	-1° 35' ± 30'

訂 正 の お 願 い

2012. 6 株式会社自研センター

*No.J-632 トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド 2012 年 3 月 (ATH20W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.87 B408

イラスト欄内の表記変更のため、差替え願います。

B408

(4)両側リヤランプAssy取替

パワーバックドア 0. 80	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・スイッチベゼル脱着 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー ・バックドアインサイドハンドル脱着 ・バックドアガーニッシュセンタ脱着 ・バックドアトリムボードAssy脱着 ・両側パワーバックドアセンサAssy脱着 ・両側リヤウインドウサイドガーニッシュ脱着 ・付属品

・リヤランプAssy周辺の板金修正作業を伴う場合にこの作業項目を使用

・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバーは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤランプカバーとなる

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

▶*の部品については指数テーブル欄を参照。

