

訂正のお願い

2012. 6 株式会社自研センター

*No.J-633 フォルクスワーゲン P o l o 2012年3月(6RCBZ)を下記の通り訂正いたします。

P.115 G010

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

G010										
(1)フロントガラス脱着										
3. 30	取外し状態 —									
	(含)作業および部品									
	<table><tbody><tr><td>・両側Aピラートリム脱着</td><td>・両側サンバイザ脱着</td></tr><tr><td>・インテリア&リーディングライトフロント脱着</td><td>・両側サンバイザリテーナ脱着</td></tr><tr><td>・インテリアミラー脱着</td><td>・レンズ脱着</td></tr><tr><td>・両側カバー脱着</td><td>・水密テスト</td></tr><tr><td>・カバーフロント脱着</td><td></td></tr></tbody></table>	・両側Aピラートリム脱着	・両側サンバイザ脱着	・インテリア&リーディングライトフロント脱着	・両側サンバイザリテーナ脱着	・インテリアミラー脱着	・レンズ脱着	・両側カバー脱着	・水密テスト	・カバーフロント脱着
・両側Aピラートリム脱着	・両側サンバイザ脱着									
・インテリア&リーディングライトフロント脱着	・両側サンバイザリテーナ脱着									
・インテリアミラー脱着	・レンズ脱着									
・両側カバー脱着	・水密テスト									
・カバーフロント脱着										
(2)フロントガラス取替										
3. 30	取外し状態 —									
	(含)作業および部品									
	<table><tbody><tr><td>・両側Aピラートリム脱着</td><td>・両側サンバイザ脱着</td></tr><tr><td>・インテリア&リーディングライトフロント脱着</td><td>・両側サンバイザリテーナ脱着</td></tr><tr><td>・インテリアミラー脱着</td><td>・レンズ脱着</td></tr><tr><td>・両側カバー脱着</td><td>・水密テスト</td></tr><tr><td>・カバーフロント脱着</td><td>・付属品</td></tr></tbody></table>	・両側Aピラートリム脱着	・両側サンバイザ脱着	・インテリア&リーディングライトフロント脱着	・両側サンバイザリテーナ脱着	・インテリアミラー脱着	・レンズ脱着	・両側カバー脱着	・水密テスト	・カバーフロント脱着
・両側Aピラートリム脱着	・両側サンバイザ脱着									
・インテリア&リーディングライトフロント脱着	・両側サンバイザリテーナ脱着									
・インテリアミラー脱着	・レンズ脱着									
・両側カバー脱着	・水密テスト									
・カバーフロント脱着	・付属品									
・[除]接着材料費										

G010	
(1)フロントガラス脱着	
3.30	取外し状態
	・ウォータデフレクタ
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側Aピラートリム脱着 ・両側サンバイザ脱着 ・インテリア&リーディングライトフロント脱着 ・両側サンバイザリテーナ脱着 ・インテリアミラー脱着 ・レンズ脱着 ・両側カバー脱着 ・水密テスト ・カバーフロント脱着
(2)フロントガラス取替	
3.30	取外し状態
	・ウォータデフレクタ
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側Aピラートリム脱着 ・両側サンバイザ脱着 ・インテリア&リーディングライトフロント脱着 ・両側サンバイザリテーナ脱着 ・インテリアミラー脱着 ・レンズ脱着 ・両側カバー脱着 ・水密テスト ・カバーフロント脱着 ・付属品
・[除]接着材料費	