

訂正のお願い

2012. 10 株式会社自研センター

*No.J-637 トヨタ プリウスPHV 2012年5月(35系)を下記の通り訂正いたします。

P.54 B181

イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

▶*の部品については指数テーブル欄を参照。

フロントボデーピラーラインホース
メントサブAssyアツバ

カウルトップサイドパネルサブAssy

フードダンパマウンティングブラケット

フロントフェンダエプロンサブAssy

ラジエータサポートサブAssy

フロントフェンダサイド
エクステンション

フードバンパ
マウンティング
ブラケット

ヘッドランプ
マウンティング
ブラケット

ラジエータ
サポートステー

ラジエータサポート
トウクロスメンバ
ブレースサブAssy

ラジエータサポートロー


フロントバンパ
マウンティングブラケットNo.2

フロントバンパ
マウンティングブラケット

フードロックサポート
サブAssy


フロントバンパ
ステーサブAssy

フロントサイドメンバ
サブAssyインナ



フロントサイドメンバトウ
スプリングサポートガセット

フロントサイドメンバ
エクステンション



* フロントサイドメンバライン
ホースメントサブAssyNo.2

B181

(1) 片側ラジエータサポートウークロスメンバブレースサブAssy、フードロックサポートサブAssy、片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ半裁取替

7. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・コンデンサAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータトレイブラケット ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フードダンパマウンティングブラケット取替 ・フードバンパマウンティングブラケット取替 ・フロントサイドメンバエクステンション取替 ・フロントサイドメンバトウースプリングサポートガセット取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssyNo.2取替 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパステーサブAssy取替 ・フロントバンパマウンティングブラケット取替 ・フロントバンパマウンティングブラケットNo.2取替 ・フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアツパ取替 ・ヘッドランプマウンティングブラケット取替 ・ラジエータサポートステー取替 ・付属品

・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy No.2となる

・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

