

訂正のお願い

2013. 10 株式会社自研センター

*No.J-660 マツダ アテンザセダン 2013年3月(GJEFP、GJ5FP、GJ2FP系)を下記の通り訂正いたします。

P.28 B140

指数テーブルの項目追加があったため、差替え願います。

P.29 B140

指数テーブルの項目追加に伴うイラストの追加があったため、差替え願います。

P.39 B172

指数テーブルの項目およびイラストの追加があったため、差替え願います。

B140	
(1) シュラウドパネル、シュラウドアツパメンバ取替	
0. 30	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・レーダセンサユニット ・コンデンサ ・ラジエータ
	(含) 作業および部品 ・付属品
SH-VPTR 0. 30	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・レーダセンサユニット ・コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ
	(含) 作業および部品 ・付属品
0. 40	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・レーダセンサユニット ・両側ヘッドランプユニット ・レーダセンサユニット
	(含) 作業および部品 ・両側ラジエタブラケット脱着 ・付属品
SH-VPTR 0. 40	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・レーダセンサユニット ・インタクーラ
	(含) 作業および部品 ・両側ラジエタブラケット脱着 ・付属品
(2) シュラウドパネル、シュラウドアツパメンバ、片側サイドシュラウドパネル取替	
左側 1. 10	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフェンダパネル ・リヤーストーンガード ・レーダセンサユニット ・コンデンサ ・ラジエータ ・キャパシータ
	(含) 作業および部品 ・付属品
右側 1. 10	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフェンダパネル ・リヤーストーンガード ・レーダセンサユニット ・コンデンサ ・ラジエータ
	(含) 作業および部品 ・付属品
SH-VPTR 左側 1. 10	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフェンダパネル ・リヤーストーンガード ・レーダセンサユニット ・コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ ・キャパシータ
	(含) 作業および部品 ・付属品
・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

B140

(2) シュラウドパネル、シュラウドアツパメンバ、片側サイドシュラウドパネル取替

SH-VPTR 右側 1. 10	取外し状態	
	・フロントバンパ ・F. バンパレーンフォースメント ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフェンダパネル ・リヤーストーンガード	・レーダセンサユニット ・コンデンサ ・ラジエータ ・インタクーラ
	(含) 作業および部品 ・付属品	

割増項目


レーダセンサユニット脱着

0. 10増	取外し状態	
	・フロントバンパ	
	(含) 作業および部品 —	


・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

- ▶ シュラウドパネルは樹脂製で、シュラウドアツパメンバとともにボルトで締結されている。
- ▶ ①グループは一体で脱着。
- ▶ *の部品についてはコンデンサおよびラジエータ取外し状態時の作業には含まない。

シュラウドパネル、シュラウドアツパメンバ取替



シュラウドパネル、シュラウドアツパメンバ、片側サイドシュラウドパネル取替



レーダセンサユニット脱着

