

# 訂正のお願い

2013. 10 株式会社自研センター

\*No.J-670 スズキ ワゴンR 2013年6月（MH34S系）を下記の通り訂正いたします。


## P.46 B270

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B270	
(1)片側クォータパネル取替	
左側 6. 50	取外し状態 ・ <u>スプラッシュガードAssy</u> ・リヤバンパ ・リヤシート
	(含)作業および部品 ・クォータアッパトリム脱着 ・クォータロアトリム脱着 ・サイドシルリヤスカップ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 6. 10	取外し状態 ・ <u>スプラッシュガードAssy</u> ・リヤバンパ ・リヤシート
	(含)作業および部品 ・クォータアッパトリム脱着 ・クォータロアトリム脱着 ・サイドシルリヤスカップ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフライニング ・[除]フューエルインレットリッドがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

B270	
(1)片側クォータパネル取替	
左側 6. 50	<b>取外し状態</b> ・スプラッシュガードAssy ・リヤバンパ ・リヤシート
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータアッパトリム脱着 ・クォータロアトリム脱着 ・サイドシルリヤスカップ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 6. 10	<b>取外し状態</b> ・スプラッシュガードAssy ・リヤバンパ ・リヤシート
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータアッパトリム脱着 ・クォータロアトリム脱着 ・サイドシルリヤスカップ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフライニング ・[除]フューエルインレットリッドがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	






**B280**

**(1)片側リヤホイールハウスアウトパネル取替**

<b>1. 60</b>	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スブラッシュガードAssy</li> <li>・クォータパネル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパ</li> <li>・リヤシート</li> </ul>
	(含)作業および部品	
	・付属品	

リヤホイールハウスアウトパネル




**B290**

**(1)リヤスカートパネル取替**

<b>3. 20</b>	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパ</li> </ul>	
	(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側クォータフロアトリム脱着</li> <li>・両側サイドシルリヤスカッフ脱着</li> <li>・テールエンドメンバトリム脱着</li> <li>・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラゲッジフロアボックス脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>

リヤスカートパネル




**P.48 B310**

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除    ○○○○ 追加


<b>B310</b>	
<b>(1)片側クォータパネル、リヤスカートパネル取替</b>	
左側 <b>9.50</b>	<b>取外し状態</b> ・ <u>スプラッシュガードAssy</u> ・リヤバンパ ・リヤシート
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータアツパトリム脱着 ・両側クォータロアトリム脱着 ・両側サイドシルリヤスカッフ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプアウタハウジング取替 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 <b>9.10</b>	<b>取外し状態</b> ・ <u>スプラッシュガードAssy</u> ・リヤバンパ ・リヤシート
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータアツパトリム脱着 ・両側クォータロアトリム脱着 ・両側サイドシルリヤスカッフ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプアウタハウジング取替 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフライニング ・[除]フューエルインレットリッドがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

B310	
(1)片側クォータパネル、リヤスカートパネル取替	
左側 9. 50	<b>取外し状態</b> ・スブラッシュガードAssy ・リヤバンパ ・リヤシート
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータアップバトリム脱着 ・両側クォータロアトリム脱着 ・両側サイドシルリヤスカップ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプアウトハウジング取替 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 9. 10	<b>取外し状態</b> ・スブラッシュガードAssy ・リヤバンパ ・リヤシート
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータアップバトリム脱着 ・両側クォータロアトリム脱着 ・両側サイドシルリヤスカップ脱着 ・テールエンドメンバトリム脱着 ・バックドアオープニングウェザーストリップ脱着 ・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤコンビネーションランプアウトハウジング取替 ・リヤコンビネーションランプユニット脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフライニング ・[除]フューエルインレットリッドがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	




[カット断面A-A']

リヤスカートパネル



フューエルインレット  
ボックス(左側)



リヤコンビネーション  
ランプアウトハウジング

クォータパネル

**P.50 B342**

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

<b>B342</b>	
<b>(1)リヤフロアパン、片側リヤフロアサイドリヤメンバ、リヤフロアサードクロスメンバ取替</b>	
2WD 左側	取外し状態
<b>4. 80</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>スプラッシュガードAssy</u></li> <li>・リヤスカートパネル</li> <li>・クォータパネル</li> <li>・リヤバンパ</li> </ul>
4WD 左側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシート</li> <li>・マフラ</li> <li>・リヤサスペンションAssy</li> </ul>
<b>5. 20</b>	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤショックABSブラケットセット取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
2WD 右側	取外し状態
<b>4. 90</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>スプラッシュガードAssy</u></li> <li>・リヤスカートパネル</li> <li>・クォータパネル</li> <li>・リヤバンパ</li> </ul>
4WD 右側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシート</li> <li>・マフラ</li> <li>・リヤサスペンションAssy</li> </ul>
<b>5. 20</b>	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マフラリヤハンガ取替</li> <li>・リヤショックABSブラケットセット取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤフロアパンはリヤフロアサードクロスメンバ上部でのカット作業</li> </ul>	

B342	
(1)リヤフロアパン、片側リヤフロアサイドリヤメンバ、リヤフロアサードクロスメンバ取替	
2WD 左側 4. 80	取外し状態 ・スブラッシュガードAssy ・リヤスカートパネル ・クォータパネル ・リヤバンパ ・リヤシート ・マフラ ・リヤサスペンションAssy
4WD 左側 5. 20	(含)作業および部品 ・リヤショックABSブラケットセット取替 ・付属品
2WD 右側 4. 90	取外し状態 ・スブラッシュガードAssy ・リヤスカートパネル ・クォータパネル ・リヤバンパ ・リヤシート ・マフラ ・リヤサスペンションAssy
4WD 右側 5. 20	(含)作業および部品 ・マフラリヤハンガ取替 ・リヤショックABSブラケットセット取替 ・付属品
・リヤフロアパンはリヤフロアサードクロスメンバ上部でのカット作業	

