

訂正のお願い


2014. 10 株式会社自研センター

*No.J-692 トヨタ ハリアー 2014 年 3 月（60 系）を下記の通り訂正いたします。

P.56 B230

イラストの表示に誤りがあったため、差替え願います。



○:訂正箇所




B230

(1) 片側センタピラー取替

8. 30	取外し状態	
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・レーンデパーチャワーニングカメラカバー	・フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルサブ Assy アツパ
	(含) 作業および部品	
・センタボデーピラーインナ取替 ・センタボデーピラーラインホームメントサブ Assy 取替		・ルーフサイドレールアウト (再使用) ・付属品
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業		



[カット断面A-A']



[カット断面B-B']

P.58 B250

指数値の変更設定および指数テーブル摘要欄に追加訂正がされたため、差替え願います。

~~oooo~~ 削除 oooo 追加

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
12. 00 <u>12. 60</u>	取外し状態 ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・レーンデパーチャワーニングカメラカバー ・フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルサブ Assyアツパ
	(含)作業および部品 ・クォータパネル前部カット(再使用) ・センタボデーピラーインナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy取替 <u>・フロントボデーピラーアツパアウタ後部カット(再使用)</u> ・ルーフサイドレールアウタ(再使用) ・ロッカラインホースサブ Assyアウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業	

B250

(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替

12. 60	取外し状態	
	・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・レーンデパーチャワーニングカメラカバー	・フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルサブ Assy アッパ
	(含) 作業および部品	
	・クォータパネル前部カット(再使用) ・センタボデーピラーインナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ後部カット(再使用)	・ルーフサイドレールアウタ(再使用) ・ロッカリインホースサブ Assy アウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業		

