

訂正のお願い

2016. 2 株式会社自研センター

*No.J-745 BMW 420i (3N20) 2015年10月を下記の通り訂正いたします。

P.117 G030

指数テーブルに一部削除・追加があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

指数テーブルの訂正に伴い、作業範囲の写真を追加しましたので、差替え願います。

□:訂正箇所

G030	
(1)片側リヤサイドウインドウ固定式脱着	
1.80 <u>2.00</u>	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・ <u>サイドフレームプレート脱着</u>
	・水密テスト
(2)片側リヤサイドウインドウ固定式取替	
1.80 <u>2.00</u>	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・ <u>アウタBピラートリムカバー</u>
	・ <u>サイドフレームプレート脱着</u> ・付属品
・[除]接着材料費	

▶ ガラスの取付は全車接着式。



取付状態



取外し状態



○:デュアルロックテープ箇所

G030

(1) 片側リヤサイドウインドウ固定式脱着

2. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・サイドフレームプレート脱着
	・水密テスト

(2) 片側リヤサイドウインドウ固定式取替

2. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・アウトバピラートリムカバー
	・サイドフレームプレート脱着
	・水密テスト
	・付属品

・[除] 接着材料費

- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶ ガラスの取付は全車接着式。



取付状態



取外し状態

