# 訂正のお願い

2018.6 株式会社自研センター

\*No.J-807 レクサス LS500h (GVF50系) 2018年3月を下記の通り訂正いたします。

P.68 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。

B230				
(1)片側センタピラー取替				
	取外し状態			
12. 30	・ラジエータロワーエアデフレクタ	・ルーフヘッドライニングAssy		
	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・両側フロントシート		
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・リヤシート		
	・ボデーロッカパネルモールディングAssy	・ウインドシールドガラス		
	・リヤドアパネルサブAssy			
	(含)作業および部品			
	・センタボデーピラーサブAssyインナ取替	・フロントボデーピラーアウタ(再使用)		
	・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替	<ul><li>リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li></ul>		
	<ul><li>フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li></ul>	•付属品		
・センタピラー上部	および下部(ロッカパネル部)でのカット作業			
・センタボデーピラーサブAssyインナ取替にはフロアサイドメンバサブAssyインナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成				

# (1)片側センタピラ一取替

#### 取外し状態

- ・ラジエータロワーエアデフレクタ
- ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤドアパネルサブAssy
- ・ルーフヘッドライニングAssy
- 両側フロントシート
- ・リヤシート
- ・ウインドシールドガラス

### 12. 30


#### (含)作業および部品

- ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替
- ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替
- ・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着
- ・フロントボデーピラーアウタ(再使用)

・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着

- •付属品
- ・センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
- ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替にはフロアサイドメンバサブAssyインナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成

### ▶\*の部品については指数テーブル欄を参照



- \*No.J-807 レクサス LS500h (GVF50系) 2018年3月を下記の通り訂正いたします。
- P.70 指数項目「B240」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。 ※追加設定された指数テーブル「B240」の詳細は、次ページ以降の「差替分」にてご確認ください。


### (1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

#### 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントピラー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・ラジエータロワーエアデフレクタ • クォータパネル前部 ・両側ヘッドランプユニットAssv ・フロントシート ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・リヤシート •フードサブ Assy ・クーラコンデンサAssy ・フードヒンジAssy ・ラジエータAssy 2WD 左側 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv ・インバータAssv(コンバータツキ) ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・ステアリングコラムAssy 11.70 ルドワイパリンクAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy •コンソールボックスAssv ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロワー (含)作業および部品 センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・ロッカリインホースサブ Assyアウタ前部 (再使用) ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部 ・付属品 取巷 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントピラー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー ・ヘッドランプユニットAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・リヤドアパネルサブAssy ·フードサブAssy •クォータパネル前部 ・フロントシート ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・ステアリングコラムAssy 2WD 右側 ルドワイパリンクAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy 11.70 ・フェンダサブAssyフロント ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy •コンソールボックスAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロアボードサブAssyNo.2 ・カウルサイドリインホースメントサブAssv ・リヤフロアサイドメンバカバー ・フロントボデーピラーガセットロワー (含)作業および部品 センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部 ・付属品 形麸 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業

・ロッカリインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業

### (1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

#### 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・リヤドアパネルサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy •クォータパネル前部 ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・フロントシート ・両側ヘッドランプユニットAssv ・リヤシート 両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・クーラコンデンサAssy •ラジエータAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) 4WD 左側 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy •ステアリングコラムAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy 11.70 ルドワイパリンクAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ·フェンダサブ Assyフロント •コンソールボックスAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロアボードサブAssy№2 ・カウルサイドリインホースメントサブAssy •リヤフロアサイドメンバカバー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー (含)作業および部品 センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部 ・付属品 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・フロントドアパネルサブAssy ・ヘッドランプユニットAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・クォータパネル前部 ·フードサブ Assy ・フロントシート ・フードヒンジAssy ・リヤシート ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ステアリングコラムAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy 4WD 右側 ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ルドワイパリンクAssy 11.70 ・フェンダサブAssvフロント •コンソールボックスAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・リヤフロアサイドメンバカバー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー (含)作業および部品 ・センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部 ・付属品 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロッカリインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業



- \*No.J-807 レクサス LS500h (GVF50系) 2018年3月を下記の通り訂正いたします。
- P.72 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。 ※追加設定された指数テーブル「B250」の詳細は、次ページ以降の「差替分」にてご確認ください。

### (1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替


#### 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・リヤドアパネルサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy •クォータパネル前部 ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側ヘッドランプユニットAssv 両側フロントシート ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・クーラコンデンサAssy 2WD 左側 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ラジエータAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インバータAssy(コンバータツキ) 19.00 ルドワイパリンクAssy ·ステアリングコラムAssy ·フェンダサブ Assyフロント ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・コンソールボックスAssv ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロアボードサブAssy№.2 ・フロントボデーピラーガセットロワー ・リヤフロアサイドメンバカバー ・フロントピラー (含)作業および部品 ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・フロントボデーピラーアウタ(再使用) •付属品 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・フロントドアパネルサブAssy ・ヘッドランプユニットAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・クォータパネル前部 ·フードサブ Assy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フードヒンジAssv 両側フロントシート ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー •ウインドシールドガラス 2WD 右側 ルドワイパリンクAssy ・ステアリングコラムAssy 19.00 ・フェンダサブAssvフロント ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・エンジンアンダカバーAssy№2 •コンソールボックスAssy ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・フロントボデーピラーガセットロワー ・リヤフロアサイドメンバカバー ・フロントピラー (含)作業および部品 ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssv取替 ・ロッカリインホースサブAssvアウタ前部(再使用) ・フロントボデーピラーアウタ(再使用) •付属品

- ・センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業
- ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替にはフロアサイドメンバサブAssyインナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成
- ・ロッカリインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業

# (1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替

	取外し状態	
4WD 左側 <b>19. 00</b>	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータシャッタサブAssy ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・両側へッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ・フードサブAssy ・フードセンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー	・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ブンエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー (含)作業および部品 ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアウタ(再使用)	・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
4WD 右側 <b>19</b> . <b>00</b>	<ul> <li>取外し状態</li> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ラジエータロワーエアデフレクタ</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>・カウルサイドリインホースメントサブAssy</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー</li> </ul>	・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
0 0 1 4 1	(含)作業および部品  ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替  ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替  ・フロントボデーピラーアウタ(再使用) およびロッカパネル前後端部でのカット作業	<ul><li>・ロッカパネルサブAssyアウタ取替</li><li>・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用)</li><li>・付属品</li></ul>

- ・センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業
- ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替にはフロアサイドメンバサブAssyインナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成
- ・ロッカリインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業




\*No.J-807 レクサス LS500h (GVF50系) 2018年3月を下記の通り訂正いたします。

P.73 指数項目「B260」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。

B260				
(1)ルーフパネル取替				
12. 90	取外し状態			
	・ラジエータロワーエアデフレクタ	・両側フロントシート		
	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・リヤシート		
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドガラス		
	・ルーフヘッドライニングAssy	・バックウインドウガラス		
	(含)作業および部品			
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替		
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替		
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・水密テスト		
	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替	•付属品		
	取外し状態			
	・ラジエータロワーエアデフレクタ	・両側フロントシート		
	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・リヤシート		
ムーンルーフ	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドガラス		
	・ルーフヘッドライニングAssy	・バックウインドウガラス		
13. 10	(含)作業および部品			
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替		
	<ul><li>・両側ルーフパネルリインホースメント取替</li></ul>	・水密テスト		
	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替	•付属品		
	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替			
・[除]ムーンルー	フ機構			

B260				
(1)ルーフパネル取替				
	取外し状態			
	・ラジエータロワーエアデフレクタ	・両側フロントシート		
	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・リヤシート		
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドガラス		
12. 90	・ルーフヘッドライニングAssy	・バックウインドウガラス		
	(含)作業および部品			
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替		
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替		
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・水密テスト		
	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替	•付属品		
	取外し状態			
	・ラジエータロワーエアデフレクタ	・両側フロントシート		
	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ	・リヤシート		
/ 5.11 =	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドガラス		
ムーンルーフ	・ルーフヘッドライニングAssy	・バックウインドウガラス		
13. 10	(含)作業および部品			
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・ルーフパネルリインホースメント№2取替		
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・水密テスト		
	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替	•付属品		
	・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替			
・[除]ムーンルー				



### ムーンルーフ

