

訂 正 の お 願 い

2018. 6 株式会社自研センター

*No.J-809 レクサス L S 5 0 0 (VXFA50 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.62 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ (MEMO ページ) へ追加願います。


B230	
(1)片側センタピラー取替	
12. 30	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・フロントボデーピラーアウト(再使用) ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業	
・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替にはフロアサイドメンバサブ Assy インナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成	

B230

(1)片側センタピラー取替

12. 30	取外し状態	
	・ラジエタローエアデフレクタ ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤドアパネルサブAssy	・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品	
・センタボデーピラーサブAssyインナ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着		・フロントボデーピラーアウタ(再使用) ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
・センタピラー 上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業		
・センタボデーピラーサブAssyインナ取替にはフロアサイドメンバサブAssyインナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成		

▶ *の部品については指数テーブル欄を参照



*No.J-809 レクサス L S 5 0 0 (VXFA50 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。


P.64 指数項目「B240」が追加設定されたため、該当ページ (MEMO ページ) へ追加願います。

B240	
(1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
2WD 11. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・カウルサイドラインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカラインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
4WD 11. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドラインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカラインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロッカラインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業	

B240**(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替**

2WD 11. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部取替 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
4WD 11. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部取替 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロッカリインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業	

▶ *の部品については指数テーブル欄を参照



*No.J-809 レクサス L S 5 0 0 (VXFA50 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。


P.66 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ (MEMO ページ) へ追加願います。

B250	
(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
2WD 19. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニット Assy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブ Assy ロワー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy ・コンソールボックス Assy ・フロアボードサブ Assy No.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントボデーピラーアウタ (再使用) ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替 ・ロッカラインホースサブ Assy アウタ前部 (再使用) ・付属品
4WD 19. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニット Assy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブ Assy ロワー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy ・コンソールボックス Assy ・フロアボードサブ Assy No.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントボデーピラーアウタ (再使用) ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替 ・ロッカラインホースサブ Assy アウタ前部 (再使用) ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替にはフロアサイドメンバサブ Assy インナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 ・ロッカラインホースサブ Assy アウタは前部でのカット作業	

B250**(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替**

2WD 19. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー	・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
4WD 19. 00	(含)作業および部品	
	・センタボデーピラーサブAssyインナ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアウタ(再使用)	・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
4WD 19. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー	・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・フロアボードサブAssyNo.2 ・リヤフロアサイドメンバカバー
4WD 19. 00	(含)作業および部品	
	・センタボデーピラーサブAssyインナ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替 ・フロントボデーピラーアウタ(再使用)	・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・ロッカリインホースサブAssyアウタ前部(再使用) ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・センタボデーピラーサブAssyインナ取替にはフロアサイドメンバサブAssyインナの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 ・ロッカリインホースサブAssyアウタは前部でのカット作業		

▶ *の部品については指数テーブル欄を参照




*No.J-809 レクサス L S 5 0 0 (VXFA50 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。


P.67 指数項目「B260」が追加設定されたため、該当ページ（MEMO ページ）へ追加願います。

B260	
(1) ルーフパネル取替	
12. 90	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス
ムーンルーフ 13. 10	(含) 作業および部品
	・両側ルーフパネルラインホースメント取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・水密テスト ・付属品
	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス
	(含) 作業および部品
	・両側ルーフパネルラインホースメント取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・両側ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]ムーンルーフ機構	

B260	
(1)ルーフパネル取替	
12. 90	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス
ムーンルーフ	(含)作業および部品
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・水密テスト ・付属品
13. 10	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス
ムーンルーフ	(含)作業および部品
	・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]ムーンルーフ機構	



ムーンルーフ



訂正のお願い

2018. 5 株式会社自研センター

*No.J-809 レクサス LS500 (VXFA50系) 2018年3月を下記の通り訂正いたします。


P.117 M160

イラスト欄の表記の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。


○:訂正箇所

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着

ブレーキマスタシリンダサブAssy、ブレーキブースタサブAssy脱着または取替




ブレーキマスタシリンダサブAssy、ブレーキブースタポンプAssy (アキュームレータツキ)脱着または取替




×:再使用不可部品

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着

ブレーキマスタシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy脱着または取替



ブレーキマスタシリンダサブAssy、ブレーキブースタポンプAssy (アキュームレータツキ)脱着または取替



×:再使用不可部品