

訂正のお願い

2019. 1 株式会社自研センター


*No.J-780 ホンダ フリード (GB5・6・7・8系) 2017年2月を下記の通り訂正いたします。

P.150 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

■ホイールハウス ロア メンバ位置 (実測寸法)




ボデー寸法図

本書は '16年9月現在の本田技研工業株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'17年2月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂はおこなっていませんので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。


■ホイールハウス ロア メンバ位置 (実測寸法)

単位：mm


D1, d1
フロント・ホイールハウスロアメンバ
基準穴φ9.0




D2, d2
フロント・フェンダ前部
取付け穴φ7.0





D3, d3
フロント・ホイールハウスアッパメンバ
基準穴φ20



D4, d4
フロント・フェンダ後部上側
取付け穴φ9.0



D5, d5
フロント・フェンダ後部下側
取付け穴φ7.0



訂正のお願い

2017. 7 株式会社自研センター


*No.J-780 ホンダ フリード (GB5・6・7・8系) 2017年2月を下記の通り訂正いたします。

P. 22 B100,110

イラスト欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



| B100 | |
|---|---|
| (1)片側フロントフェンダパネルCOMP脱着 | |
| 0. 40 | 取外し状態 |
| | ・フロントバンパフェイス ・ヘッドライトAssy |
| | (含)作業および部品 ・フロントインナフェンダAssy脱着 ・フロントバンパサイドスペーサ脱着 |
| ・フロントフェンダパネルCOMP取外しにはフロントウインドシールドサイドガーニッシュAssyの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 | |

| B110 | |
|---|---|
| (1)片側フロントフェンダパネルCOMP取替 | |
| 0. 60 | 取外し状態 |
| | ・フロントバンパフェイス ・ヘッドライトAssy |
| | (含)作業および部品 ・サイドエンブレム ・フロントインナフェンダAssy脱着 ・付属品 ・フロントフェンダブラケット |
| ・フロントフェンダパネルCOMP取外しにはフロントウインドシールドサイドガーニッシュAssyの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 | |

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については取替作業時に含む

