

訂正のお願い

2019. 2 株式会社自研センター

*No.J-828 スズキ ジムニー (JB64W 系) 2018 年 12 月を下記の通り訂正いたします。


P.88 補修塗装指数

塗り面積と塗り数値の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	115	1.7	2.3	3.4	2.4	1.9	-
2	フロントフェンダパネル	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	-
3	フロントドアパネル Assy	89	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
4	クォータパネル ※1	93	2.7	3.4	3.1	2.1	1.8	-
5	バックドアパネル Assy	89	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
6	テールアウトメンバ	14	1.3	1.6	1.4	1.3	1.2	-
7	ルーフパネル	261	4.3	5.5	4.9	3.7	3.1	-
8	フロントアウトパネル	17	0.9	1.2	1.4	-	-	-
9	カウリングトップアウトパネル ※2	30	0.5	0.7	1.3	-	-	-
10	サイドシルパネル	25	1.2	1.4	1.3	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックピラーアウトパネル

※2(含)カウリングトップサイドパネル

② 加算基礎数値


塗膜	塗料	パネル枚数				
		1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック	2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
2コートパール	速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール	2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
	速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	115	1.7	2.3	3.4	2.4	1.9	-
2	フロントフェンダパネル	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	-
3	フロントドアパネル Assy	89	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
4	クォータパネル ※1	90	2.7	3.4	3.0	2.1	1.7	-
5	バックドアパネル Assy	89	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
6	テールアウトメンバ	14	1.3	1.6	1.4	1.3	1.2	-
7	ルーフパネル	261	4.3	5.5	4.9	3.7	3.1	-
8	フロントアウトパネル	17	0.9	1.2	1.4	-	-	-
9	カウリングトップアウトパネル ※2	30	0.5	0.7	1.3	-	-	-
10	サイドシルパネル	25	1.2	1.4	1.3	-	-	-

取替パネル: (含) 下処理、シーリング

修正パネル: (含) 下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックピラーアウトパネル

※2(含)カウリングトップサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック		2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
2コートパール		速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール		2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
		速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

*No.J-828 スズキ ジムニー（JB64W 系）2018 年 12 月を下記の通り訂正いたします。


P.92 補修塗装指数

塗り面積と塗り数値の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○：訂正箇所

IV. 補修塗装指数(水性)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	115	2.0	2.7	3.7	2.6	2.1	－
2	フロントフェンダパネル	38	1.4	1.9	2.1	1.7	1.6	－
3	フロントドアパネルAssy	89	2.1	2.8	3.3	2.3	1.9	－
4	クォータパネル ※1	93	3.0	3.7	3.3	2.3	2.0	－
5	バックドアパネルAssy	89	2.1	2.8	3.3	2.3	1.9	－
6	テールアウトメンバ	14	1.4	1.8	1.6	1.4	1.3	－
7	ルーフパネル	261	4.8	6.1	5.4	4.1	3.4	－
8	フロントアウトパネル	17	1.0	1.4	1.6	－	－	－
9	カウリングトップアウトパネル ※2	30	0.7	0.9	1.5	－	－	－
10	サイドシルパネル	25	1.4	1.6	1.5	－	－	－

取替パネル：（含）下処理、シーリング

修正パネル：（含）下処理

（注1）溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

（注2）修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1（含）バックピラーアウトパネル

※2（含）カウリングトップサイドパネル

② 加算基礎数値


塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
2コートパール	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9
3コートパール					

（注）指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

IV. 補修塗装指数(水性)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	115	2.0	2.7	3.7	2.6	2.1	-
2	フロントフェンダパネル	38	1.4	1.9	2.1	1.7	1.6	-
3	フロントドアパネル Assy	89	2.1	2.8	3.3	2.3	1.9	-
4	クォータパネル ※1	90	3.0	3.7	3.3	2.3	1.9	-
5	バックドアパネル Assy	89	2.1	2.8	3.3	2.3	1.9	-
6	テールアウトメンバ	14	1.4	1.8	1.6	1.4	1.3	-
7	ルーフパネル	261	4.8	6.1	5.4	4.1	3.4	-
8	フロントアウトパネル	17	1.0	1.4	1.6	-	-	-
9	カウリングトップアウトパネル ※2	30	0.7	0.9	1.5	-	-	-
10	サイドシルパネル	25	1.4	1.6	1.5	-	-	-

取替パネル: (含) 下処理、シーリング

修正パネル: (含) 下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)バックピラーアウトパネル

※2(含)カウリングトップサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
2コートパール	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9
3コートパール					

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。