

訂正のお願い

2019.12 株式会社自研センター

*No.J-839 ミツビシ デリカD：5（CV1W系） 2019年7月を下記の通り訂正いたします。


P.24 B040

割増項目「片側ヘッドランプレンズ取替」が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズ取替	
0.60増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・ヘッドランプサポートブラケット脱着
	・ヘッドランプサポートブラケット脱着
	・ヘッドランプシーラント取替

P25 : 追加箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



①ヘッドランプAssy


①ヘッドランプサポートブラケット



①ヘッドランプサポートブラケット




①ヘッドランプサポートブラケット



B040		
(1)片側ヘッドランプAssy脱着		
0. 30	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・ラジエータグリルAssy	・クリアランスランプAssy
	(含)作業および部品	
	・焦点調整	
(2)両側ヘッドランプAssy脱着		
0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・ラジエータグリルAssy	・両側クリアランスランプAssy
	(含)作業および部品	
	・焦点調整	
(3)片側ヘッドランプAssy取替		
0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・ラジエータグリルAssy	・クリアランスランプAssy
	(含)作業および部品	
	・ヘッドランプサポートブラケット	・焦点調整
	・ヘッドランプサポートブラケット	・付属品
	・ヘッドランプサポートブラケット	
(4)両側ヘッドランプAssy取替		
0. 60	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・ラジエータグリルAssy	・両側クリアランスランプAssy
	(含)作業および部品	
	・両側ヘッドランプサポートブラケット	・焦点調整
	・両側ヘッドランプサポートブラケット	・付属品
	・両側ヘッドランプサポートブラケット	
割増項目		
片側ヘッドランプレンズ取替		
0. 60増	取外し状態	
	(含)作業および部品	
	・ヘッドランプサポートブラケット脱着 ・ヘッドランプサポートブラケット脱着	・ヘッドランプサポートブラケット脱着 ・ヘッドランプシーラント取替

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



①ヘッドランプAssy

①ヘッドランプサポートブラケット




①ヘッドランプサポートブラケット



①ヘッドランプサポートブラケット

片側ヘッドランプレンズ取替



X ヘッドランプシーラント

ヘッドランプレンズ