

指数テーブル使用方法

3. 脱着・取替指数

3-7. トランクパネル、バックドアに関する指数（指数項目B350、B360、B380、B390）

(1) 対象部品

トランクパネル・バックドアは、いずれもその本体およびトリム、ガーニッシュ、ステー、リヤコンビネーションランプ、スポイラなどから構成されており、ヒンジを介してボルト・ナットで車体に取り付けられています（図1、2）。




図1 トランクパネルの主な構成部品




図2 バックドアの主な構成部品

(2) 作業範囲

指数には上記部品の脱着作業と取替作業が設定されています。それぞれの作業範囲は次のとおりです。

① 脱着作業

脱着作業は、トランクパネル・バックドアをヒンジ部分で縁切りして取外し、再度取付ける作業です（図3、4）。ワイヤハーネスは、車体側で縁切りできる場合はトランクパネル・バックドアと一体で、縁切りができない場合はトランクパネル・バックドアから取外し、車体側に残して作業します。取付け作業には周囲のパネルとの隙間や段差を調整する作業（立付調整作業）、水漏れの有無を確認する作業（水密テスト）を含んでいます。




図3 トランクパネル脱着作業のイメージ




図4 バックドア脱着作業のイメージ

②取替作業

取替作業はトランクパネル・バックドアを車体から取外し、新品トランクパネル・バックドアを車体
に取付けると共に構成部品を組替える作業です(図5、6)。取付け作業には周囲のパネルとの隙間や段
差を調整する作業(立付調整作業)、水漏れの有無を確認する作業(水密テスト)を含んでいます。

リヤライセンスプレートの組替が必要な場合がありますが、本作業は封印が取付いているため法規
上の点から指数には含みません(封印の取付かない軽自動車の場合はリヤライセンスプレートの組替を
含む)。




図5 トランクパネル取替作業のイメージ




図6 バックドア取替作業のイメージ

(3) 具体例

バックドアの指数テーブルを見てみましょう。図7は、「ニッサン ラフェスタ ハイウェイスター CWFEN、CWEAWN系」の指数テーブルと作業範囲、表1はその説明です。


図7 ニッサン ラフェスタ ハイウェイスター CWFEN,CWEAWN系の指数テーブルと作業範囲

表1 指数テーブル各欄の説明

図7の番号	説明
①② 指数作業項目	<p>指数作業項目として</p> <ul style="list-style-type: none"> ①バックドア Assy の脱着作業 ②バックドア Assy の取替作業 <p>が設定されています。</p>
③④ (含)作業および部品	<p>指数では、作業上通常必要とされる部品を全て含み、それを記載しています。ニッサン ラフェスタ ハイウェイスター CWFEN、CWEAWN 系では、バックドアとハーネスを縁切るために、車体側のルーフリヤフィニシヤを取外す必要があり、この脱着作業は指数に含まれます(※1の部分)。</p> <p><記載される部品名称></p> <p>バックドアは構成部品数が多いため、主要な構成部品以外は名称を記載していませんが、指数には作業上通常必要とされている部品をすべて含んでいます。</p> <p><取替作業時の構成部品の組替></p> <p>バックドア本体の構成部品は、一体で組替えることができる場合は補給部品単位まで分解せずに一体で組替える作業です。</p> <p><ディーラオプションの取扱い></p> <p>エアスポイラ、リヤカメラなどがディーラオプションとして取付られていることがありますが、ディーラオプションは指数の対象としておりませんので、注意が必要です。</p>
⑤割増項目	<p>メーカ装備のルーフェアスポイラ Assy が取付けられている場合、指数に加算して使用します。</p> <p><割増項目が設定される場合></p> <p>グレードや装備品の有無により発生する場合としない場合がある作業は、割増項目として指数を設定しています。</p>

それでは、実際に指数を使ってみましょう。

ルーフエアスポイラAssyが取付いたバックドア Assyを取外し、新品に取替る場合を想定します。
この場合の指数は、2.40になります(図8)。



+



||
2.40

B380	
(1)バックドアAssy脱着	
0.80	取外し状態 — (含)作業および部品 ・バックドアアップバフィニッシャ脱着 ・ルーフリアフィニッシャ脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・立付調整
[除]バックドアヒンジAssy	
B390	
(1)バックドアAssy取替	
2.30	取外し状態 — (含)作業および部品 ・ハイマウントストップランプAssy ・両側バックアップランプAssy ・バックドアアップバフィニッシャ脱着 ・両側バックドアサイドフィニッシャ ・バックドアロアフィニッシャ ・ルーフリアフィニッシャ脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
割増項目	
ルーフエアスポイラAssy	
0.10増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
[除]バックドアヒンジAssy [除]バックドアウインドウガラス	

ポイント：エアスポイラが両面テープを使用して取付けられている場合、「脱着」と「取替」の2表示とすることがあります。これは、「脱着」では再使用するための両面テープの貼り替えや清掃作業を含み、「取替」と指数値が異なるためです。

図8 ニッサン ラフェスタ ハイウェイスター CWFN,CWEAWN系 バックドアAssy取替の指数テーブル使用例