

訂正のお願い

2026. 7 株式会社自研センター


*No.J-902 ダイハツ ハイゼット カーゴ (S700V、S710V 系) 2022 年 4 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 61 B410,420

イラスト欄の表記に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。

 : 訂正箇所


- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済または材着
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む



B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 70	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側テールランプリヤコンビネーションランプレンズ & ・ライセンスプレートランプ Assy脱着 ボデー脱着	
・リヤバンパカバーは、ウルトラソニックセンサNo.1をボデー側に残して脱着する作業	

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側ウルトラソニックセンサNo.1 ・両側ウルトラソニックセンサNo.1 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替 ・両側センサワイヤ ・両側テール & ストップランプソケット ・両側テールランプリヤコンビネーションランプレンズ & ボデー ・両側バックアップランプバルブ ・ライセンスプレートランプ Assy ・両側リヤコンビネーションランプコード ・両側リヤターニングシグナルランプバルブ ・付属品	


- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済または材着
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む




P.63 B430


部品名称に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。

 : 訂正箇所






ルーフヘッドライニング Assyのみ脱着



ルーフヘッドライニング Assy脱着

ルーフヘッドライニング 脱着



シェルフ Assy

