

訂正のお願い

2023.2 株式会社自研センター

*No.J-659 ミツビシ アウトランダー (GF7W、GF8W 系) 2013 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.64 B390

指数のテーブルの備考を追加しましたので、該当ページを差替え願います。

:訂正箇所

B390		
(1) テールゲートパネルAssy取替		
	取外し状態	
	—	
2. 20	(含) 作業および部品	
	・テールゲートアップトリム脱着	・ハーネス・ウォッシャホース縁切
	・両側テールゲートアップトリム脱着	・水密テスト
	・テールゲートトリム脱着	・付属品
	・ハイマウンテッドストップランプAssy脱着	・立付調整
	取外し状態	
	—	
エレクトリックテー ルゲート	(含) 作業および部品	
2. 60	・テールゲートアップトリム脱着	・ハーネス・ウォッシャホース縁切
	・両側テールゲートアップトリム脱着	・水密テスト
	・テールゲートトリム脱着	・付属品
	・テールゲートパネルプレート脱着	・立付調整
	・ハイマウンテッドストップランプAssy脱着	
・[除] テールゲートヒンジ		

B390

(1) テールゲートパネルAssy取替

2. 20	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・テールゲートアップトリム脱着	・ハーネス・ウォッシュヤホース縁切
	・両側テールゲートアップトリム脱着	・水密テスト
	・テールゲートトリム脱着	・付属品
	・ハイマウンテッドストップランプAssy脱着	・立付調整
エレクトリックテー ルゲート 2. 60	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・テールゲートアップトリム脱着	・ハーネス・ウォッシュヤホース縁切
	・両側テールゲートアップトリム脱着	・水密テスト
	・テールゲートトリム脱着	・付属品
	・テールゲートパネルプレート脱着	・立付調整
	・ハイマウンテッドストップランプAssy脱着	
・[除] テールゲートヒンジ		
・[除] テールゲートウインドウガラス		