

訂正のお願い

2025.9 株式会社自研センター

***No.J-762 トヨタ プリウス (50系) 2016年3月について、下記の通り訂正いたします。**

P.68 B266

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 訂正

B266	
(1) 片側クォータパネルサブAssy前部カット取替	
3. 10	取外し状態
	・ボデーロックパネルモールディングAssy
	・リヤシート
	(含) 作業および部品
	・リヤアンダサイドカバー脱着
	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
	・リヤシートバックヒンジサブAssy脱着
	・付属品
・クォータパネルサブAssy前部(ホイールアーチ部)でのカット作業	


P.69 B270

指数テーブル欄に以下の変更がありましたので、該当ページを差替え願います。


○○○○：訂正 ⊖○○○：削除

B270	
(1) 片側クォータパネルサブAssy取替	
左側 6. 80	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー
	・リヤシート
右側 6. 50	(含) 作業および部品 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
	・リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD スペアタイヤ 左側 6. 80	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー
4WD 左側 6. 80	(含) 作業および部品 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
2WD スペアタイヤ 右側 6. 50	・リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
4WD 右側 6. 50	
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10増	取外し状態 ＝
	(含) 作業および部品 ＝
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクAssy脱着作業	

P.69 : 削除



B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
左側 6. 80 右側 6. 50	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤシートバックヒンジサブ Assy 脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD スペアタイヤ 左側 6. 80	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・リヤシート
4WD 左側 6. 80	(含) 作業および部品 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤシートバックヒンジサブ Assy 脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD スペアタイヤ 右側 6. 50	
4WD 右側 6. 50	
・クォータパネルサブ Assy 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 ・[除] ルーフヘッドライニング Assy ・[除] フューエルフィラオープニングリッド Assy がある左側クォータパネルサブ Assy でのフューエルタンク Assy 脱着作業	



P.72 B310

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇：訂正

B310	
(1) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーロワーバックパネルサブAssy取替	
2WD E 左側 9. 90	取外し状態
	・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー
2WD E 右側 9. 70	取外し状態
	・リヤバンパーアームサブAssy ・リヤシート
2WD 左側 9. 90	(含) 作業および部品
	・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングトルーフ取替 ・バックドアサイドストッパーリテーナ取替 ・ルーフサイドラインホースメントインナ取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着
2WD 右側 9. 70	・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD 左側 9. 90	取外し状態
	・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー
2WD 右側 9. 70	取外し状態
	・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート
2WD スペアタイヤ 左側 9. 90	(含) 作業および部品
	・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングトルーフ取替 ・バックドアサイドストッパーリテーナ取替 ・ルーフサイドラインホースメントインナ取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着
4WD 左側 9. 90	・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD スペアタイヤ 右側 9. 70	・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート
4WD 右側 9. 70	(含) 作業および部品
	・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクAssy脱着作業

B310	
(1) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーロワーバックパネルサブAssy取替	
2WD E 左側 9. 90	取外し状態 ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパアームサブAssy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングトルーフ取替 ・バックドアサイドストッパーリテーナ取替 ・ルーフサイドリインホースメントインナ取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD 左側 9. 90	取外し状態 ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパリインホースメントサブAssy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングトルーフ取替 ・バックドアサイドストッパーリテーナ取替 ・ルーフサイドリインホースメントインナ取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2WD スペアタイヤ 左側 9. 90	取外し状態 ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパリインホースメントサブAssy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングトルーフ取替 ・バックドアサイドストッパーリテーナ取替 ・ルーフサイドリインホースメントインナ取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤシートバックヒンジサブAssy脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
4WD 左側 9. 90	
2WD スペアタイヤ 右側 9. 70	
4WD 右側 9. 70	
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクAssy脱着作業	

○○○○：追加

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(3)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy脱着	
2WD 0. 70	取外し状態
	—
4WD 0. 70	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	二
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	二
(6)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度測定
	・センサ取付角度点検
(7)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度測定
	・センサ取付角度点検
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

○○○○ : 追加

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 20	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側リヤバンパアームシール取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2取替 ・両側リヤバンパパッドNo.3取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リヤバンパエクステンションフィラ ・リヤバンパガードセンタ ・リヤバンパカバーローワ ・リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤランプ Assy ・付属品
(3)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy取替	
2WD 1. 30 4WD 1. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側リヤバンパアームシール取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2取替 ・両側リヤバンパパッドNo.3取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リヤバンパエクステンションフィラ ・リヤバンパガードセンタ ・リヤバンパカバーローワ ・リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤランプ Assy ・付属品
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
<u>0. 10</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>・リヤバンパカバー</u>
	<u>(含) 作業および部品</u> <u>・付属品</u>
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
<u>0. 10</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>・リヤバンパカバー</u>
	<u>(含) 作業および部品</u> <u>・付属品</u>
・ <u>ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・ <u>ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u>	

○○○○ : 追加

B420	
(6)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
O. 40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
(7)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
O. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
割増項目	
インテリジェントクリアランスソナー	
O. 40増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

P. 88 □ : 追加



B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー 脱着
(3)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy脱着	
2WD 0. 70	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
4WD 0. 70	・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー 脱着
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
(6)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
(7)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 20	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側リヤバンパアームシール取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2取替 ・両側リヤバンパパッドNo.3取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リヤバンパエクステンションフィラ ・リヤバンパガードセンタ ・リヤバンパカバーローワ ・リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤランプ Assy ・付属品
(3)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメントサブAssy取替	
2WD 1. 30 4WD 1. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側リヤバンパアームシール取替 ・両側リヤバンパパッドNo.1取替 ・両側リヤバンパパッドNo.2取替 ・両側リヤバンパパッドNo.3取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・ラゲージルームワイヤNo.3 ・両側リヤバンパエクステンションフィラ ・リヤバンパガードセンタ ・リヤバンパカバーローワ ・リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤバンパパッドセンタ ・両側リヤランプ Assy ・付属品
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
・付属品	
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420

(6) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

0. 40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整

(7) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

0. 50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整

割増項目

インテリジェントクリアランスソナー

0. 40増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド
	・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・クリアランスウォーニングインフォメーションラベル

- ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する



ブラインドスポットモニタセンサ

片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替



ブラインドスポットモニタセンサ

両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 9 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス（50 系）2016 年 3 月について、下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾（**P.140**）に該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数**運転支援システム再設定・調整指数**

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

運転支援システム 再設定・調整指数	=	(1)基本作業指数 A 0 1 0 ~	+	(2)センサ別再設定・調整作業指数 A 1 0 0 ~
----------------------	---	------------------------	---	--------------------------------

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリア への移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲット設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業

(2) スキャンツール接続作業

GTS+使用	—
--------	---

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する


(1)インテリジェントクリアランスソナーシステム登録設定作業

フロントおよびリヤ 0.70	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・リヤセンサ角度測定
	・フロントセンサ角度測定	・リヤセンサ高さ測定
	・フロントセンサ高さ測定	・路面傾斜角度測定


・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1) インテリジェントクリアランスソナーシステム登録設定作業


フロント



+




ウルトラソニックセンサ
フロントコーナ(両側)




ウルトラソニックセンサ
フロントセンタ(両側)

ウルトラソニックセンサ
フロントサイド(両側)


リヤ



+




ウルトラソニックセンサ
リヤセンタ(両側)




ウルトラソニックセンサ
リヤサイド(両側)

フロントおよびリヤ



+





ウルトラソニックセンサ
リヤコーナ(両側)

A120

(1)フロントカメラ調整作業(順次認識)


2020年7月以前 0. 60	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する		
・[除]ターゲット作成		



A130

(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssy調整作業

2020年7月以前 0. 30	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する		




A140

(1)ブラインドスポットモニタビーム軸確認作業



片側	前提作業	
0. 40	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
両側	(含)作業および部品	
0. 60	・スキャンツール操作	・ターゲット設置

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
- ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

片側



両側



ブラインドスポットモニタセンサ

訂 正 の お 願 い

2019. 1 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス (50 系) 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。


P.186.187.188.189 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

P186 ○:訂正箇所

■リヤサスペンションメンバ(駆動方式 FF)(直線寸法)

単位[mm]



<参考>


・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。

・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)


ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付け穴	φ 12
D, d	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

■リヤサスペンションメンバ(駆動方式 FF)(平面寸法)



■リヤサスペンションメンバ(駆動方式 4WD)(直線寸法)

単位[mm]




<参考>

- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 10
C, c	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
D, d	ロワアームリヤサスペンションラインホースメント基準穴	φ 10
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

■リヤサスペンションメンバ〔駆動方式 4WD〕(平面寸法)




ボデー寸法図

本書は '15 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'16 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報を
ご確認ください。

■リヤサスペンションメンバ(駆動方式 FF)(直線寸法)

単位[mm]



<参考>
・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。


単位 (mm)

ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付けナット	M12 ナット
D, d	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

ボデー寸法図

本書は '15 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'16 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■リヤサスペンションメンバ〔駆動方式 FF〕(平面寸法)



<参考>

- ・長さ寸法は各ポイントよりイラスト外側に補助線を引き出し、基準線から引いた矢印線との交点に記載した。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位 (mm)


ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	スタビライザブラケット取り付けナット	M12 ナット
D, d	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

ボデー寸法図

本書は '15 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'16 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■リヤサスペンションメンバ〔駆動方式 4WD〕(直線寸法)

単位[mm]



<参考>

- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。


単位(mm)

ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	リヤサスペンション No.2 ロワアーム取り付け穴	23.1 × 14.2
D, d	ロワアームリヤサスペンションラインホースメント基準穴	φ 10
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

ボデー寸法図

本書は '15 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'16 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■リヤサスペンションメンバ(駆動方式 4WD)(平面寸法)



仮想基準線からの高さ寸法

A, a	B, b	C, c	D, d	E, e
208	136	142	222	215

- <参考>
- ・長さ寸法は各ポイントよりイラスト外側に補助線を引き出し、基準線から引いた矢印線との交点に記載した。
 - ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
 - ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名 称	穴径
A, a	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24
B, b	リヤサスペンション No.1 ロワアーム取り付け穴	φ 12.2
C, c	リヤサスペンション No. 2 ロワアーム取り付け穴	23.1×14.2
D, d	ロワアームリヤサスペンションラインホースメント基準穴	φ 10
E, e	リヤサスペンションメンバ取り付け穴	φ 24

訂 正 の お 願 い

2018. 6 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス（50 系） 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.100 M020

指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

M020	
(2)ラジエータAssy取替	
1. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントNo.2
	・ラジエータシャッタサブ Assy ・ヘッドランプ Assy ・クーラコンデンサ Assy
1. 90	(含)作業および部品
	・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) 取替 ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンク Assy ・ウォーターバイパスパイプNo.1 ・ウォーターバイパスパイプNo.2 ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターバイパスホースNo.2 ・ウォーターバイパスホースNo.3 ・ウォーターバイパスホースNo.4 ・エアクリーナキャップサブ Assy脱着 ・エアクリーナケースサブ Assy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブ Assy脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーサブ AssyNo.2脱着 ・クーリングファンモータ
	・クーリングファンモータ ・グロメット ・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・リザーブシールドタンク(キャップナシ) ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・付属品

M020**(1)ラジエータAssy脱着**

1. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・ラジエータシャッタサブ Assy
	・フロントバンパラインホースメントサブ Assy	・ヘッドランプ Assy
	・フロントバンパラインホースメントNo.2	・クーラコンデンサ Assy
	(含) 作業および部品	
	・エンジンアンダカバーNo.1脱着	・インバータ用冷却水補充
	・エンジンアンダカバーサブ AssyNo.2脱着	

(2)ラジエータAssy取替

1. 90	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・ラジエータシャッタサブ Assy
	・フロントバンパラインホースメントサブ Assy	・ヘッドランプ Assy
	・フロントバンパラインホースメントNo.2	・クーラコンデンサ Assy
	(含) 作業および部品	
	・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ)	・クーリングファンモータ
	・インバータクーリングアウトレットホースNo.1	・グロメット
	・インバータクーリングインレットホースNo.1	・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1
	・インバータリザーブタンク Assy	・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース
	・ウォーターバイパスパイプNo.1	・ハイブリッドラジエータインレットホース
	・ウォーターバイパスパイプNo.2	・ファン
	・ウォーターバイパスホースNo.1	・ファン
	・ウォーターバイパスホースNo.2	・ファンシュラウド
	・ウォーターバイパスホースNo.3	・両側ラジエータサポートクッション
	・ウォーターバイパスホースNo.4	・両側ラジエータサポートグロメット
	・エアクリーナキャップサブ Assy脱着	・ラジエータホースNo.1
	・エアクリーナケースサブ Assy脱着	・ラジエータホースNo.2
	・エアクリーナフィルタエレメントサブ Assy脱着	・リザーブシールドタンク (キャップナシ)
	・エンジンアンダカバーNo.1脱着	・リザーブタンクキャップ
	・エンジンアンダカバーサブ AssyNo.2脱着	・インバータ用冷却水補充
	・クーリングファンモータ	・付属品


*No.J-762 トヨタ プリウス (50 系) 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P. 101 M020

再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたので一部を訂正いたします。
該当ページを差替え願います。


○:訂正箇所

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶*の部品については取替作業時に含む。



×:再使用不可部品

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
 ▶*の部品については取替作業時に含む。



訂正のお願い

2018.5 株式会社自研センター


*No.J-762 トヨタ プリウス (50 系) 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P. 61 B200、210 (フロントドア)



ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたので一部を訂正いたします。

該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む



×:再使用不可部品

訂 正 の お 願 い

2018. 4 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス (50系) 2016年3月を下記の通り訂正いたします。

P.65 B240

指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。



~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B240	
(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
8-20 10.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットアッパ ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニッションカバーNo.1 ・フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・コンソールボックス ・インストルメントパネルサブAssyロワーNo.1 ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品 ・センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部カット取替 ・リヤドアオープンングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品
	・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業


B240

(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替


10. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットアップ	・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブ Assyロワー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・フォワードレグニッションカバーNo.1 ・フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy ・コンソールボックス ・インストルメントパネルサブ AssyロワーNo.1 ・インストルメントパネルラインホースメント Assy
	(含)作業および部品	
	・センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy下部カット取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着	・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ロッカラインホースサブ Assyアウタ取替 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業		



[カット断面A-A']



[カット断面B-B']



[カット断面C-C']

訂正のお願い

2017. 10 株式会社自研センター

***No.J-762 トヨタ プリウス (50 系) 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。**


P. 61 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品の情報を追加しました。

該当ページを差替え願います。















※本車両では、ドア内部の圧力検知性能への影響を考慮し、気密を保持する部品について再使用不可の指定がされています。

☐ : 追加箇所



- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む

片側フロントドアストライプ取替



×:再使用不可部品

訂 正 の お 願 い

2017. 10 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス（50 系） 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P. 22 B040

指数テーブルの一部に追加・訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

☐ : 訂正箇所


B040	
(1) 片側ヘッドランプ Assy 脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・フェンダエブロンマッドガードシール脱着
	・焦点調整
(2) 両側ヘッドランプ Assy 脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・両側フェンダエブロンマッドガードシール脱着
	・焦点調整
(3) 片側ヘッドランプ Assy 取替	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・フェンダエブロンマッドガードシール脱着
	・付属品
	・焦点調整
(4) 両側ヘッドランプ Assy 取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・両側フェンダエブロンマッドガードシール脱着
	・付属品
	・焦点調整
(5) 片側ヘッドランプユニット Assy 取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・フェンダエブロンマッドガードシール脱着
	・ヘッドランプコンピュータNo.1
	・フロントターンシグナルランプソケット
	・焦点調整
	・ヘッドランプカバーNo.1
	・付属品
(6) 両側ヘッドランプユニット Assy 取替	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・両側フェンダエブロンマッドガードシール脱着
	・両側ヘッドランプコンピュータNo.1
	・両側フロントターンシグナルランプソケット
	・焦点調整
	・両側ヘッドランプカバーNo.1
	・付属品
割増項目	
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 30増	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
	・ヘッドランプ Assy
片側ヘッドランプレンズ取替	
0. 70増	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプ Assy
	・フロントターンシグナルランプソケット脱着
	・ヘッドランプコンピュータNo.1脱着
	・ヘッドランプカバーNo.1脱着
・ヘッドランプユニット Assy 取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニット Assy を取替える作業	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	

- ・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業
- ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業


P. 23 B040

指数テーブルの追加・訂正に伴いイラスト欄を訂正しましたので、該当ページを差替え願います。


：訂正箇所




ヘッドランプユニット Assy 取替




補修用ヘッドランプブラケット取替




片側ヘッドランプレンズ取替







ヘッドランプユニット Assy 取替



補修用ヘッドランプブラケット取替



片側ヘッドランプレンズ取替



× : 再使用不可部品

訂正のお願い

2017. 8 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス（50系） 2016年3月を下記の通り訂正いたします。


P.22、P.23 B040

割増項目「片側ヘッドランプレンズ取替」が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。


P22 ☐ : 追加箇所

B040	
(1)片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・焦点調整
(2)両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・焦点調整
(3)片側ヘッドランプAssy取替	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・付属品
	・焦点調整
(4)両側ヘッドランプAssy取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・付属品
	・焦点調整
(5)片側ヘッドランプユニットAssy取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・ヘッドランプコンピュータNo.1
	・フロントターンシグナルランプソケット
	・焦点調整
	・ヘッドランプカバーNo.1
	・付属品
(6)両側ヘッドランプユニットAssy取替	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・両側ヘッドランプコンピュータNo.1
	・両側フロントターンシグナルランプソケット
	・焦点調整
	・両側ヘッドランプカバーNo.1
	・付属品
割増項目	
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 30増	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	・ヘッドランプ Assy
	(含)作業および部品
	—
・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	


P23 : 追加箇所




ヘッドランプユニット Assy 取替




補修用ヘッドランプブラケット取替




B040	
(1)片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・焦点調整
(2)両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・焦点調整
(3)片側ヘッドランプAssy取替	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・付属品
	・焦点調整
(4)両側ヘッドランプAssy取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・付属品
	・焦点調整
(5)片側ヘッドランプユニットAssy取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・ヘッドランプコンピュータNo.1
	・フロントターンシグナルランプソケット
	・焦点調整
	・ヘッドランプカバーNo.1
	・付属品
(6)両側ヘッドランプユニットAssy取替	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側フェンダエプロンマッドガードシール脱着
	・両側ヘッドランプコンピュータNo.1
	・両側フロントターンシグナルランプソケット
	・焦点調整
	・両側ヘッドランプカバーNo.1
	・付属品
割増項目	
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 30増	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	・ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品
	—
片側ヘッドランプレンズ取替	
0. 70増	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	・ヘッドランプAssy
	(含)作業および部品
	・フロントターンシグナルランプソケット脱着
	・ヘッドランプコンピュータNo.1脱着
	・ヘッドランプカバーNo.1脱着
・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業 ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	




ヘッドランプユニット Assy 取替



補修用ヘッドランプブラケット取替



片側ヘッドランプレンズ取替



訂正のお願い


2016. 8 株式会社自研センター

*No.J-762 トヨタ プリウス（50 系） 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.158 エンジンルーム概要

部品名称の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。


○:訂正箇所



①	ブレーキブースタ Assy(マスタシリンダツキ)
②	エンジンルームリレーブロックNo.2
③	エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy
④	インバータリザーブタンク Assy
⑤	ウォッシュインレット
⑥	サクショホースサブ Assy
⑦	エアクリーナインレットNo.2
⑧	ラジエータ Assy
⑨	クーラコンデンサ Assy
⑩	ミリメータウェーブレードセンサ Assy
⑪	フードロック Assy
⑫	エアクリーナ Assy
⑬	リザーブシールドタンク
⑭	バッテリー
⑮	インバータ Assy(コンバータツキ)
⑯	エンジンルームリレーブロックNo.1
⑰	エンジンコントロールコンピュータ

エンジンルーム概要

① 2ZR-FXE (1,797cc) 直列 4 気筒 DOHC 仕様エンジン




①	ブレーキブースタ Assy(マスタシリンダツキ)
②	エンジンルームリレーブロックNo. 2
③	エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy
④	リザーブシールドタンク
⑤	ウォッシュインレット
⑥	サクションホースサブ Assy
⑦	エアクリーナインレットNo. 2
⑧	ラジエータ Assy
⑨	クーラコンデンサ Assy
⑩	ミリメータウェーブレーダセンサ Assy
⑪	フードロック Assy
⑫	エアクリーナ Assy
⑬	インバータリザーブタンク Assy
⑭	バッテリー
⑮	インバータ Assy(コンバータツキ)
⑯	エンジンルームリレーブロックNo. 1
⑰	エンジンコントロールコンピュータ

*No.J-762 トヨタ プリウス（50 系） 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.170 ボデー寸法図

メーカー資料の改訂に伴いボデー寸法図の訂正がありましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



上記以外のポイント間寸法

A - a	B - b	M - m	N - n	K - k
1380	1058	1138	1460	1577
A - B, a - b	A - b, a - B	A - D, a - D	A - I, a - L	B - L, b - I
211	1227	733	1246	599
B - I, b - L	B - M, b - m	B - m, b - M	B - N, b - n	B - n, b - N
1152	545	1225	389	1302

仮想基準線からの高さ寸法

A, a	C, c	H, h
788	768	284
L, l		
646		

*No.J-762 トヨタ プリウス（50 系） 2016 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.171 ボデー寸法図

メーカー資料の改訂に伴いボデー寸法図の訂正がありましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

<参考>

- ・ポイント F、f は左右非対称。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)


ポイント記号	名 称	穴径
A、a	フロントフェンダ取り付けナット	M6 ナット
B、b	フロントサスペンション取り付け穴	φ 12.5
C、c	フードヒンジ取り付けナット	M8 ナット
D	カウルトップインナブレース基準穴	φ 10
E、e	フロントサイドメンバ基準穴	φ 15
F	フロントサイドメンバ基準穴	φ 13
f	エンジンマウンティングブラケット取り付けナット	M10 ナット
G、g	ラジエータアップサポート取り付けナット	M6 ナット
H、h	フロントバンパラインホースメント取り付けナット	M10 ナット
J	フードロックサポートブレース取り付けナット	M6 ナット
K、k	フロントフェンダブラケット取り付けナット	M6 ナット
L、l	ラジエータアップサポート取り付けナット	M6 ナット
M、m	ラジエータアップサポート取り付け基準穴	φ 10
N、n	ラジエータアップサポート取り付け基準穴	φ 10

ボデー寸法図

本書は '15 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'16 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

■エンジンコンパートメント(直線寸法)

単位[mm]



上記以外のポイント間寸法

A - a	B - b	M - m	N - n	K - k
1380	1058	1138	1460	1577
A - B, a - b	A - b, a - B	A - D, a - D	A - I, a - L	B - L, b - I
211	1227	723	1246	599
B - I, b - L	B - M, b - m	B - m, b - M	B - N, b - n	B - n, b - N
1152	545	1225	389	1302

仮想基準線からの高さ寸法

A, a	C, c	H, h
788	768	284
L, l		
646		

ボデー寸法図

本書は '15 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'16 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

<参考>

- ・ポイント F, f は左右非対称。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名称	穴径 [mm]
A, a	フロントフェンダ取り付けナット	M6 ナット
B, b	フロントサスペンション取り付け穴	φ12.5
C, c	フードヒンジ取り付けナット	M8 ナット
D	カウルトップアウトパネルセンタ	—
E, e	フロントサイドメンバ基準穴	φ15
F	フロントサイドメンバ基準穴	φ13
f	エンジンマウンティングブラケット取り付けナット	M10 ナット
G, g	ラジエータアッパサポート取り付けナット	M6 ナット
H, h	フロントバンパラインホースメント取り付けナット	M10 ナット
J	フードロックサポートブレース取り付けナット	M6 ナット
K, k	フロントフェンダブラケット取り付けナット	M6 ナット
L, l	ラジエータアッパサポート取り付けナット	M6 ナット
M, m	ラジエータアッパサポート取り付け基準穴	φ10
N, n	ラジエータアッパサポート取り付け基準穴	φ10