

指 数 追 加 の ご 案 内

2022.6 株式会社自研センター

*No.J-774 ホンダ C L A R I T Y F U E L C E L L (ZC4系) 2016年10月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.59 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所に差替え願います。

0000 追加

M010		
(1)コンデンサCOMP脱着		
0. 90	取外し状態	
	・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP (含)作業および部品 ・両側コンデンサアップラケット脱着	・両側ヘッドライトAssy ・ガスチャージ
(2)コンデンサCOMP取替		
1. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP (含)作業および部品 ・両側コンデンサアップラケット脱着 ・両側コンデンサアップマウント ・両側コンデンサロアーマウント	・両側ヘッドライトAssy ・ガスチャージ ・付属品
	割増項目	
	フロンガス回収・再使用	
<u>0. 30増</u>	取外し状態	
	二	
	(含)作業および部品	
	二	
・[除]フロンガス代		

M001

(1)高電圧回路遮断作業

0. 20	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サービスコネクタプラグ脱着 ・サービスプラグホールキャップAssy脱着

・[除]電圧確認

M010

(1)コンデンサCOMP脱着

0. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側コンデンサアップラケット脱着 ・ガスチャージ

(2)コンデンサCOMP取替

1. 00	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側コンデンサアップラケット脱着 ・ガスチャージ ・両側コンデンサアップマウント ・付属品 ・両側コンデンサロアーマウント




割増項目

フロンガス回収・再使用

0. 30増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> —

・[除]フロンガス代

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



訂正のお願い


2017.2 株式会社自研センター

*No.J-774 ホンダ CLARITY FUEL CELL (ZC4 系) 2016 年 10 月を下記の通り訂正いたします。

P.107 フューエルセルシステム

部品名称の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



■ フューエルセルシステム

