

訂 正 の お 願 い

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-782 ホンダ フリード+ (GB5・6・7・8系) 2017年3月について、下記の通り訂正いたします。

P.72 G010

指数値に変更がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 訂正

G010	
(1)フロントウインドシールドガラスセット脱着	
3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含)作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドダムラバーD取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレール Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・リヤビューミラー Assy脱着 ・水密テスト
ホンダセンシング 3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含)作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドダムラバーD取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレール Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・モノキュラカメラ Assy脱着 ・モノキュラカメラカバー脱着 ・リヤビューミラー Assy脱着 ・水密テスト
(2)フロントウインドシールドガラスセット取替	
3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含)作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレール Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・リヤビューミラー Assy脱着 ・水密テスト ・付属品
ホンダセンシング 3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含)作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレール Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・モノキュラカメラ Assy脱着 ・モノキュラカメラカバー脱着 ・リヤビューミラー Assy脱着 ・水密テスト ・付属品
・[除]接着材料費	

G010	
(1)フロントウインドシールドガラスセット脱着	
3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含) 作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドダムラバーD取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレード Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・リヤービューミラー Assy脱着 ・水密テスト
ホンダセンシング 3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含) 作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドダムラバーD取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレード Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・モノキュラカメラ Assy脱着 ・モノキュラカメラカバー脱着 ・リヤービューミラー Assy脱着 ・水密テスト
(2)フロントウインドシールドガラスセット取替	
3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含) 作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレード Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・リヤービューミラー Assy脱着 ・水密テスト ・付属品
ホンダセンシング 3. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy
	(含) 作業および部品 ・フロントインストルメントシール取替 ・両側フロントウインドシールドアッパクリップ取替 ・フロントウインドシールドアッパシール取替 ・フロントウインドシールドモールディング取替 ・リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側リヤーウインドシールドダムラバー取替 ・両側グラブレード Assy脱着 ・両側サンバイザ Assy脱着 ・両側サンバイザホルダ Assy脱着 ・両側フロントウインドシールドサイドガーニッシュ Assy脱着 ・両側フロントドアアーオープニングシール脱着 ・両側フロントピラーガーニッシュ Assy脱着 ・ベースCOMP脱着 ・モノキュラカメラ Assy脱着 ・モノキュラカメラカバー脱着 ・リヤービューミラー Assy脱着 ・水密テスト ・付属品
・[除] 接着材料費	

訂正のお願い

2019. 1 株式会社自研センター

*No.J-782 ホンダ フリード+ (GB5・6・7・8系) 2017年3月を下記の通り訂正いたします。

P.166 ボデー寸法図


メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所


■ホイールハウス ロア メンバ位置 (実測寸法)

単位: mm


D1, d1
フロント・ホイールハウス ロア メンバ
基準穴 $\phi 9.0$




D2, d2
フロント・フェンダ前部
取付け穴 $\phi 7.0$





D3, d3
フロント・ホイールハウス アップ メンバ
基準穴 $\phi 20$



D4, d4
フロント・フェンダ後部上側
取付け穴 $\phi 9.0$



D5, d5
フロント・フェンダ後部下側
取付け穴 $\phi 7.0$




ボデー寸法図

本書は '16年9月現在の本田技研工業株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、 '17年3月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂はおこなっていませんので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。


■ホイールハウス ロア メンバ位置 (実測寸法)

単位：mm


D1, d1
フロント・ホイールハウス ロア メンバ
基準穴 $\phi 9.0$




D2, d2
フロント・フェンダ前部
取付け穴 $\phi 7.0$





D3, d3
フロント・ホイールハウス アップ メンバ
基準穴 $\phi 20$



D4, d4
フロント・フェンダ後部上側
取付け穴 $\phi 9.0$



D5, d5
フロント・フェンダ後部下側
取付け穴 $\phi 7.0$



訂正のお願い

2017. 7 株式会社自研センター


*No.J-782 ホンダ フリード+ (GB5・6・7・8系) 2017年3月を下記の通り訂正いたします。

P. 22 B100,110

イラスト欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



B100

(1)片側フロントフェンダパネルCOMP脱着

0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェイス	・ヘッドライトAssy
	(含)作業および部品	
	・フロントインナフェンダAssy脱着	・フロントバンパサイドスペーサ脱着

・フロントフェンダパネルCOMP取外しにはフロントウインドシールドサイドガーニッシュAssyの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成

B110

(1)片側フロントフェンダパネルCOMP取替

0. 60	取外し状態	
	・フロントバンパフェイス	・ヘッドライトAssy
	(含)作業および部品	
	・サイドエンブレム	・フロントフェンダブラケット
	・フロントインナフェンダAssy脱着	・付属品
	・フロントバンパサイドスペーサ脱着	

・フロントフェンダパネルCOMP取外しにはフロントウインドシールドサイドガーニッシュAssyの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

▶*の部品については取替作業時に含む

①フロントフェンダパネルCOMP

* フロントフェンダブラケット

フロントバンパサイドスペーサ

フロントインナフェンダAssy

①サイドエンブレム
<LEB>