

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYG10、NGX50 系) 2017 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.118、119 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2ZR-FXE 3. 60 8NR-FTS 左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
8NR-FTS 右側 3. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1) 片側フロントサスペンション脱着	
2ZR-FXE、8NR-FTS 左側 2. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
8NR-FTS 右側 2. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
2ZR-FXE 3. 60 8NR-FTS 左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除] ブレーキ分解	

M040**(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**


8NR-FTS 右側 3. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
	(含) 作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホルスナックリング取替 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

割増項目**片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業**

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品 —

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除] ブレーキ分解

- ▶フロントサスペンションはマクファーソンストラット式
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については分解・組立は行わない
- ▶※の部品については指数テーブル欄を参照



× : 再使用不可部品

*No.J-783 トヨタ C－HR（ZYX10、NGX50 系）2017 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.121 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2ZR－FXE 6. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

2ZR-FXE 6. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインハウスメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインハウスメント ・フロントバンパラインハウスメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
2ZR-FXE 6. 50	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX50 系) 2017 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.122 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8NR-FTS 左側 6. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタNo.2
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・ヒューズブルリンクカバー脱着 ・フロアヒートインシュレータNo.3脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8NR-FTS 左側 6. 70	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタNo.2
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・ヒューズブルリンクカバー脱着 ・フロアヒートインシュレータNo.3脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル	・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-783 トヨタ C－HR（ZYX10、NGX50 系）2017 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.123 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8NR－FTS 右側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタNo.2
	(含)作業および部品
〇. 40増	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・ヒューズブリックカバー脱着 ・フロアヒートインシュレータNo.3脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	割増項目
	片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業
〇. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	二
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
	・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
	・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
	・[除]ブレーキ分解

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8NR-FTS 右側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタNo.2
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・ヒューズブルリンクカバー脱着 ・フロアヒートインシュレータNo.3脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
—	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYG10、NGX50 系) 2017 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.124 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2ZR-FXE 8. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリクランプ脱着 ・バッテリクランプNo.2脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側サイドレールラインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2ZR-FXE 8. 90	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側サイドレールラインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy	・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバースユ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-783 トヨタ C－HR（ZYX10、NGX50 系）2017 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.125 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8NR－FTS 9. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタNo.2
	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・ヒュージブルリンクカバー脱着 ・フロアヒートインシュレータNo.3脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側サイドレールラインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
二	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8NR-FTS 9. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy アップ ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・インタクーラクーリングラジエータ Assy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy センタ No.2
8NR-FTS 9. 30	(含) 作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブ Assy 脱着 ・エアクリーナケースサブ Assy 脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブ Assy 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーインシュレータ脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・ヒュージブルリンクカバー脱着 ・フロアヒートインシュレータNo.3脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリング Assy 脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側サイドレールリインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤ Assy ・ステアリングコラムホールカバーサブ Assy No.1 ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブ Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブッシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目


片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除]ブレーキ分解


M130	
(1)オイルパンサブAssyNo.2取替	
0. 70	取外し状態
	・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAs sy
	(含) 作業および部品
	・エンジンオイル入替 ・付属品
・[除]材料費	

2ZR-FXE



オイルパンサブAssyNo.2

8NR-FTS



オイルパンサブAssyNo.2

訂正のお願い

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX50 系) 2017 年 3 月について、下記の通り訂正いたします。

P.96 B390

指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加

B390	
(1)バックドアパネルサブAssy取替	
2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側リヤランプガスケット取替 ・両側バックドアサイドガーニッシュ脱着 ・バックドアトリムパネルAssy脱着 ・バックドアトリムパネルAssyアツパ脱着 ・テレビジョンカメラAssyリヤ ・バックドアガーニッシュアウトサイド
	・リヤスポイル ・両側リヤランプAssy ・<u>ハーネス・ウォッシュホース縁切</u> ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
・[除]バックドアヒンジAssy ・[除]バックドアガラス	

B380	
(1)バックドアパネルサブAssy脱着	
1. 10	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側バックドアサイドガーニッシュ脱着 ・バックドアトリムパネルAssy脱着 ・バックドアトリムパネルAssyアッパ脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・立付調整
・[除]バックドアヒンジAssy	
B390	
(1)バックドアパネルサブAssy取替	
2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側リヤランプガasket取替 ・両側バックドアサイドガーニッシュ脱着 ・バックドアトリムパネルAssy脱着 ・バックドアトリムパネルAssyアッパ脱着 ・テレビジョンカメラAssyリヤ ・バックドアガーニッシュアウトサイド ・リヤスポイラ ・両側リヤランプAssy ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
・[除]バックドアヒンジAssy ・[除]バックドアガラス	

訂正のお願い

2018. 7 株式会社自研センター

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYG10、NGX50 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。



P.188 高張力鋼板・防錆鋼板使用部位

メーカー資料の訂正に伴い訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

高張力鋼板・防錆鋼板使用部位



2ZR-FXE



-  1500 MPa 超高張力鋼板使用部位
-  980 MPa 超高張力鋼板使用部位
-  590 MPa 高張力鋼板使用部位
-  440 MPa 高張力鋼板使用部位
-  アルミニウム使用部位

高張力鋼板・防錆鋼板使用部位

2ZR-FXE




-  1500 MPa 超高張力鋼板使用部位
-  980 MPa 超高張力鋼板使用部位
-  590 MPa 高張力鋼板使用部位
-  440 MPa 高張力鋼板使用部位
-  アルミニウム使用部位

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX50 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.190 高張力鋼板・防錆鋼板使用部位



メーカー資料の訂正に伴い訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



高張力鋼板・防錆鋼板使用部位

8NR-FTS



-  1500 MPa 超高張力鋼板使用部位
-  980 MPa 超高張力鋼板使用部位
-  590 MPa 高張力鋼板使用部位
-  440 MPa 高張力鋼板使用部位
-  アルミニウム使用部位

訂 正 の お 願 い

2018. 6 株式会社自研センター

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX50 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.114 M020

指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 削除 ○〇〇〇 追加

M020	
(2)ラジエータAssy取替	
2ZR-FXE 1. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプAssy ・クーラコンデンサAssy
	(含)作業および部品 ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) 取替 ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンクAssy ・ウォーターバイパスパイプNo.1 ・ウォーターバイパスパイプNo.2 ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターバイパスホースNo.2 ・ウォーターバイパスホースNo.3 ・ウォーターバイパスホースNo.4 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・クーリングファンモータ ・クーリングファンモータ ・グロメット ・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・リザーブシールドタンク(キャップナシ) ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・付属品


M020	
(1)ラジエータAssy脱着	
2ZR-FXE 1. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy アッパ ・フロントバンパラインホースメント
	・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプ Assy ・クーラコンデンサ Assy
	(含) 作業および部品
	・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・インバータ用冷却水補充
(2)ラジエータAssy取替	
2ZR-FXE 1. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy アッパ ・フロントバンパラインホースメント
	・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプ Assy ・クーラコンデンサ Assy
	(含) 作業および部品
	・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・インバータクーリングアウトレットホースNo.1 ・インバータクーリングインレットホースNo.1 ・インバータリザーブタンク Assy ・ウォーターバイパスパイプNo.1 ・ウォーターバイパスパイプNo.2 ・ウォーターバイパスホースNo.1 ・ウォーターバイパスホースNo.2 ・ウォーターバイパスホースNo.3 ・ウォーターバイパスホースNo.4 ・エアクリーナキャップサブ Assy 脱着 ・エアクリーナケースサブ Assy 脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブ Assy 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.1 脱着 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 脱着 ・クーリングファンモータ
	・クーリングファンモータ ・グロメット ・ハイブリッドウォーターポンプアウトレットホースNo.1 ・ハイブリッドウォーターポンプインレットホース ・ハイブリッドラジエータインレットホース ・ファン ・ファン ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション ・両側ラジエータサポートグロメット ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・リザーブシールドタンク (キャップナシ) ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・付属品

P. 115 M020


再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたので一部を訂正いたします。
該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については取替作業時に含む



- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については取替作業時に含む



訂 正 の お 願 い

2018. 6 株式会社自研センター

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX 50 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.21 B040

割増項目「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B040	
割増項目	
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 20増	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	・ヘッドランプ Assy
	(含)作業および部品
二	
・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	

B040

割増項目


補修用ヘッドランプブラケット取替

0. 20増	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・ヘッドランプ Assy
	(含) 作業および部品	
	—	


・ヘッドランプユニットAssy取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットAssyを取替える作業
 ・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業

▶ * の部品についてはヘッドランプガasketが含まれる


ハロゲン




ヘッドランプユニットAssy取替




LED



ヘッドランプユニットAssy取替



補修用ヘッドランプブラケット取替



訂正のお願い

2018.5 株式会社自研センター


*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX50 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P. 75 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたので一部を訂正いたします。

該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所




▶脱着作業時①グループは一体で脱着

▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む

片側フロントドアアウトサイドストライプ取替

①フロントドアウインドウフレーム
モールディングアップ



①×フロントドアアウトサイドストライプ


①×フロントドア
ストライプNo.2

①×フロントドアアウトサイド
ストライプNo.4

①アウタリヤビューミラーAssy



①アウタミラーカバー




* ①フロントドアヒンジAssyアップ

①フロントドアチェックAssy

* ①フロントドアヒンジAssyロー

①フロントドアパネルサブAssy



①フロントドア
サービス
ホールカバー

①フロントドア
ウエザストリップ

①フロントドアパネル
クッション(2個)

①フロントドアダスト
ブルーシール(3個)

①フロントドア
フィックスウインドウ
ウエザストリップ

①フロントドア
フィックスウインドウ
ガラス

①フロントドア
ウインドウレギュレータ
サブAssy

①パワーウインドウ
レギュレータ
モータAssy

①フロントドアガラスサブAssy

①フロントドア
ガラスラン

①フロントドアフレーム
サブAssyリヤロー

①フロントドアフレーム
サブAssyフロントロー

①フロントドアモールディングサブAssy
アウトサイドロー

①フロントドアアウト
サイドハンドルカバー

①フロントドアアウト
サイドハンドルAssy

①フロントドアアウトサイド
ハンドルパッドフロント

①フロントドアアウトサイド
ハンドルフレームサブAssy

①フロントドアインサイド
ロックケーブルAssy

①フロントドアロックリモート
コントロールケーブルAssy


①スピーカAssyフロントNo.1

①フロントドアワイヤ

①フロントドアロック
オープンロッド

×ドアロック
ワイヤリング
ハーネスシール

①フロントドアロック
Assy(モータツキ)



①フロントドアトリム
ボードサブAssy

①フロントドア
インサイド
ハンドル
サブAssy

①フロントドア
ベルトシール

①フロントドアインサイド
ハンドルベゼルブラグ

①フロントドアガラス
ウエザストリップピン

①フロントドアイベントシール

①フロントドアローフレーム
ブラケットガーニッシュ

①アウタミラー
スイッチAssy

①ドアサイド
エアバッグセンサ

①パワーウインドウ
レギュレータ
スイッチAssy

①フロントドアレスト
ベースパネルアップ

× : 再使用不可部品

訂正のお願い

2017. 10 株式会社自研センター

*No.J-783 トヨタ C-HR (ZYX10、NGX50 系) 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P. 75 B200、210 (フロントドア)

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品情報を追加しました。

該当ページを差替え願います。

※本車両では、ドア内部の圧力検知性能への影響を考慮し、気密を保持する部品について再使用不可の指定がされています。

☐ : 追加箇所

