

# 指数追加のご案内

2024. 10 株式会社自研センター

\*No.J-793 レクサス LC500 (URZ100系) 2017年6月について、下記の通り追加いたします。

## P.76 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 80 右側 3. 90	<div>取外し状態</div> <div>・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ</div> <div>・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.2</div>
	<div>(含)作業および部品</div> <div>・フロントショックアブソーバキャップ脱着 ・ロワーアームマウンティングラインホースメントサブ Assy yリヤ脱着 ・サスペンションアーム AssyロワーNo.2 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントアッパーアームブラケットNo.1</div> <div>・フロントアッパーアームブラケットNo.2 ・フロントサスペンションアッパーアーム AssyNo.1 ・フロントサスペンションアッパーアーム AssyNo.2 ・フロントサスペンションサポートサブ Assy ・フロントサスペンションロワーアーム Assy ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト</div>
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	<div>取外し状態</div> <div>・フロントサスペンション</div> <div>(含)作業および部品</div> <div>二</div>
	<div>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</div> <div>・ショックロッドの名称は修理書より引用</div> <div>・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>

MO31	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 40	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1脱着 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2脱着 ・ローアームマウンティングラインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
MO41	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 80	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントショックアブソーバキャップ脱着 ・ローアームマウンティングラインホースメントサブAssyリヤ脱着 ・サスペンションアームAssyローNo.2 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキエアガイドプレート ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントアッパアームブラケットNo.1 ・フロントアッパアームブラケットNo.2 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1 ・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションローアームAssy ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 90	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	<b>取外し状態</b> ・フロントサスペンション
	<b>(含)作業および部品</b> —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は修理書より引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

\*No.J-793 レクサス LC500 (URZ100系) 2017年6月について、下記の通り追加いたします。

P.79 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8. 10	取外し状態
	<div>・フロントバンパカバー</div> <div>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</div> <div>・フロントバンパラインホースメントサブAssyNo.2</div> <div>・ラジエーターローエアデフレクタ</div> <div>・両側ヘッドランプAssy</div> <div>・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ</div> <div>・フードサブAssy</div> <div>・両側フェンダサブAssyフロント</div> <div>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</div> <div>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</div> <div>・クーラコンデンサAssy</div> <div>・サブラジエータAssy</div> <div>・ラジエータAssy</div> <div>・エキゾーストテールパイプAssy</div> <div>・エキゾーストパイプAssyフロント</div>
	(含)作業および部品
〇. 40増	<div>・両側EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着</div> <div>・カウルトップベンチレーターバセンタ脱着</div> <div>・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータNo.1脱着</div> <div>・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着</div> <div>・フューエルタンクプロテクタロー脱着</div> <div>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</div> <div>・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1脱着</div> <div>・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2脱着</div> <div>・フロントショックアブソーバキャップ脱着</div> <div>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</div> <div>・リレーブロックカバーアッパNo.2脱着</div> <div>・両側ローアームマウンティングラインホースメントサブAssyリヤ脱着</div> <div>・サスペンションアームAssyローNo.2</div> <div>・ショックアブソーバAssyフロント</div> <div>・スキッドコントロールセンサワイヤフロント</div> <div>・ステアリングナックル</div> <div>・ディスクブレーキエアガイドプレート</div> <div>・ディスクブレーキシリンダAssy</div> <div>・ディスクブレーキダストカバーフロント</div> <div>・フロントアクスルハブ</div> <div>・フロントアッパアームブラケットNo.1</div> <div>・フロントアッパアームブラケットNo.2</div> <div>・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1</div> <div>・フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2</div> <div>・フロントサスペンションサポートサブAssy</div> <div>・フロントサスペンションローアームAssy</div> <div>・フロントスタビライザリンクAssy</div> <div>・フロントディスク</div> <div>・エンジン調整</div> <div>・ブレーキエア抜き</div> <div>・フロントホイールアライメント測定・微調整</div> <div>・ロードテスト</div> <div>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div>
	二
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
〇. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
・フェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は修理書より引用	
・EFIフューエルパイプクランプNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプNo.1となる	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

## M060

## (1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

8. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパリインホースメントサブAssy</li> <li>・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2</li> <li>・ラジエータローエアデフレクタ</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・サブラジエータAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
8. 10	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバセンタ脱着</li> <li>・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータNo.1脱着</li> <li>・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着</li> <li>・フューエルタンクプロテクタロー脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・フロントサスペンションアッパームAssyNo.1脱着</li> <li>・フロントサスペンションアッパームAssyNo.2脱着</li> <li>・フロントショックアブソーバキャップ脱着</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.2脱着</li> <li>・両側ローアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着</li> <li>・サスペンションアームAssyローアNo.2</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スキッドコントロールセンサワイヤフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・ディスクブレーキエアガイドプレート</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントアッパームブラケットNo.1</li> <li>・フロントアッパームブラケットNo.2</li> <li>・フロントサスペンションアッパームAssyNo.1</li> <li>・フロントサスペンションアッパームAssyNo.2</li> <li>・フロントサスペンションサポートサブAssy</li> <li>・フロントサスペンションローアームAssy</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>

## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
0. 40増	(含)作業および部品
	—

- ・フェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は修理書より引用
- ・EFIフューエルパイプクランプNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプNo.1となる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

\*No.J-793 レクサス LC500 (URZ100系) 2017年6月について、下記の通り追加いたします。

P.80 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
10. 90	取外し状態
	<div>・フロントバンパカバー</div> <div>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</div> <div>・フロントバンパラインホースメントサブAssyNo.2</div> <div>・ラジエーターローエアデフレクタ</div> <div>・両側ヘッドランプAssy</div> <div>・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ</div> <div>・フードサブAssy</div> <div>・両側フェンダサブAssyフロント</div> <div>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</div> <div>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</div> <div>・クーラコンデンサAssy</div> <div>・サブラジエータAssy</div> <div>・ラジエータAssy</div> <div>・エキゾーストテールパイプAssy</div> <div>・エキゾーストパイプAssyフロント</div>
	(含)作業および部品
<div>・両側EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着</div> <div>・カウルトップベンチレーターバセンタ脱着</div> <div>・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータNo.1脱着</div> <div>・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着</div> <div>・フューエルタンクプロテクタロー脱着</div> <div>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</div> <div>・両側フロントショックアブソーバキャップ脱着</div> <div>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</div> <div>・リレーブロックカバーアッパNo.2脱着</div> <div>・両側ローアームマウンティングラインホースメントサブAssyリヤ脱着</div> <div>・エンジンリヤマウンティングメンバ</div> <div>・エンジンルームワイヤNo.3</div> <div>・両側サイドレールラインホースメントNo.2</div> <div>・両側サスペンションアームAssyローアームNo.2</div> <div>・両側ショックアブソーバAssyフロント</div> <div>・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント</div> <div>・スタビライザバースフロント</div> <div>・両側ステアリングナックル</div> <div>・両側タイロッドAssy</div> <div>・両側ディスクブレーキエアガイドプレート</div> <div>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</div> <div>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</div> <div>・フレームクロスメンバサブAssyフロント</div> <div>・両側フロントアクスルハブ</div> <div>・両側フロントアッパアームブラケットNo.1</div> <div>・両側フロントアッパアームブラケットNo.2</div> <div>・両側フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1</div> <div>・両側フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2</div> <div>・両側フロントサスペンションサポートサブAssy</div> <div>・両側フロントサスペンションローアームAssy</div> <div>・両側フロントスタビライザリンクAssy</div> <div>・両側フロントディスク</div> <div>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤAssy</div> <div>・エンジン調整</div> <div>・ブレーキエア抜き</div> <div>・フロントホイールアライメント測定・微調整</div> <div>・ロードテスト</div> <div>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div>	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
二	
<div>・フェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す</div> <div>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</div> <div>・ショックロッドの名称は修理書より引用</div> <div>・EFIフューエルパイプクランプNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプNo.1となる</div> <div>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>	

## M070

## (1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

10. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパリインホースメントサブAssy</li> <li>・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2</li> <li>・ラジエータローエアデフレクタ</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・サブラジエータAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
10. 90	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバセンタ脱着</li> <li>・セミコンダクタパワーインテグレーションコンピュータNo.1脱着</li> <li>・フェンダエプロンブレースサブAssy脱着</li> <li>・フューエルタンクプロテクタロー脱着</li> <li>・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着</li> <li>・両側フロントショックアブソーバキャップ脱着</li> <li>・フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアッパNo.2脱着</li> <li>・両側ローアームマウンティングリインホースメントサブAssyリヤ脱着</li> <li>・エンジンリヤマウンティングメンバ</li> <li>・エンジンルームワイヤNo.3</li> <li>・両側サイドレールリインホースメントNo.2</li> <li>・両側サスペンションアームAssyローアNo.2</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側タイロッドAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキエアガイドプレート</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フレームクロスメンバサブAssyフロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ</li> <li>・両側フロントアッパアームブラケットNo.1</li> <li>・両側フロントアッパアームブラケットNo.2</li> <li>・両側フロントサスペンションアッパアームAssyNo.1</li> <li>・両側フロントサスペンションアッパアームAssyNo.2</li> <li>・両側フロントサスペンションサポートサブAssy</li> <li>・両側フロントサスペンションローアアームAssy</li> <li>・両側フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>


## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—

- ・フェンダエプロンブレースサブAssyは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は修理書より引用
- ・EFIフューエルパイプクランプNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はEFIフューエルパイプクランプNo.1となる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

M130	
(1)オイルパンサブAssyNo.2取替	
0. 90	取外し状態
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy
	(含)作業および部品
	・エンジンオイル入替 ・付属品
・[除]材料費	



オイルパンサブAssyNo.2

# 訂 正 の お 願 い

2017. 8 株式会社自研センター

\*No.J-793 レクサス LC500 (URZ100系) 2017年6月を下記の通り訂正いたします。

## P.51 B260


指数項目が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。

B260	
(1) ムーンルーフガラスAssy取替	
ガラスパノラマ ルーフ  6. 60	取外し状態
	・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・コンソールボックス Assy
	(含) 作業および部品
	・両側ルーフサイドレールウェザーストリップフロント取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフパネル取替	
CFRPルーフ  12. 30	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・コンソールボックス Assy
	(含) 作業および部品
	・両側ルーフサイドレールウェザーストリップフロント取替 ・水密テスト ・付属品
・[除] 接着材料費	



B260		
(1) ムーンルーフガラスAssy取替		
ガラスパノラマ ルーフ  6. 60	取外し状態	
	・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート	・リヤシート ・コンソールボックス Assy
	(含) 作業および部品 ・両側ルーフサイドレールウェザーストリップフロント取替 ・水密テスト	・付属品
(2) ルーフパネル取替		
CFRPルーフ  12. 30	取外し状態	
	・ラジエータローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート	・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・コンソールボックス Assy
	(含) 作業および部品 ・両側ルーフサイドレールウェザーストリップフロント取替 ・水密テスト	・付属品
・[除] 接着材料費		

ガラスパノラマルーフ



CFRPルーフ

