

指数追加のご案内

2022.1 株式会社自研センター


*No.J-804 ホンダ N-BOX (JF3・4系) 2018年1月を下記の通り追加いたします。

P.71-2 B260

指数を追加設定しましたので、該当箇所に差込み願います。

B260	
(1) ルーフパネルCOMP取替	
12. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none">・フロントカウルトップAssy・テールゲートCOMP・両側テールゲートヒンジCOMP・ルーフライニングAssy
	<ul style="list-style-type: none">・両側フロントシート・リヤシート・フロントウインドシールドガラスセット
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none">・両側インナブラケット取替・両側インナブラケット取替・両側インナブラケット取替・両側インナブラケット取替
	<ul style="list-style-type: none">・両側インナブラケット取替・水密テスト・付属品

B260	
(1) ルーフパネルCOMP取替	
12. 90	取外し状態 ・フロントカウルトップ Assy ・テールゲートCOMP ・両側テールゲートヒンジCOMP ・ルーフライニング Assy
	(含) 作業および部品 ・両側インナブラケット取替 ・両側インナブラケット取替 ・両側インナブラケット取替 ・両側インナブラケット取替
	・両側フロントシート ・リヤシート ・フロントウインドシールドガラスセット ・両側インナブラケット取替 ・水密テスト ・付属品



訂正のお願い

2020. 4 株式会社自研センター

*No.J-804 ホンダ N-BOX (JF3・4系) 2018年1月を下記の通り訂正いたします。

P.70 B230

指数の追加があったため、該当ページを差替え願います。

⊖⊖⊖⊖ 削除 ○○○○ 追加


B230	
(1)片側センタピラー取替	
左側	取外し状態
5. 10	・ルーフライニングAssy ・フロントシート
助手席スーパースライドシート 左側	(含)作業および部品
5. 40	・センタインナピラーCOMP取替 ・センタインナローピラー取替 ・フロントインサイドシルスチフナ(再使用) ・付属品
右側	取外し状態
4. 50	・ルーフライニングAssy ・フロントシート (含)作業および部品 ・センタインナピラーCOMP取替 ・センタインナローピラー取替 ・付属品
・フロントインサイドシルスチフナの部品名称は助手席スーパースライドシート非装着車の場合フロントシートアウタリヤスチフナとなる	
・フロントインサイドシルスチフナ、フロントシートアウタリヤスチフナの名称はボディ整備編より引用	

B230

(1)片側センタピラー取替

左側 5. 10 助手席スーパースライドシート 左側 5. 40	取外し状態	・ルーファイニングAssy ・フロントシート
	(含)作業および部品	・センタインナピラーCOMP取替 ・センタインナローアープラー取替 ・フロントインサイドシルスチフナ(再使用) ・付属品
右側 4. 50	取外し状態	・ルーファイニングAssy ・フロントシート
	(含)作業および部品	・センタインナピラーCOMP取替 ・センタインナローアープラー取替 ・付属品

・フロントインサイドシルスチフナの部品名称は助手席スーパースライドシート非装着車の場合フロントシートアウトリヤスチフナとなる
 ・フロントインサイドシルスチフナ、フロントシートアウトリヤスチフナの名称はボディ整備編より引用




B241

(1)片側サイドシルパネル(センタピラー関係なし)取替

2. 60	取外し状態	・サイドシルガーニッシュAssy
	(含)作業および部品	・フロントサイドガーニッシュAssy脱着 ・フロントドアウエザーストリップ脱着 ・付属品

・センタピラーを含まない前部でのカット作業



B250	
(1)片側センタピラー、片側サイドシルパネル取替	
左側 9. 60 助手席スーパースライドシート 左側	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュAssy ・スライドドアパネルCOMP ・リヤバンパフェイス ・ルーフライニングAssy ・フロントシート
	(含)作業および部品 ・センタインナピラーCOMP取替 ・センタインナローピラー取替 ・フロントインサイドシルスチフナ(再使用) ・付属品
右側 9. 00	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュAssy ・スライドドアパネルCOMP ・リヤバンパフェイス ・ルーフライニングAssy ・フロントシート
	(含)作業および部品 ・センタインナピラーCOMP取替 ・センタインナローピラー取替 ・付属品

・サイドシル前後端部でのカット作業
 ・フロントインサイドシルスチフナの部品名称は助手席スーパースライドシート非装着車の場合フロントシートアウトリヤスチフナとなる
 ・フロントインサイドシルスチフナ、フロントシートアウトリヤスチフナの名称はボディ整備編より引用

