

指数追加のご案内

2022.6 株式会社自研センター

*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.120 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1.00	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1.10	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態 二
	(含)作業および部品 二
・[除]フロンガス代	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
M20A-FXS 4WD リヤ側 0.40	取外し状態 ・デッキフロアボックスリヤ ・デッキボードAssy ・ラゲージルームカバーリヤ
	(含)作業および部品 ・インバータターミナルカバー脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
M20A-FXS 4WD フロント&リヤ側 0.50	取外し状態 ・デッキフロアボックスリヤ ・デッキボードAssy ・ラゲージルームカバーリヤ
	(含)作業および部品 ・インバータターミナルカバー脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
M20A-FXS フロント側 0.30	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・コネクタカバーAssy脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
<p>・M20A-FXS フロント側0.30はエンジンルーム内およびHVサブライバッテリーAssyの高電圧回路作業時のみに使用する</p> <p>・M20A-FXS 4WD リヤ側0.40は4WD車のリヤフロアパン周辺の高電圧回路作業時のみに使用する</p> <p>・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用</p>	
M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1.00	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアツパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアツパー一部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1.10	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアツパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアツパー一部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・[除]フロンガス代	

訂正のお願い

2019. 6 株式会社自研センター

*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.69 指数項目「B190」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。


B190	
(1)片側フロントピラー、片側サイドパネルアウタNo.2取替	
8. 60	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント
	・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品 ・フロントピラーアッパーコーナガセット取替 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替
	・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	

B190

(1)片側フロントピラー、片側サイドパネルアウタNo.2取替

8. 60	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーアッパコーナガセット取替 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品

- ・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業
- ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.70 指数項目「B191」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
7. 40	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアツパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy
	・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアツパ ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアツパコーナガセット ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 ・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	

B191

(1)片側フロントピラー取替

7. 40

取外し状態

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアツパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy | <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアツパ ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアツパコーナガセット ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy |
|--|--|

(含)作業および部品


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 | <ul style="list-style-type: none"> ・付属品 |
|---|--|

・フロントピラー 上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業


・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ




[カット断面A-A']



フロントピラーラインホースメントサブAssyロー



フロントピラーアウタ



[カット断面B-B']

*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。


P.76 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy
	・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
(含)作業および部品	
	・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替
	・付属品

B230

(1)片側センタピラー取替

10. 30	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.78 指数項目「B240」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。

B240	
(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
9. 90	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワ ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・センタピラーガーニッシュローワ脱着 ・センタボデーピラーサブAssyアウタ下部取替 ・ロックラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 	

B240

(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

9. 90


取外し状態

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアツプコーナガセット | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy |
|--|--|

(含)作業および部品

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーサブAssyアウタ下部取替 | <ul style="list-style-type: none"> ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品 |
|--|---|

・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.80 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロックパネルアウタ取替	
15. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット ・フロントピラー
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssyロー取替 ・ロックラインホースメントサブAssyアウタ取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・センタピラー 上部およびロックパネル前後端部でのカット作業 	

B250

(1)片側センタピラー、片側ロックパネルアウタ取替

15. 30


取外し状態

- ・両側フロントバンパエクステンション
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・ヘッドランプユニットAssy
- ・フードサブAssy
- ・フードヒンジAssy
- ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンク Assy
- ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
- ・フェンダサブAssyフロント
- ・ボデーロックパネルモールディング Assy
- ・サイドパネルアウタNo.2
- ・フロントピラーアッパコーナガセット
- ・フロントピラー
- ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー
- ・フロントドアパネルサブAssy
- ・リヤドアパネルサブAssy
- ・クォータパネル前部
- ・ルーフヘッドライニングAssy
- ・フォワードレグニションカバーNo.1
- ・両側フロントシート
- ・リヤシート
- ・ウインドシールドガラス
- ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy
- ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy
- ・インストルメントパネルラインホースメントAssy

(含)作業および部品

- ・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替
- ・センタボデーピラーラインホースサブAssyローワー取替
- ・ロックラインホースサブAssyアウタ取替
- ・付属品

・センタピラー上部およびロックパネル前後端部でのカット作業



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.85 指数項目「B280」が追加設定されたため、該当ページに追加願います。

B280	
(1)片側クォータホイールハウスパネルアウタ取替	
左側	取外し状態
4. 60	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップパネルモールディング Assy ・クォータパネル
右側	・リヤバンパカバー ・リヤシート
4. 50	(含)作業および部品
	・クォータパネルサブ Assy インナフロント取替 ・クォータホイールハウスガセットリヤ取替 ・クォータホイールハウスリインホースメントインナ取替
	・ロックリインホースサブ Assy アウタ後部(再使用) ・付属品
・クォータパネルサブ Assy インナフロントは上部でのカット作業	

B280

(1)片側クォータホイールハウスパネルアウタ取替

左側 4. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップパネルモールディング Assy ・クォータパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパカバー ・リヤシート
	右側 4. 50	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・クォータパネルサブ Assy インナフロント ・クォータホイールハウスガセットリヤ ・クォータホイールハウスリインホースメントインナ ・クォータホイールハウスサブ Assy アウタ後部 (再使用) ・付属品

・クォータパネルサブ Assy インナフロントは上部でのカット作業

