

# 訂正のお願い

2020. 8 株式会社自研センター

\*No.J-847 マツダ MAZDA3 FASTBACK (BP5P、BPFP、BP8P 系) 2019年12月を下記の通り訂正いたします。

## P.14 B020

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

| B020   |  |
|--|--|
| (1)フロントバンパ取替                                   |  |
| 3. 00  | 取外し状態<br>—   |
|  | (含)作業および部品<br>・UPラジエタグリル<br>・アンダカバー脱着<br>・エアークリーナケース脱着<br>・両側キャップ<br>・クリップ<br>・グリルセンタガーニッシュ<br>・グリルブラケットC<br>・コーションラベル<br>・コーションラベル<br>・コード<br>・両側シールラバー<br>・両側シールラバー<br>・トローイングフックカバー<br>・バンパガード<br>・両側バンパプロテクタ<br>・両側ブラケット<br>・ブラケット<br>・フロントアンダカバー脱着<br>・フロントセンサレーダ<br>・フロントマスコット<br>・両側フロントモール<br>・ボンネットウェザーストリップ<br>・ボンネットロックプロテクタ脱着<br>・ライセンスプレートホルダ<br>・ラジエタグリル<br>・ラジエタグリルキャップ<br>・付属品 |
| ・ラジエタグリルキャップの部品名称は360° ビュー・モニタ装着車の場合フロントカメラとなる |  |







# 訂正のお願い

2020. 1 株式会社自研センター

\*No.J-847 マツダ MAZDA3 FASTBACK (BP5P、BPFP、BP9P 系) 2019 年 12 月を下記の通り訂正いたします。

## P.165 ボデーシーリング


メーカー資料の訂正に伴いボデーシーリングを訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

### ボデーシーリング


アンダ・ボデー

2WD



— :シーラ塗布部


4WD



— :シーラ塗布部


アンダ・ボデー

2WD



— :シーラ塗布部

4WD



— :シーラ塗布部