

訂 正 の お 願 い

2020. 4 株式会社自研センター

*No.J-848 ダイハツ タント (LA650S、LA660S 系) 2020 年 1 月を下記の通り訂正いたします。

P.127 M220

指数テーブル欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~0.60~~ 削除 0.50 追加

M220	
(1)エアコンディショナユニットAssy脱着	
0.60 <u>0.50</u>	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムチューブAssy ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメント
	(含)作業および部品 ・エアダクトAssy脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシールNo.2取替
(2)エアコンディショナユニットAssy取替	
0.80	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムチューブAssy ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメント
	(含)作業および部品 ・アスピレータパイプ ・エアコンディショナワイヤNo.1 ・エアダクト ・エアダクトAssy脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシールNo.2取替 ・エアフィルタ ・クーラカバーNo.2 ・ヒータトゥーレジスタダクトNo.2 ・付属品

M220

(1) エアコンディショナユニット Assy 脱着

0. 50	取外し状態	
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy ・ステアリングコラムチューブ Assy	・インストルメントパネル ・インストルメントパネルリインホースメント
	(含) 作業および部品	
	・エアダクト Assy 脱着 ・エアダクトシール取替	・エアダクトシール取替

(2) エアコンディショナユニット Assy 取替

0. 80	取外し状態	
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy ・ステアリングコラムチューブ Assy	・インストルメントパネル ・インストルメントパネルリインホースメント
	(含) 作業および部品	
	・アスピレータパイプ ・エアコンディショナワイヤ No.1 ・エアダクト ・エアダクト Assy 脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール取替	・エアダクトシール No.2 取替 ・エアフィルタ ・クーラカバー No.2 ・ヒータウーレジスタダクト No.2 ・付属品

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

