

訂正のお願い

2020. 4 株式会社自研センター

*No.J-850 スバル シフォン (LA650F、LA660F 系) 2020 年 1 月を下記の通り訂正いたします。

P.125 M220

指数テーブル欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~0.60~~ 削除 0.50 追加

M220	
(1) エアコンディショナユニット Assy 脱着	
0.60 <u>0.50</u>	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy ・ステアリングコラムチューブ Assy ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメント
	(含) 作業および部品 ・エアダクト Assy 脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール No.2 取替
(2) エアコンディショナユニット Assy 取替	
0.80	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy ・ステアリングコラムチューブ Assy ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメント
	(含) 作業および部品 ・アスピレータパイプ ・エアコンディショナワイヤ No.1 ・エアダクト ・エアダクト Assy 脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール No.2 取替 ・エアフィルタ ・クーラカバー No.2 ・ヒータトゥーレジスタダクト No.2 ・付属品

M220

(1) エアコンディショナユニットAssy脱着

0. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・ステアリングコラムチューブ Assy 	<ul style="list-style-type: none"> ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルリインホースメント
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・エアダクトAssy脱着 ・エアダクトシール取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・エアダクトシール取替

(2) エアコンディショナユニットAssy取替

0. 80	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・ステアリングコラムチューブ Assy 	<ul style="list-style-type: none"> ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルリインホースメント
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・アスピレータパイプ ・エアコンディショナワイヤNo.1 ・エアダクト ・エアダクトAssy脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・エアダクトシールNo.2取替 ・エアフィルタ ・クーラカバーNo.2 ・ヒートウレジスタセンタサブダクト ・付属品

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

