

訂 正 の お 願 い

2025. 9 株式会社自研センター

*No.J-867 ミツビシ e Kスペース、e Kクロススペース (B34A・35A・37A・38A 系) 2020 年 11 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.54 B215

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇：訂正

B215	
(1)片側リヤドアパネルAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
ハンズフリーオートスライドドア 1. 00	取外し状態
	—
	(含)作業および部品

B215	
(1)片側リヤドアパネルAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・カーゴフロアボード脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・クォータロワートリム脱着 ・テールゲートオープニングウエザストリップ脱着 ・リヤスカッフプレート脱着 ・リヤドアオープニングインナウエザストリップ脱着 ・リヤドアガイドブラケット脱着 ・リヤドアセンタレールカバー脱着 ・リヤドアダンパ脱着 ・リヤドアローローラアームカバー脱着 ・ハーネス縁切 ・水密テスト ・立付調整
ハンズフリーオートスライドドア 1. 00	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・カーゴフロアボード脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・クォータロワートリム脱着 ・テールゲートオープニングウエザストリップ脱着 ・リヤスカッフプレート脱着 ・リヤドアオープニングインナウエザストリップ脱着 ・リヤドアガイドブラケット脱着 ・リヤドアガイドブラケット脱着 ・リヤドアセンタレールカバー脱着 ・リヤドアダンパ脱着 ・リヤドアローローラアームカバー脱着 ・ハーネス縁切 ・水密テスト ・立付調整
B216	
(1)片側リヤドアパネルAssy取替	
左側 2. 50 イージクローザ付 右側 2. 50 右側 2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・カーゴフロアボード脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・クォータロワートリム脱着 ・テールゲートオープニングウエザストリップ脱着 ・リヤスカッフプレート脱着 ・リヤドアオープニングインナウエザストリップ脱着 ・リヤドアガイドブラケット脱着 ・リヤドアセンタレールカバー脱着 ・リヤドアダンパ脱着 ・リヤドアローローラアームカバー脱着 ・リヤドアアッパローラアーム ・リヤドアセンタローラアーム ・リヤドアトリム ・リヤドアローローラアーム ・ハーネス縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
ハンズフリーオートスライドドア 2. 80	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・カーゴフロアボード脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・クォータロワートリム脱着 ・テールゲートオープニングウエザストリップ脱着 ・リヤスカッフプレート脱着 ・リヤドアオープニングインナウエザストリップ脱着 ・リヤドアガイドブラケット脱着 ・リヤドアガイドブラケット脱着 ・リヤドアセンタレールカバー脱着 ・リヤドアダンパ脱着 ・リヤドアローローラアームカバー脱着 ・リヤドアアッパローラアーム ・リヤドアセンタローラアーム ・リヤドアトリム ・リヤドアローローラアーム ・ハーネス縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整

指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-867 ミツビシ e Kスペース、e Kクロススペース (B34A・35A・37A・38A 系) 2020 年 11 月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。


P. 86 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

○○○○ 追加

M010	
(1)エアコンリフリジェラントコンデンサAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバンパリーンホースメント
	(含)作業および部品 ・ガスチャージ
(2)エアコンリフリジェラントコンデンサAssy取替	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバンパリーンホースメント
	(含)作業および部品 ・ガスチャージ ・付属品
<u>割増項目</u>	
<u>フロンガス回収・再使用</u>	
<u>0. 30増</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>二</u>
	<u>(含)作業および部品</u> <u>二</u>
・[除]フロンガス代	

M010	
(1)エアコンリフリジェラントコンデンサAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバンパリーンホースメント
	(含)作業および部品 ・ガスチャージ
(2)エアコンリフリジェラントコンデンサAssy取替	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバンパリーンホースメント
	(含)作業および部品 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 —
・[除]フロンガス代	



エアコンリフリジェラントコンデンサAssy

訂 正 の お 願 い

2022. 2 株式会社自研センター

*No.J-867 ミツビシ e Kスペース、e Kクロススペース（B34A・35A・37A・38A 系）2020 年 11 月を下記の通り訂正いたします。

P.26 B085

指数値の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

~~0000~~ 削除 0000 追加

B085	
(1)フロントデッキガーニッシュ脱着	
0. 90 <u>1. 20</u>	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着
(2)フロントデッキガーニッシュ、ウインドシールドワイパモータAssy脱着	
1. 00 <u>1. 20</u>	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着
(3)フロントデッキガーニッシュ、ウインドシールドワイパモータAssy、カウルトップロワーパネル脱着	
1. 00 <u>1. 30</u>	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着
(4)フロントデッキガーニッシュ取替	
0. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・フードリヤウエザストリップ ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・付属品
(5)フロントデッキガーニッシュ取替、ウインドシールドワイパモータAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・フードリヤウエザストリップ ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・付属品
(6)フロントデッキガーニッシュ取替、ウインドシールドワイパモータAssy脱着、カウルトップロワーパネル取替	
0. 40	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・フードリヤウエザストリップ ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・付属品
・フロントデッキガーニッシュ脱着にはエプトシーラの取替が必要、指数はこれを含んで作成	
・エプトシーラの名称は整備解説書より引用	

P. 26 差替分

B085	
(1)フロントデッキガーニッシュ脱着	
1. 20	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着
(2)フロントデッキガーニッシュ、ウインドシールドワイパモータAssy脱着	
1. 20	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着
(3)フロントデッキガーニッシュ、ウインドシールドワイパモータAssy、カウルトップロワーパネル脱着	
1. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着
(4)フロントデッキガーニッシュ取替	
0. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・付属品 ・フードリヤウエザストリップ
(5)フロントデッキガーニッシュ取替、ウインドシールドワイパモータAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・付属品 ・フードリヤウエザストリップ
・フロントデッキガーニッシュ脱着にはエプトシーラの取替が必要、指数はこれを含んで作成 ・エプトシーラの名称は整備解説書より引用	
(6)フロントデッキガーニッシュ取替、ウインドシールドワイパモータAssy脱着、カウルトップロワーパネル取替	
0. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ウインドシールドワイパームAssy脱着 ・両側フェンダシールドカバー脱着 ・両側ウインドシールドワイパームヘッドカバー脱着 ・付属品 ・フードリヤウエザストリップ
・フロントデッキガーニッシュ脱着にはエプトシーラの取替が必要、指数はこれを含んで作成 ・エプトシーラの名称は整備解説書より引用	