

指数追加のご案内

2023. 7 株式会社自研センター

*No. J-872 ホンダ Honda e (ZC7 系) 2021 年 1 月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.38・P.39 B170

以下の指数が追加設定されましたので、**P.38** 指数テーブル、**P.39** イラスト欄をそれぞれ差替え願います。


〇〇〇〇 追加

(2)フロントバルクヘッドセット、片側フロントダンパハウジングCOMP、片側フロントサイドフレームセット、両側フロントバンパビームエクステンションブラケット取替	
7. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェイスAssy
	・フロントバンパビームCOMP
	・両側ヘッドライトAssy
	・ボンネットCOMP
	・ボンネットヒンジCOMP
	・カウルトップAssy
	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP
	・ダッシュボードアップリッドCOMP
	・両側フロントフェンダパネルCOMP
	・コンデンサAssy
	・ラジエタCOMP
	・フロントIPUアンダカバー
	・フロントアンダカバー
	・フロントサスペンションAssy
	・バッテリーチャージャCOMP&フロントローフレームCOMP
	・ラジエタCOMP
	・デンドウウォータ (IPU) ポンプキット
	・デンドウウォータ (PCU) ポンプキット
	・タンデムモータシリンダセット
(含) 作業および部品	
	・ホイールハウスアップパメンバCOMP取替
	・付属品


B170	
(1)フロントバルクヘッドセット、片側フロントダンパハウジングCOMP、片側フロントサイドフレームセット取替	
左側 6. 60	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・ボンネットヒンジCOMP ・カウルトップAssy ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・ダッシュボードアッパリッドCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー ・フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージャCOMP&フロントローアフレームCOMP ・ラジエタCOMP ・デンドウウォーター (IPU) ポンプキット ・デンドウウォーター (PCU) ポンプキット
	(含) 作業および部品 ・フロントバンパビームエクステンションブラケット取替 ・付属品
	・ホイールハウスアッパメンバCOMP取替
右側 6. 60	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・ボンネットヒンジCOMP ・カウルトップAssy ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・ダッシュボードアッパリッドCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー ・フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージャCOMP&フロントローアフレームCOMP ・ラジエタCOMP ・デンドウウォーター (IPU) ポンプキット ・デンドウウォーター (PCU) ポンプキット ・タンデムモータシリンダセット
	(含) 作業および部品 ・フロントバンパビームエクステンションブラケット取替 ・付属品
	・ホイールハウスアッパメンバCOMP取替
(2)フロントバルクヘッドセット、片側フロントダンパハウジングCOMP、片側フロントサイドフレームセット、両側フロントバンパビームエクステンションブラケット取替	
7. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・ボンネットヒンジCOMP ・カウルトップAssy ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・ダッシュボードアッパリッドCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー ・フロントサスペンションAssy ・バッテリーチャージャCOMP&フロントローアフレームCOMP ・ラジエタCOMP ・デンドウウォーター (IPU) ポンプキット ・デンドウウォーター (PCU) ポンプキット ・タンデムモータシリンダセット
	(含) 作業および部品 ・ホイールハウスアッパメンバCOMP取替 ・付属品
・[除]ブレーキオペレーティングシミュレータセット ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

フロントバルクヘッドセット、片側フロントダンパハウジングCOMP、
片側フロントサイドフレームセット取替


ホイールハウスアッパメンバCOMP



フロントダンパハウジングCOMP




フロントバンパビーム
エクステンション
ブラケット




フロントバルクヘッドセット

フロントサイドフレームセット




フロントバルクヘッドセット、片側フロントダンパハウジングCOMP、
片側フロントサイドフレームセット、両側フロントバンパビームエクステンションブラケット取替


ホイールハウスアッパメンバCOMP



フロントダンパハウジングCOMP




フロントバンパビーム
エクステンション
ブラケット(両側)



フロントバルクヘッドセット

フロントサイドフレームセット



指数追加のご案内

2023. 6 株式会社自研センター

*No.J-872 ホンダ Honda e (ZC7系) 2021年1月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。


P.115 Ⅲ.補修塗装指数(溶剤系)

高機能塗装の指数が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刮傷
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネットCOMP	122	1.8	2.4	3.4	2.4	2.0	1.1
2	フロントフェンダパネルCOMP	29	1.1	1.5	1.7	1.4	1.3	0.5
3	ドアパネルCOMP	87	1.8	2.5	3.0	2.1	1.7	1.1
4	リヤードアールパネルCOMP	59	1.5	2.0	2.5	1.7	1.6	0.8
5	リヤードアウトサイドパネルセット ※1	65	2.3	2.8	2.6	1.8	1.6	0.9
6	テールゲートCOMP	72	1.7	2.2	2.7	1.9	1.6	1.0
7	リヤードパネルCOMP ※2	42	1.5	1.9	2.0	1.6	1.4	0.5
8	サイドシルパネル	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)リヤードピラーロアータCOMP、リヤードピラーアッパータCOMP

※2(含)リヤードパネルスチフナCOMP

② 加算基礎数値

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜	ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	メタリック	2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
	2コートパール	速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
	3コートパール	2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
		速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2


高機能塗装用加算基礎数値

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜	ソリッド	速乾	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	メタリック	2K	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
2コートパール	速乾	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	
3コートパール	2K	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	
	速乾	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネットCOMP	122	1.8	2.4	3.4	2.4	2.0	1.1
2	フロントフェンダパネルCOMP	29	1.1	1.5	1.7	1.4	1.3	0.5
3	ドアパネルCOMP	87	1.8	2.5	3.0	2.1	1.7	1.1
4	リヤードアールパネルCOMP	59	1.5	2.0	2.5	1.7	1.6	0.8
5	リヤアウツサイドパネルセット ※1	65	2.3	2.8	2.6	1.8	1.6	0.9
6	テールゲートCOMP	72	1.7	2.2	2.7	1.9	1.6	1.0
7	リヤパネルCOMP ※2	42	1.5	1.9	2.0	1.6	1.4	0.5
8	サイドシルパネル	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)リヤピラーローガターCOMP、リヤピラーアッパガターCOMP

※2(含)リヤパネルスチフナCOMP

② 加算基礎数値

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜							
ソリッド		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック		2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
2コートパール		速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール		2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
		速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2

高機能塗装用加算基礎数値

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜							
ソリッド		速乾	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
メタリック		2K	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
2コートパール		速乾	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
3コートパール		2K	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1
		速乾	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

*No.J-872 ホンダ H o n d a e (ZC7 系) 2021 年 1 月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。


P.119 IV. 補修塗装指数(水性)

高機能塗装の指数が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

IV. 補修塗装指数(水性)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刮傷
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネットCOMP	122	2.1	2.8	3.7	2.7	2.2	1.1
2	フロントフェンダパネルCOMP	29	1.3	1.7	1.9	1.6	1.4	0.5
3	ドアパネルCOMP	87	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.1
4	リヤードアールパネルCOMP	59	1.7	2.3	2.7	1.9	1.7	0.8
5	リヤードアウトサイドパネルセット ※1	65	2.5	3.1	2.8	2.0	1.7	0.9
6	テールゲートCOMP	72	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	1.0
7	リヤードパネルCOMP ※2	42	1.7	2.1	2.2	1.7	1.6	0.5
8	サイドシルパネル	25	1.6	1.8	1.5	-	-	0.4

取替パネル: (含) 下処理、シーリング

修正パネル: (含) 下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)リヤードピラーローガターCOMP、リヤードピラーアッパガターCOMP

※2(含)リヤードパネルスチフナCOMP

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
2コートパール	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9


高機能塗装用加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
メタリック	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3
2コートパール	4.9	5.2	5.5	5.7	6.0

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

IV. 補修塗装指数(水性)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐スリ傷
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネットCOMP	122	2.1	2.8	3.7	2.7	2.2	1.1
2	フロントフェンダパネルCOMP	29	1.3	1.7	1.9	1.6	1.4	0.5
3	ドアパネルCOMP	87	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.1
4	リヤードアールパネルCOMP	59	1.7	2.3	2.7	1.9	1.7	0.8
5	リヤアウツサイドパネルセット ※1	65	2.5	3.1	2.8	2.0	1.7	0.9
6	テールゲートCOMP	72	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	1.0
7	リヤパネルCOMP ※2	42	1.7	2.1	2.2	1.7	1.6	0.5
8	サイドシルパネル	25	1.6	1.8	1.5	—	—	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)リヤピラーローアガターCOMP、リヤピラーアツパガターCOMP

※2(含)リヤパネルスチフナCOMP

② 加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
2コートパール	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9

高機能塗装用加算基礎数値

塗膜	パネル枚数				
	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
メタリック	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3
2コートパール	4.9	5.2	5.5	5.7	6.0

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

訂 正 の お 願 い

2022.9 株式会社自研センター

*No.J-872 ホンダ H o n d a e (ZC7 系) 2021 年 1 月を下記の通り訂正いたします。

P.72 B290

指数の前提条件を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

□:訂正箇所

B290	
(1)リヤーパネルCOMP取替	
3. 80	取外し状態
	リヤーバンパフェイスAssy リヤーバンパビームCOMP
	(含)作業および部品
	・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着 ・トランクフロアボードAssy脱着 ・両側リヤードアーインナシール脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP取替	
5. 90	取外し状態
	リヤーバンパフェイスAssy リヤーバンパビームCOMP
	(含)作業および部品
	・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着 ・トランクフロアボードAssy脱着 ・両側リヤードアーインナシール脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着 ・水密テスト ・付属品
(3)リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP、片側リヤーピラーロアーガターCOMP取替	
6. 10	取外し状態
	リヤーバンパフェイスAssy リヤーバンパビームCOMP
	(含)作業および部品
	・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着 ・トランクフロアボードAssy脱着 ・両側リヤードアーインナシール脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着 ・水密テスト ・付属品
(4)リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP、両側リヤーピラーロアーガターCOMP取替	
6. 30	取外し状態
	リヤーバンパフェイスAssy リヤーバンパビームCOMP
	(含)作業および部品
	・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着 ・トランクフロアボードAssy脱着 ・両側リヤードアーインナシール脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着 ・水密テスト ・付属品

B290	
(1)リヤーパネルCOMP取替	
3. 80	取外し状態 ・リヤーバンパフェイスAssy ・リヤーバンパビームCOMP ・モータ・トランスアクスル&リヤサスペンションAssy
	・リヤーIPUアンダカバー ・リヤーフロアアンダカバー (含)作業および部品 ・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着
(2)リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP取替	
5. 90	取外し状態 ・リヤーバンパフェイスAssy ・リヤーバンパビームCOMP ・モータ・トランスアクスル&リヤサスペンションAssy
	・リヤーIPUアンダカバー ・リヤーフロアアンダカバー (含)作業および部品 ・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着
(3)リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP、片側リヤーピラーローアーガターCOMP取替	
6. 10	取外し状態 ・リヤーバンパフェイスAssy ・リヤーバンパビームCOMP ・モータ・トランスアクスル&リヤサスペンションAssy
	・リヤーIPUアンダカバー ・リヤーフロアアンダカバー (含)作業および部品 ・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着
(4)リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP、両側リヤーピラーローアーガターCOMP取替	
6. 30	取外し状態 ・リヤーバンパフェイスAssy ・リヤーバンパビームCOMP ・モータ・トランスアクスル&リヤサスペンションAssy
	・リヤーIPUアンダカバー ・リヤーフロアアンダカバー (含)作業および部品 ・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・両側シートサイドガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着

*No.J-872 ホンダ H o n d a e (ZC7 系) 2021 年 1 月を下記の通り訂正いたします。


P.74 B310

指数の前提条件を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

: 訂正箇所

B310	
(1)片側リヤーアウトサイドパネルセット、リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP取替	
11. 60	取外し状態
	・サイドシルガーニッシュAssy ・リヤーバンパビームCOMP
	・リヤーバンパフェイスAssy ・リヤシート
11. 60	(含)作業および部品
	・カーゴフロアボックス脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・リヤーピラーガーニッシュAssy脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・リヤーピラーミドルガター取替 ・両側テールライトAssy脱着 ・リヤーピラーロアーガターCOMP取替 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着 ・水密テスト ・リヤーサイドガーニッシュAssy脱着 ・付属品
・リヤーアウトサイドパネルセット上部および下部(サイドシル部)でのカット作業	
・[除]ルーフライニングCOMP	

B310	
(1)片側リヤーアウトサイドパネルセット、リヤーパネルCOMP、リヤーパネルスチフナCOMP取替	
11. 60	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュAssy ・リヤーバンパフェイスAssy ・リヤーバンパビームCOMP ・リヤシート ・モータ・トランスアクスル&リヤサスペンションAssy ・リヤーIPUアンダカバー ・リヤーフロアアンダカバー
	(含)作業および部品 ・カーゴフロアボックス脱着 ・カーゴフロアボックス脱着 ・テールゲートウェザーストリップ脱着 ・両側テールライトAssy脱着 ・両側トランクサイドベースCOMP脱着 ・リヤーサイドガーニッシュAssy脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着 ・リヤービラーガーニッシュAssy脱着 ・リヤービラーミドルガター取替 ・リヤービラーローガターCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
・リヤーアウトサイドパネルセット上部および下部(サイドシル部)でのカット作業 ・[除]ルーフライニングCOMP	



指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-872 ホンダ Honda e (ZC7系) 2021年1月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P. 89 M010

指数を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

○○○○ 追加

M010	
(1)コンデンサAssy脱着	
0. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy
	・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側ラジエタマウンティングアッパクション脱着 ・ガスチャージ
(2)コンデンサAssy取替	
1. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy
	・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クーリングファンCOMP ・クーリングファンモータ ・シュラウドCOMP ・両側ラジエタマウンティングアッパクション脱着
・両側ラジエタマウンティングロアークション ・ガスチャージ ・付属品	
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
—	
・取外し状態に記載のラジエタCOMPはバッテリーパックセット用のラジエタCOMPを示す ・[除]フロンガス代	

M001**(1)高電圧回路遮断作業**

0. 30	取外し状態	
	・リヤIPUアンダカバー	・リヤフロアアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側サービスコネクタプラグ脱着 ・サービスプラグインタプレートAssy脱着	・両側サービスプラグリッドAssy脱着
・[除]モータインバータ電圧点検		

M010**(1)コンデンサAssy脱着**

0. 90	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy	・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側ラジエタマウンティングアッパクション脱着	・ガスチャージ

(2)コンデンサAssy取替

1. 10	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy	・ラジエタCOMP ・フロントIPUアンダカバー ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・クーリングファンCOMP ・クーリングファンモータ ・シュラウドCOMP ・両側ラジエタマウンティングアッパクション脱着	・両側ラジエタマウンティングロアークッション ・ガスチャージ ・付属品

割増項目**フロンガス回収・再使用**

0. 30増	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
—		

・取外し状態に記載のラジエタCOMPはバッテリーパックセット用のラジエタCOMPを示す

・[除]フロンガス代

▶脱着作業時①グループは一体で脱着