

訂正のお願い

2024.7 株式会社自研センター

*No.J-882 スズキ ソリオ (MA27S、MA37S 系) 2021 年 5 月について、下記の通り訂正いたします。

P.63 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加


B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 20	取外し状態
	・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ
	(含) 作業および部品
	・水密テスト ・ルーフライニング ・リヤブロワユニット ・ウインドシールドガラス ・付属品
・シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用 ・[除]シーラントシート取付け	

B260

(1)ルーフパネル取替

5. 20	取外し状態	
	・カウリングトップセンタガーニッシュ	・ルーフライニング
	・バックドアパネル Assy	・リヤブロウユニット
	・両側バックドアヒンジ	・ウインドシールドガラス
(含)作業および部品		
・水密テスト		・付属品

- ・シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用
- ・[除]シーラントシート取付け



運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2023. 11 株式会社自研センター

*No.J-882 スズキ ソリオ（MA27S、MA37S 系）2021 年 5 月について下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾（**P. 127**）に該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数**運転支援システム再設定・調整指数**

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

**運転支援システム
再設定・調整指数**

=

**(1)基本作業指数
A 0 1 0 ～**

+

**(2)センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ～**

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ～)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ～)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTCの確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010

(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業

0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動

(2) スキャンツール接続作業

SDT-Ⅱ 使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する



A110

(1) 超音波センサ取付角度測定リヤ

0. 40	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業
	(含) 作業および部品 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定 ・リヤセンサ高さ測定

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1) 超音波センサ取付角度測定リヤ



※上記の部品名称は新型車解説書より引用

A120

(1)ステレオカメラエーミング調整

2. 20	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業
	・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
	・走行による再設定・調整
	・ターゲット設置


割増項目

エーミング調整値クリア

ステレオカメラ脱着時	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・ステレオカメラの名称はサービスマニュアルより引用

(1)ステレオカメラエーミング調整



ステレオカメラ

※上記の部品名称は新型車解説書より引用



指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-882 スズキ ソリオ (MA27S、MA37S 系) 2021 年 5 月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P. 93 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M010	
(1)コンデンサAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ
	(含)作業および部品 ・ガスチャージ
(2)コンデンサAssy取替	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ
	(含)作業および部品 ・ガスチャージ ・付属品
<u>割増項目</u>	
<u>フロンガス回収・再使用</u>	
<u>0. 30増</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>二</u>
	(含)作業および部品 <u>二</u>
・[除]フロンガス代	

訂正のお願い

2021. 8 株式会社自研センター

*No.J-882 スズキ ソリオ (MA27S、MA 37S 系) 2021 年 5 月を下記の通り訂正いたします。


P. 120 補修塗装指数

塗り面積と塗り数値の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	68	1.3	1.8	2.5	1.8	1.6	-
2	フロントフェンダパネル(ソリオ)	32	1.2	1.5	1.9	1.4	1.3	-
3	フロントフェンダパネル(ソリオバンディット)	33	1.2	1.6	1.9	1.4	1.3	-
4	フロントドアパネル Assy	87	1.8	2.5	3.0	2.1	1.7	-
5	リヤドアパネル Assy	94	1.9	2.6	3.1	2.1	1.8	-
6	クォータパネル ※1	71	2.4	2.9	2.7	1.9	1.6	-
7	バックドアパネル Assy	122	2.3	3.1	3.4	2.5	2.0	-
8	リヤスカートパネル(2WD)	52	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	-
9	リヤスカートパネル(4WD)	53	1.6	2.0	2.3	1.7	1.4	-
10	ルーフパネル ※2	318	4.4	5.9	5.3	4.1	3.4	-

取替パネル: (含) 下処理、シーリング

修正パネル: (含) 下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)サイドボデーアウトロアエクステンション、センタレールカバーパネル

※2(含)ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値


パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜							
ソリッド		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック		2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
2コートパール		速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール		2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
		速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

補修塗装指数

Ⅲ. 補修塗装指数(溶剤系)

1. 補修塗装指数の算出方法



2. 各補修塗装指数値

(1) 外板パネル補修塗装指数

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	68	1.3	1.8	2.5	1.8	1.6	-
2	フロントフェンダパネル(ソリオ)	32	1.2	1.5	1.9	1.4	1.3	-
3	フロントフェンダパネル(ソリオバンディット)	33	1.2	1.6	1.9	1.4	1.3	-
4	フロントドアパネルAssy	87	1.8	2.5	3.0	2.1	1.7	-
5	リヤドアパネルAssy	94	1.9	2.6	3.1	2.1	1.8	-
6	クォータパネル ※1	55	2.2	2.7	2.3	1.7	1.6	-
7	バックドアパネルAssy	123	2.3	3.1	3.4	2.5	2.0	-
8	リヤスカーտパネル ※2	84	1.9	2.4	2.9	2.0	1.7	-
9	ルーフパネル ※3	318	4.4	5.9	5.3	4.1	3.4	-
10	サイドシルパネル	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) 溶接パネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)センタレールカバーパネル

※2(含)サイドボデーアウトロアエクステンション

※3(含)ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

パネル枚数		塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
塗膜							
ソリッド		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック		2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
2コートパール		速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール		2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
		速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。