

訂 正 の お 願 い

2025. 4 株式会社自研センター

*No.J-884 レクサス UX300e (KMA10系) 2021年6月について、下記の通り訂正いたします。


P. 76 B230

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇:追加

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 60	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替 ・付属品
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部)でのカット作業	

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 60	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・付属品 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替	
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業	



指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-884 レクサス UX300e (KMA10系) 2021年6月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.112 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1.00	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ
	・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタサブ Assy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品
	・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブ Assyアッパ一部脱着
	・ラジエータトゥーサポートシールNo.2脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1.00	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ
	・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタサブ Assy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品
	・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブ Assyアッパ一部脱着
	・ラジエータトゥーサポートシールNo.2脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
<u>フロンガス回収・再使用</u>	
0.30増	<u>取外し状態</u>
	二
	<u>(含)作業および部品</u>
	二
・[除]フロンガス代	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
1. 70	取外し状態
	・モータアンダカバーブラケット
	(含)作業および部品
	・インバータカバーAssy脱着 ・インバータターミナルカバー脱着 ・インバータプロテクタ脱着 ・両側コネクタカバー脱着 ・トラクションバッテリーカバーNo.2脱着 ・トラクションバッテリーデバイスプラグ脱着 ・ハイブリッドバッテリーシールNo.1取替 ・バッテリーサービスホールカバー脱着 ・バッテリーサービスホールカバーサブAssy脱着
・トラクションバッテリーカバーNo.2を脱着した場合は、EVサプライバッテリーAssyの気密点検が必要、指数はこれを含んで作成	
M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1. 00	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッターサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品
	・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ラジエータトゥーサポートシールNo.2脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1. 00	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッターサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品
	・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・ラジエータトゥーサポートシールNo.2脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・[除]フロンガス代	