

訂正のお願い

2024.7 株式会社自研センター

***No.J-895 スズキ ワゴンRスマイル (MX81S,MX91S系) 2021年11月について、
下記の通り訂正いたします。**

P.59 B260


指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 50	取外し状態
	・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ
	(含) 作業および部品
	・水密テスト ・ルーフライニング ・ウインドシールドガラス ・付属品
・シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用 ・[除]シーラントシート取付け	

B260**(1) ルーフパネル取替**


5. 50	取外し状態	
	・カウリングトップセンタガーニッシュ	・ルーフライニング
	・バックドアパネル Assy	・ウインドシールドガラス
	・両側バックドアヒンジ	
(含) 作業および部品		
	・水密テスト	・付属品
・シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用 ・[除]シーラントシート取付け		



ルーフパネル

B266**(1) 片側サイドシルパネル後部半裁取替**

3. 20	取外し状態	
	・リヤドアパネル Assy	・リヤバンパ
	(含) 作業および部品	
	・クォーターアトリム脱着 ・テールエンドトリム脱着 ・バックドアオープニングウエザストリップ脱着 ・ラゲッジフロアボード脱着	・ラゲッジフロアボックス脱着 ・リヤドアオープニングウエザストリップ脱着 ・付属品
・センタピラーを含まないサイドシルパネル後部(ホイールアーチ部)でのカット作業		



サイドシルパネル

指数追加のご案内

2022.8 株式会社自研センター

*No.J-895 スズキ ワゴンRスマイル (MX81S,MX91S系) 2021年11月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P. 86 M010

指数を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

○○○○ 追加

M010					
(1)コンデンサAssy脱着					
0. 90	取外し状態				
	・フロントバンパ		・フロントバンパメンバ		
	(含)作業および部品				
	・ガスチャージ				
(2)コンデンサAssy取替					
1. 00	取外し状態				
	・フロントバンパ		・フロントバンパメンバ		
	(含)作業および部品				
	・ガスチャージ		・付属品		
<u>割増項目</u>					
<u>フロンガス回収・再使用</u>					
<u>0. 30増</u>	<u>取外し状態</u>				
	二				
	<u>(含)作業および部品</u>				
	二				
・[除]フロンガス代					

