

訂正のお願い

2025. 8 株式会社自研センター

*No.J-897 ダイハツ ロッキーHEV（A202S系）2022年2月について、下記の通り訂正いたします。


P.59 B260

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○：追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 30	取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジサブ Assy
	・ルーフヘッドライニング ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・水密テスト
・[除] ルーフサイレンサ No.7 パッド取付け	

B260		
(1)ルーフパネル取替		
5. 30	取外し状態	
	・カウルトップベンチレーターサブ Assy	・ルーフヘッドライニング
	・バックドアパネルサブ Assy	・リヤシート
	・両側バックドアヒンジサブ Assy	・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品	
	・バックドアウエザーストリップ取替	・付属品
	・水密テスト	
・[除]ルーフサイレンサNo.7パッド取付け		



B266		
(1)片側クォータパネル前部半裁取替		
3. 40	取外し状態	
	・サイドマッドガードサブ Assy	・リヤシート
	(含) 作業および部品	
	・クォータトリムパネル Assyリヤ脱着	・リヤドアオープニングトリム脱着
	・デッキトリムカバーリヤ脱着	・リヤドアスカッフプレート脱着
	・デッキボード Assy脱着	・付属品
・クォータパネル前部 (ホイールアーチ部) でのカット作業		
・クォータトリムパネル Assyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる		

