

訂正のお願い

2025. 2 株式会社自研センター

*No.J-901 スバル レガシィ アウトバック (BT5 系) 2022 年 3 月について、下記の通り訂正いたします。

P.118 樹脂バンパ補修塗装指数

② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	1.7	2.4	1.7	2.4
メタリック・2コートパール	1.9	2.5	1.9	2.5
3コートパール	2.1	2.7	2.1	2.7

② 変形修正

〈熱加工+パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.6	4.2	2.6	4.2
メタリック・2コートパール	2.8	4.4	2.8	4.4
3コートパール	4.0	4.6	4.0	4.6

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.6	2.9	3.6
メタリック・2コートパール	3.1	3.7	3.1	3.7
3コートパール	3.3	3.9	3.3	3.9

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.6	3.3	2.6	3.3
メタリック・2コートパール	2.9	3.6	2.9	3.6
3コートパール	3.1	3.6	3.1	3.6

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数(車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントビラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタビラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10d㎡程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20d㎡程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	1.7	2.4	1.7	2.4
メタリック・2コートパール	1.9	2.5	1.9	2.5
3コートパール	2.1	2.7	2.1	2.7

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通: バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントビラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタビラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

＊No.J-901 スバル レガシィ アウトバック（BT5 系）2022 年 3 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 122 樹脂バンパ補修塗装指数

② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替 <ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.9	2.0	2.9
メタリック・2コートパール	2.2	3.1	2.2	3.1
3コートパール	2.4	3.3	2.4	3.3

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.9	4.8	3.9	4.8
メタリック・2コートパール	4.1	4.9	4.1	4.9
3コートパール	4.3	5.1	4.3	5.1

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	3.2	4.1
メタリック・2コートパール	3.4	4.2	3.4	4.2
3コートパール	3.6	4.5	3.6	4.5

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.8	2.9	3.8
メタリック・2コートパール	3.1	4.0	3.1	4.0
3コートパール	3.4	4.2	3.4	4.2

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数(車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.9	2.0	2.9
メタリック・2コートパール	2.2	3.1	2.2	3.1
3コートパール	2.4	3.3	2.4	3.3

② 変形修正

〈熱加工+パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

訂 正 の お 願 い

2023.7 株式会社自研センター

*No.J-901 スバル レガシィアウトバック (BT 5 系) 2022 年 3 月について、下記の通り
指数テーブルの一部を変更しましたので、ご案内いたします。


P.18・19 B020

割増項目の一部を追加しましたので、該当ページを差替え願います。


☐ : P.18 B020 訂正箇所

B020	
(1)フロントバンパフェース取替	
2. 20	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・アッパエネルギーアブソーバ ・アッパカバー脱着 ・インテイクフロントカバー ・エアインテークダクト脱着 ・両側フォグライトカバー ・両側フロントアーチガーニッシュ ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ランプウォッシュャノズルカバーAssy ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(2)フロントバンパフェース、フロントバックビームCOMP取替	
2. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・アウタテンパラチュアフロントセンサ ・アウタテンパラチュアフロントセンサ ・アクティブグリルフレームAssy ・アッパエネルギーアブソーバ ・アッパカバー脱着 ・インテイクフロントカバー ・エアインテークダクト脱着 ・両側センサスペーサ ・センサフロントブラケット ・両側フォグライトカバー ・両側フロントアーチガーニッシュ ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・ペDESTリアンエアバックセンサ ・両側ランプウォッシュャノズルカバーAssy ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
割増項目	
フロントフレームAssy	
0. 20増	取外し状態
	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	—

- ▶フロントバンパフェースの補給部品は塗装済
- ▶脱着作業時①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶*の部品については取替作業時に含む



フロントバンパフェース脱着または取替



フロントバンパフェース、フロントバックビームCOMP脱着または取替

B020**(1)フロントバンパフェース取替**

2. 20	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・アッパエネルギーアブソーバ ・アッパカバー脱着 ・インテイクフロントカバー ・エアインテークダクト脱着 ・両側フォグライトカバー ・両側フロントアーチガーニッシュ ・フロントグリル Assy ・両側フロントコーナレーダ Assy ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラ Assy ・両側フロントフォグライト Assy ・両側フロントレーダコード Assy ・両側ランプウォッシュノズルカバー Assy ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品

(2)フロントバンパフェース、フロントバックビームCOMP取替

2. 70	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・アウトテンパラチュアフロントセンサ ・アウトテンパラチュアフロントセンサ ・アクティブグリルフレーム Assy ・アッパエネルギーアブソーバ ・アッパカバー脱着 ・インテイクフロントカバー ・エアインテークダクト脱着 ・両側センサスペーサ ・センサフロントブラケット ・両側フォグライトカバー ・両側フロントアーチガーニッシュ ・フロントグリル Assy ・両側フロントコーナレーダ Assy ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラ Assy ・両側フロントフォグライト Assy ・両側フロントレーダコード Assy ・ペDESTリアンエアバックセンサ ・両側ランプウォッシュノズルカバー Assy ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品

割増項目**片側サブフレームCOMPサイド**


0. 30増	取外し状態
	・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	—

両側サブフレームCOMPサイド、フロントフレームAssy

0. 70増	取外し状態
	・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	—


・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用

- ▶ フロントバンパフェースの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ * の部品については取替作業時に含む




フロントバンパフェース脱着または取替

両側サブフレームCOMPサイド、
フロントフレームAssy



片側サブフレームCOMPサイド



フロントバンパフェース、フロントバックビームCOMP脱着または取替

P.30 B140 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.30 B140 訂正箇所

B140	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP取替	
3. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

B140	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP取替	
3. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy
	・両側ヘッドランプAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替	
・付属品	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

P.32 B150 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.32 B150 訂正箇所

B150	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP取替	
左側 7. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー (含)作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 7. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー (含)作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B150

(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP取替

左側 7. 90	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy	・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 7. 90	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.34 B151 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.34 B151 訂正箇所

B151	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP取替	
左側 6. 80	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・付属品
右側 6. 80	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・付属品
・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B151**(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP取替**

左側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・サブフレームCOMPサイド ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット	・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・サイドアッパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・付属品
右側 6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・サブフレームCOMPサイド ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy	・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・サイドアッパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・付属品
・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.36 B152 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.36 B152 訂正箇所

B152	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP取替	
左側 6. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
右側 5. 80	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B152

(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP取替

左側 6. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP	・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・サイドアツパフレーム取替 ・バッテリロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP取替

右側 5. 80	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP	・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

P.40 B161 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

☐ : P.40 B161 訂正箇所

B161	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP取替	
左側 6. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・付属品
右側 6. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・付属品
・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B161	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP取替	
左側 6. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・サブフレームCOMPサイド ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・付属品
右側 6. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・サブフレームCOMPサイド ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・付属品
・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P.44 B170 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

☐ : P.44 B170 訂正箇所

B170	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フレームサイドCOMP取替	
左側 9. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 9. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

B170

(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フレームサイドCOMP取替

左側 9. 10	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 9. 10	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

P.46 B171 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

☐ : P.46 B171 訂正箇所

B171	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
左側 10. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 10. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B171

(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

左側 10. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
右側 10. 00	・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.48 B172 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。



: P.48 B172 訂正箇所

B172	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側クロージングプレート前部半裁取替	
4. 70	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・ビームブラケットCOMP取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントフレームガセットCOMP取替 ・フロントフレームフロントプレート取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
(2)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
左側 8. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 7. 80	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B172

(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側クロージングプレート前部半裁取替

4. 70	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy	・両側ヘッドランプAssy ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・ビームブラケットCOMP取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントフレームガセットCOMP取替	・フロントフレームフロントプレート取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

左側 8. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
右側 7. 80	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・クロージングプレート後部半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

P.90・91 M031・M041


取外し状態および割増項目の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

(M031・M041 の割増項目は、B020 での設定に変更しました。)


□ : P.90 M031・M041 訂正箇所

M031	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・サブフレームCOMPサイド ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	・アームフロントリヤプレート脱着 ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
割増項目	
片側サブフレームCOMPサイド	
0. 20増	取外し状態
	・フロントフレームAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	—
・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用	
M041	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・サブフレームCOMPサイド ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	・アームフロントリヤプレート脱着 ・パッドレスフロントディスクブレーキキット ・フロントアクスルハウジング ・フロントアクスルハブCOMP ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントストラットCOMP ・フロントストラットダストシール ・フロントセンサAssy ・フロントディスクブレーキカバー ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキディスク ・フロントロアアームAssy ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側サブフレームCOMPサイド	
0. 20増	取外し状態
	・フロントフレームAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
	—
・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用	
・[除]ブレーキ分解	

- ▶フロントサスペンションはストラット式
- ▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶*の部品については分解・組立は行わない



片側サブフレームCOMPサイド



M031**(1) 片側フロントサスペンション脱着**


2. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・サブフレームCOMPサイド ・ヘッドランプAssy	・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・アームフロントリヤプレート脱着 ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き	・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M041**(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

3. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・サブフレームCOMPサイド ・ヘッドランプAssy	・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・アームフロントリヤプレート脱着 ・パッドレスフロントディスクブレーキキット ・フロントアクスルハウジング ・フロントアクスルハブCOMP ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントストラットCOMP ・フロントストラットダストシール ・フロントセンサAssy	・フロントディスクブレーキカバー ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキディスク ・フロントロアアームAssy ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

・[除]ブレーキ分解

- ▶ フロントサスペンションはストラット式
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については分解・組立は行わない



P.92 M050・M060 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.92 M050・060 訂正箇所

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
5. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側アームフロントリヤプレート脱着 ・インタクーラCOMP脱着 ・エキゾーストカバーCOMP脱着 ・ピッチングストッパロッドAssy脱着 ・ヒューズボックスカバー脱着 ・ブーツ脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
7. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側アームフロントリヤプレート脱着 ・インタクーラCOMP脱着 ・エキゾーストカバーCOMP脱着 ・パッドレスフロントディスクブレーキキット ・ピッチングストッパロッドAssy脱着 ・ヒューズボックスカバー脱着 ・ブーツ脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・フロントアクスルハウジング ・フロントアクスルハブCOMP ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントストラットCOMP ・フロントストラットダストシール ・フロントセンサAssy ・フロントディスクブレーキカバー ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキディスク ・フロントロアアームAssy ・エンジン調整 ・ディファレンシャルオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・[除]ブレーキ分解	

M050

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着

5. 20	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
5. 20	(含)作業および部品	
	・両側アームフロントリヤプレート脱着 ・インタクーラCOMP脱着 ・エキゾーストカバーCOMP脱着 ・ピッチングストッパロッドAssy脱着 ・ヒューズボックスカバー脱着 ・ブーツ脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着	・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

7. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
7. 00	(含)作業および部品	
	・両側アームフロントリヤプレート脱着 ・インタクーラCOMP脱着 ・エキゾーストカバーCOMP脱着 ・パッドレスフロントディスクブレーキキット ・ピッチングストッパロッドAssy脱着 ・ヒューズボックスカバー脱着 ・ブーツ脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・フロントアクスルハウジング ・フロントアクスルハブCOMP ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントストラットCOMP ・フロントストラットダストシール	・フロントセンサAssy ・フロントディスクブレーキカバー ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントブレーキディスク ・フロントロアアームAssy ・エンジン調整 ・ディファレンシャルオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・[除]ブレーキ分解

P.93 M070 取外し状態の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 : P.93 M070 訂正箇所

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 50	取外し状態 ・フロントパンパフェース ・フロントフレームAssy ・フロントバックビームCOMP ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側サブフレームCOMPサイド ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・EPSステアリングギヤボックスAssy ・両側アームフロントリヤプレート脱着 ・インタクーラCOMP脱着 ・エキゾーストカバーCOMP脱着 ・両側スタビライザブシュ ・両側スタビライザブシュクランプ ・両側ステフィナクランプ ・ストップクッションラバー ・両側パッドレスフロントディスクブレーキキット ・ピッチングストップロッドAssy脱着 ・ヒューズボックスカバー脱着 ・ブーツ脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・両側フロントアクスルハウジング ・両側フロントアクスルハブCOMP ・フロントコンバータCOMP脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバCOMP ・フロントサポートアーム ・フロントスタビライザ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントストラットCOMP ・両側フロントストラットダストシール ・両側フロントセンサAssy ・両側フロントディスクブレーキカバー ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントロアアームAssy ・リヤATクロスメンバCOMP ・エンジン調整 ・ディファレンシャルオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 50	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー
9. 50	(含)作業および部品	
	・EPSステアリングギヤボックスAssy ・両側アームフロントリヤプレート脱着 ・インタクーラCOMP脱着 ・エキゾーストカバーCOMP脱着 ・両側スタビライザブシュ ・両側スタビライザブシュクランプ ・両側ステフィナクランプ ・ストッパクッションラバー ・両側パッドレスフロントディスクブレーキキット ・ピッチングストッパロッドAssy脱着 ・ヒューズボックスカバー脱着 ・ブーツ脱着 ・プロペラシャフトAssy脱着 ・両側フロントアクスルハウジング ・両側フロントアクスルハブCOMP ・フロントコンバータCOMP脱着 ・フロントサスペンションクロスメンバCOMP ・フロントサポートアーム	・フロントスタビライザ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントストラットCOMP ・両側フロントストラットダストシール ・両側フロントセンサAssy ・両側フロントディスクブレーキカバー ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントブレーキディスク ・両側フロントロアアームAssy ・リヤATクロスメンバCOMP ・エンジン調整 ・ディファレンシャルオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・[除]ブレーキ分解

: P.102 M200 訂正箇所

M200	
(1)EPSステアリングギヤボックスAssy脱着	
1. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
(2)EPSステアリングギヤボックスAssy取替	
1. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品
▶脱着作業時①グループは一体で脱着	
EPSステアリングギヤボックスAssy ステフィナクランプ ステフィナクランプ フロントサポートアーム フロントサポートクロスメンバ ①ノックスセンサAssy ①エキゾースト テンパラチュア センサAssy ①オキシゲン センサブラケット ①フロントコンバータCOMP	

M200


(1)EPSステアリングギヤボックスAssy脱着

1. 30	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・両側サブフレームCOMPサイド ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダCOMP	・サイドシルガーニッシュ ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
・両側ステフィナクランプ脱着 ・フロントコンバータCOMP脱着		・フロントサポートアーム脱着 ・フロントサポートクロスメンバ脱着

(2)EPSステアリングギヤボックスAssy取替

1. 30	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・両側サブフレームCOMPサイド ・ヘッドランプAssy ・フロントフェンダCOMP	・サイドシルガーニッシュ ・フロントサスペンション ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
・両側ステフィナクランプ脱着 ・フロントコンバータCOMP脱着 ・フロントサポートアーム脱着		・フロントサポートクロスメンバ脱着 ・付属品

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



指数追加のご案内

2022.8 株式会社自研センター

*No.J-901 スバル レガシィアウトバック（BT5系）2022年3月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P. 88 M010


指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

○○○○ 追加

M010	
(1)エアコンディショナコンデンサAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータアッパブラケット脱着 ・ガスチャージ
(2)エアコンディショナコンデンサAssy取替	
1. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータアッパクション ・両側ラジエータアッパブラケット ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	二
	(含)作業および部品
二	
・[除]フロンガス代	

M010	
(1)エアコンディショナコンデンサAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータアツパブラケット脱着 ・ガスチャージ
(2)エアコンディショナコンデンサAssy取替	
1. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・フロントバックビームCOMP
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータアツパクション ・ガスチャージ ・両側ラジエータアツパブラケット ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 —
・[除]フロンガス代	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



訂正のお願い

2022. 4 株式会社自研センター

*No.J-901 スバル レガシィアウトバック (BT5 系) 2022 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.111 M260

イラスト欄の誤表示を修正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

