

訂正のお願い

2022. 7 株式会社自研センター

*No.J-911 ミツビシ アウトランダーPHEV (GN0W系) 2022年6月を下記の通り訂正いたします。

P.102 G030

指数値を訂正しましたので、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

G030	
(1)片側クォータウインドウガラス脱着	
○ 0.70	取外し状態 —
	(含)作業および部品
	・クォータウインドウガラスクリップガasket取替 ・クォータウインドウクリップ取替 ・クォータウインドウクリップ取替 ・クォータウインドウスペーサ取替 ・クォータウインドウファスナ取替 ・クォータウインドウファスナ取替 ・水密テスト
(2)片側クォータウインドウガラス取替	
○ 0.70	取外し状態 —
	(含)作業および部品
	・クォータウインドウファスナ取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]接着材料費	

G030	
(1)片側クォータウインドウガラス脱着	
1. 30	取外し状態 —
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・クォータウインドウガラスクリップガスケット取替 ・クォータウインドウクリップ取替 ・クォータウインドウクリップ取替 ・クォータウインドウスペーサ取替 ・クォータウインドウファスナ取替 ・クォータウインドウファスナ取替 ・水密テスト
(2)片側クォータウインドウガラス取替	
1. 30	取外し状態 —
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・クォータウインドウファスナ取替 ・付属品 ・水密テスト
・[除]接着材料費	

