指数追加のご案内

2025.10 株式会社自研センター

*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り追加いたします。

P.81 B340

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

0000 :追加

| <u>B340</u> | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|
| (1)片側リヤフロアサイドメンバサブAssy取替 | | | | |
| | 取外し状態 | | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | ・エキゾーストテールパイプAssy | | |
| A25A-FXS | <u>・リヤバンパカバー</u> | ・リヤサスペンションAssy | | |
| 4. 10 | <u>・両側クォータアウトサイドモールディング</u> | ・フロアアンダカバーNo.1 | | |
| 1. 10 | <u> </u> | | | |
| | <u>(含)作業および部品</u> | | | |
| | ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替 | <u>·付属品</u> | | |
| | | | | |
| | 取外し状態 | | | |
| | 取外し状態 ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | ・リヤサスペンションAssy | | |
| T244 - ETC | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・リヤバンパカバー | ・リヤサスペンションAssy ・エンジンアンダカバー | | |
| <u>T24A-FTS</u> | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | | | |
| T24A-FTS 4. 10 | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy・リヤバンパカバー・両側クォータアウトサイドモールディング・リヤシート | ・エンジンアンダカバー | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・エキゾーストテールパイプAssy | ・エンジンアンダカバー ・フロアアンダカバーNo.1 | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy・リヤバンパカバー・両側クォータアウトサイドモールディング・リヤシート | ・エンジンアンダカバー ・フロアアンダカバーNo.1 | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・エキゾーストテールパイプAssy | ・エンジンアンダカバー ・フロアアンダカバーNo.1 | | |
| 4. 10 | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・エキゾーストテールパイプAssy (含)作業および部品 | ・エンジンアンダカバー・フロアアンダカバーNo.1・フロントフロアカバー・付属品 | | |

[・]リヤフロアサイドメンバサブAssy取替にはクォータホイールハウスパネルサブAssyインナの一部をめくる作業が必要、指数はこれを含んで作成

B340 (1)片側リヤフロアサイドメンバサブAssy取替 取外し状態 ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・リヤバンパカバー ・リヤサスペンションAssy A25A-FXS ・両側クォータアウトサイドモールディング ・フロアアンダカバーNo.1 4. 10 ・リヤシート (含)作業および部品 ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替 •付属品 取外し状態 ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・リヤサスペンションAssy ・リヤバンパカバー •エンジンアンダカバー T24A-FTS ・両側クォータアウトサイドモールディング ・フロアアンダカバーNo.1 ・フロントフロアカバー 4. 10 ・リヤシート ・エキゾーストテールパ<u>イプ</u>Assy (含)作業および部品 ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替 •付属品


・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替にはクォータホイールハウスパネルサブAssyインナの一部をめくる作業が必要、指数はこれを含

▶*の部品については指数テーブル欄を参照

んで作成



・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替は補給部品から前部を取外して後部を取替える作業



* リヤフロアサイドメンバサブAssy

P.82 B342

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

0000 :追加

| B342 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <u>ロートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u> | | | | |
| | 取外し状態 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | ・リヤシート | | |
| | ・クォータパネルサブAssy | ・バックウインドウガラス | | |
| | ・リヤバンパカバー | ・クォータウインドウAssy | | |
| | ・両側クォータアウトサイドモールディング | ・コンソールボックスAssy | | |
| A25A-FXS | ・ルーフヘッドライニング | ・エキゾーストテールパイプAssy | | |
| 左側 | ・フォワードレコグニションカバーNo.1 | ・リヤサスペンションAssy | | |
| | ・両側フロントシート | ・フロアアンダカバーNo.1 | | |
| <u>7. 50</u> | (含)作業および部品 | | | |
| | ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1取 | ・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2取 | | |
| | 替 | 替 | | |
| | <u>ー</u> ・スペアホイールクランプブラケット取替 | <u></u> ・ボルテージインバータ脱着 | | |
| | ・両側リヤフロアNo.2クロスメンバブレース取替 | ・ボルテージインバータブラケットNo.3脱着 | | |
| | ・リヤフロアクロスメンバ№2取替 | •付属品 | | |
| | 取外し状態 | | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | ・リヤシート | | |
| | ・クォータパネルサブAssy | ・バックウインドウガラス | | |
| | ・リヤバンパカバー | ・クォータウインドウAssy | | |
| | ・両側クォータアウトサイドモールディング | ・コンソールボックスAssy | | |
| | ・ルーフヘッドライニング | ・エキゾーストテールパイプAssy | | |
| A25A-FXS | ・フォワードレコグニションカバーNo.1 | •リヤサスペンションAssy | | |
| <u>右側</u> | ・両側フロントシート | ・フロアアンダカバーNo.1 | | |
| <u>7. 70</u> | | | | |
| | ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1取 | ・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2取 | | |
| | 替 | 替 | | |
| | ・スペアホイールクランプブラケット取替 | ・ボルテージインバータ脱着 | | |
| | ・両側リヤフロアNo.2クロスメンバブレース取替 | ボルテージインバータブラケットNo.3脱着 | | |
| | ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替 | •付属品 | | |
| | リヤフロアサイドパネルブラケット取替 | | | |
| | 取外し状態 | | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | ・バックウインドウガラス | | |
| | ・クォータパネルサブAssy | ・クォータウインドウAssy | | |
| | ・リヤバンパカバー | ・コンソールボックスAssy | | |
| | 両側クォータアウトサイドモールディング | ・エキゾーストテールパイプAssy | | |
| T24A-FTS | ・ルーフヘッドライニング | <u>・リヤサスペンションAssy</u> | | |
| 左側 | ・フォワードレコグニションカバー№1 | <u>・エンジンアンダカバー</u> | | |
| <u>工 网</u> | ・両側フロントシート | <u>・フロアアンダカバー№.1</u> | | |
| <u>7. 50</u> | <u>・リヤシート</u> | <u>・フロントフロアカバー</u> | | |
| | <u>(含)作業および部品</u> | | | |
| | 両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1取 | ・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2取 | | |
| | <u>替</u> | <u>替</u> | | |
| | ・スペアホイールクランプブラケット取替 | ・ボルテージインバータ脱着 | | |
| | ・両側リヤフロア№2クロスメンバブレース取替 | ・ボルテージインバータブラケット№3脱着 | | |
| | ・リヤフロアクロスメンバ№2取替 | <u>•付属品</u> | | |
| ・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替は補給部品から前部を取外して後部を取替える作業 | | | | |
| ・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替にはクォータホイールハウスパネルサブAssyインナの一部をめくる作業が必要、指数はこれを含 | | | | |
| <u>んで作成</u> | | | | |

0000 :追加

| <u>B342</u> | | | | |
|--|---|--|--|--|
| (1)リヤフロアパン、片側リヤフロアサイドパネル、片側リヤフロアサイドメンバサブAssy取替 | | | | |
| | 取外し状態 | | | |
| | ・ボデーロワーバックパネルサブAssy | ・バックウインドウガラス | | |
| | ・クォータパネルサブAssy | ・クォータウインドウAssy | | |
| | <u>・リヤバンパカバー</u> | <u>・コンソールボックスAssy</u> | | |
| | ・両側クォータアウトサイドモールディング | ・エキゾーストテールパイプAssy | | |
| | ・ルーフヘッドライニング | •リヤサスペンションAssy | | |
| T24A-FTS | <u>・フォワードレコグニションカバー№1</u> | <u>・エンジンアンダカバー</u> | | |
| <u>右側</u> | ・両側フロントシート | <u>・フロアアンダカバー№.1</u> | | |
| <u>7. 70</u> | <u>・リヤシート</u> | <u>・フロントフロアカバー</u> | | |
| 7.70 | <u>(含)作業および部品</u> | | | |
| | ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1取 | ・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメント№2取 | | |
| | <u>替</u> | <u>替</u> | | |
| | <u>・スペアホイールクランプブラケット取替</u> | ・ボルテージインバータ脱着 | | |
| | ・両側リヤフロア№2クロスメンバブレース取替 | ・ボルテージインバータブラケットNo.3脱着 | | |
| | <u>・リヤフロアクロスメンバ№2取替</u> | <u>•付属品</u> | | |
| | ・リヤフロアサイドパネルブラケット取替 | | | |

・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替は補給部品から前部を取外して後部を取替える作業

・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替にはクォータホイールハウスパネルサブAssyインナの一部をめくる作業が必要、指数はこれを含 んで作成

B342 (1)リヤフロアパン、片側リヤフロアサイドパネル、片側リヤフロアサイドメンバサブAssy取替 取外し状態 ・ボデーロワーバックパネルサブAssy ・リヤシート ・クォータパネルサブAssy ・バックウインドウガラス •リヤバンパカバー ・クォータウインドウAssy 両側クォータアウトサイドモールディング ・コンソールボックスAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・ルーフヘッドライニング A25A-FXS 左側 ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・リヤサスペンションAssy 両側フロントシート ・フロアアンダカバーNo.1 7.50 (含)作業および部品 ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケット№1取 ・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2取 巷 ボルテージインバータ脱着 スペアホイールクランプブラケット取替 ・両側リヤフロアNo.2クロスメンバブレース取替 ボルテージインバータブラケットNo.3脱着 ・リヤフロアクロスメンバ№.2取替 •付属品 取外し状態 ・ボデーロワーバックパネルサブAssv ・リヤシート ・クォータパネルサブAssy バックウインドウガラス ・リヤバンパカバー ・クォータウインドウAssy 両側クォータアウトサイドモールディング •コンソールボックスAssy ・ルーフヘッドライニング ・エキゾーストテールパイプAssy A25A-FXS ・フォワードレコグニションカバーNo.1 •リヤサスペンションAssy 右側 両側フロントシート ・フロアアンダカバー№.1 7.70 (含)作業および部品 ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1 取・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2 取 •スペアホイールクランプブラケット取替 ボルテージインバータ脱着 ボルテージインバータブラケットNo.3脱着 ・両側リヤフロアNo.2クロスメンバブレース取替 ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替 •付属品 ・リヤフロアサイドパネルブラケット取替 取外し状態 ・ボデーロワーバックパネルサブAssy バックウインドウガラス ・クォータパネルサブAssy ・クォータウインドウAssy •リヤバンパカバー ・コンソールボックスAssy 両側クォータアウトサイドモールディング ・エキゾーストテールパイプAssy ・ルーフヘッドライニング ・リヤサスペンションAssy T24A-FTS ・フォワードレコグニションカバーNo.1 エンジンアンダカバー 左側 両側フロントシート ・フロアアンダカバーNo.1

- ・リヤシート
- 7.50

(含)作業および部品

- ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1取・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2取
- スペアホイールクランプブラケット取替
- ・両側リヤフロアNo.2クロスメンバブレース取替
- ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替

- ボルテージインバータ脱着

•フロントフロアカバー

- ボルテージインバータブラケットNo.3脱着
- •付属品
- ・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替は補給部品から前部を取外して後部を取替える作業
- ・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替にはクォータホイールハウスパネルサブAssyインナの一部をめくる作業が必要、指数はこれを含 んで作成

B342

T24A-FTS

7.70

右側

(1)リヤフロアパン、片側リヤフロアサイドパネル、片側リヤフロアサイドメンバサブAssy取替

取外し状態

- ・ボデーロワーバックパネルサブAssy
- ·クォータパネルサブAssy
- ・リヤバンパカバー
- 両側クォータアウトサイドモールディング
- ・ルーフヘッドライニング
- ・フォワードレコグニションカバーNo.1
- 両側フロントシート
- ・リヤシート


- バックウインドウガラス
- ・クォータウインドウAssy
- •コンソールボックスAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・リヤサスペンションAssy
- •エンジンアンダカバー
- ・フロアアンダカバーNo.1
- ・フロントフロアカバー

(含)作業および部品

- •スペアホイールクランプブラケット取替
- ・両側リヤフロアNo.2クロスメンバブレース取替
- ・リヤフロアクロスメンバNo.2取替
- ・リヤフロアサイドパネルブラケット取替
- ・両側エキゾーストパイプマウンティングブラケットNo.1 取 ・両側リヤフロアパーツパネルリインホースメントNo.2 取
 - ボルテージインバータ脱着
 - ボルテージインバータブラケットNo.3脱着
 - •付属品
- ・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替は補給部品から前部を取外して後部を取替える作業
- ・リヤフロアサイドメンバサブAssy取替にはクォータホイールハウスパネルサブAssyインナの一部をめくる作業が必要、指数はこれを含 んで作成

▶*の部品については指数テーブル欄を参照





* リヤフロアサイドメンバサブAssy

訂正のお願い

2024.9 株式会社自研センター

*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.110,111 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

0000 追加

| (1)片側フロ | レトサスペンション脱着・分解・点検・組立・調 | 整 |
|--------------------------------------|---|--|
| (1//1 | | 115. |
| (1)片側フロ: A25A-FXS 3. 60 | 取外し状態 ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy (含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサッキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 | ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト |
| | ・フロントサスペンションサポートダストカバー | |
| | ・フロントサスペンションダンパ 取外し状態 | |
| | ・フロントバンパAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy | ・フェンダサブ Assyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・フロントフロアカバー |
| | (含)作業および部品 | |
| 724A-FTS 3. 60 | ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ & ベアリング Assy (ABSセンサッキ) ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 | ・フロントドライプシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き |
| | ・フロントサスペンションサポートダストカバー | |
| 割増項目 | | |
| 片側ショッ | クロッド保持および引き伸ばし作業 | |
| A25A-FXS | <u>取外し状態</u> ・フロントサスペンション (含)作業および部品 | |
| 0. 40増 | | |

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

(1)片側フロントサスペンション脱着

取外し状態

- ・フロントバンパAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・ヘッドランプAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・フェンダサブAssyフロント
- ・エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.2
- •フロントフロアカバー

2. 10 (含)作業および部品

- ・フロントサスペンションアームサブAssyロワー№1脱着 ・ブレーキエア抜き
- ・フロントフェンダエプロンシール脱着

トランスミッションオイル補充

- フロントホイールアライメント測定
- •ロードテスト

M040

(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

取外し状態

- ・フロントバンパAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・ヘッドランプAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・フェンダサブAssyフロント
- ・エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.2
- ・フロントフロアカバー

(含)作業および部品

A25A-FXS

3.60

- ・フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ・ステアリングナックル
- ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサ ・ブレーキエア抜き ツキ)
- ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・フロントサスペンションダンパ

- ・フロントスタビライザリンクAssy
- ・フロントディスク
- ・フロントドライブシャフトAssy
- ・フロントロワーアームブッシュストッパ
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- ・トランスミッションオイル補充
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト

取外し状態

- ・フロントバンパAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・ヘッドランプAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・フェンダサブAssyフロント
- ・エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.2
- •フロントフロアカバー

(含)作業および部品

T24A-FTS

- 3.60
- ・フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ロールツキ)
- •ステアリングナックル
- ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサ ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ツキ)

- ・フロントサスペンションダンパ
- ・フロントスタビライザリンクAssy
- ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコント ・フロントディスク
 - ・フロントドライブシャフトAssy
 - ・フロントロワーアームブッシュストッパ
 - ・フロントロワーボールジョイントAssy
 - ・トランスミッションオイル補充
 - ブレーキエア抜き

 - ・ロードテスト
- ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

A25A-FXS

・フロントサスペンション


0.40增

(含)作業および部品

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業

取外し状態

- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解



*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.113 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

0000 追加

M060

| (1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| 解·点検·組立·調整 | | | | |
| | 取外し状態 | | | |
| | ・フロントバンパAssy | ・クーラコンデンサAssy | | |
| | ・フロントバンパリインホースメントサブAssy | ・ラジエータAssy | | |
| | ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy | ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) | | |
| | ・両側フロントフェンダモールディング | ・エキゾーストテールパイプAssy | | |
| | ・両側ヘッドランプAssy | ・エキゾーストパイプAssyフロント | | |
| | ・フードサブAssy | ・エンジンアンダカバー | | |
| | ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy | ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 | | |
| | ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ | ・両側フロントフロアカバー | | |
| A25A-FXS 左 | ・両側フェンダサブAssyフロント | | | |
| 側 | (含)作業および部品 | | | |
| 6. 50 | ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 | ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 | | |
| 0.00 | ・エアクリーナAssy脱着 | ・フロントサスペンションサポートダストカバー | | |
| A25A-FXS 右 | ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 | ・フロントサスペンションダンパ | | |
| 側 | ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 | ・フロントスタビライザリンクAssy | | |
| 6. 40 | ・エンジンマウンティングステー脱着 | ・フロントディスク | | |
| 0.40 | ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 | ・フロントドライブシャフトAssy | | |
| | ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 | ・フロントロワーアームブッシュストッパ | | |
| | ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 | ・フロントロワーボールジョイントAssy | | |
| | ・ショックアブソーバAssyフロント | ・エンジン調整 | | |
| | ・ステアリングナックル | ・トランスミッションオイル補充 | | |
| | ・スピードセンサフロント | ブレーキエア抜き | | |
| | ・ディスクブレーキシリンダAssy | ・フロントホイールアライメント測定・微調整 | | |
| | ・ディスクブレーキダストカバーフロント | ・ロードテスト | | |
| | ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサ | ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 | | |
| | ツキ) | | | |
| | | | | |

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

(1)エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

解·点検·組立·調整 取外し状態 ・クーラコンデンサAssy •フロントバンパAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・両側フロントフェンダモールディング 面側ヘッドランプAssv ・エキゾーストパイプAssvフロント •エンジンアンダカバー ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv ・エンジンアンダカバーAssvNo.2 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー ・両側フェンダサブAssyフロント A25A-FXS 左 (含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・フロントサスペンションアームサブAssvロワーNo.1 6.50 ・エアクリーナAssy脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー A25A-FXS 右 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・フロントサスペンションダンパ 側 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フロントディスク 6.40 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 •フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ショックアブソーバAssyフロント エンジン調整 •ステアリングナックル ・トランスミッションオイル補充 ・スピードセンサフロント ブレーキエア抜き ・ディスクブレーキシリンダAssy ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ロードテスト

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

ツキ)

- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.114 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパAssv
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・両側ヘッドランプAssv
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- •フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssy
- ・インタクーラクーリングラジエータAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssvフロント
- ・エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssvNo.2

T24A-FTS 左 側

6.70

T24A-FTS 右 側

6.60

(含)作業および部品

- エアクリーナAssv脱着
- ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着
- ・エンジンコントロールコンピュータ脱着
- ・エンジンマウンティングステー脱着
- ・フューエルパイプクランプ脱着
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコント ・トランスミッションオイル補充 ロールツキ)
- •ステアリングナックル
- ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサ ツキ)

- ・フロントサスペンションアームサブAssvロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・フロントサスペンションダンパ
- ・フロントスタビライザリンクAssy
- ・フロントディスク
- ・フロントドライブシャフトAssy
- ・フロントロワーアームブッシュストッパ
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

A25A-FXS

取外し状態

・フロントサスペンション

0. 40増

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- 「除]ブレーキ分解

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパAssy
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・両側ヘッドランプAssy
- •フードサブ Assv
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- •フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssv
- ・インタクーラクーリングラジエータAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssyフロント
- •エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.2

側

6.70

T24A-FTS 右

6.60

T24A-FTS 左 (含)作業および部品 エアクリーナAssy脱着

- ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着
- エンジンコントロールコンピュータ脱着
- •エンジンマウンティングステー脱着
- ・フューエルパイプクランプ脱着
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコント・トランスミッションオイル補充 ロールツキ)
- ・ステアリングナックル
- ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサ

- ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・フロントサスペンションダンパ
- •フロントスタビライザリンクAssy
- ・フロントディスク
- ・フロントドライブシャフトAssy
- ・フロントロワーアームブッシュストッパ
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

A25A-FXS

取外し状態

・フロントサスペンション

0.40増

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- 「除]ブレーキ分解

*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.115 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分

解·点検·組立·調整 取外し状態 ・クーラコンデンサAssy ・フロントバンパAssv ・ラジエータAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・両側フロントフェンダモールディング ・エキゾーストテールパイプAssy ・両側ヘッドランプAssv ・エキゾーストパイプAssvフロント ・フードサブAssy ・エンジンアンダカバー ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv ・エンジンアンダカバーAssvNo.2 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー ・両側フェンダサブAssyフロント (含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 •フレームAssvフロント ・エアクリーナAssy脱着 ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセ A25A-FXS ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ンサツキ) ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 9.50 エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 両側フロントディスク •エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・スタビライザバーフロント ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy 両側ステアリングナックル エンジン調整 ・ストラットバーブラケットサブAssy •トランスミッションオイル補充 両側スピードセンサフロント ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・ロードテスト

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の 持および引き伸ばし作業

・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

- ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

・両側ディスクブレーキダストカバーフロント

•[除]ブレーキ分解

A25A-FXS

9.50

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパAssy
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- 両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- 面側ヘッドランプAssv
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssy
- ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ)
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssvフロント
- •エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssvNo.2

- ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着
- ・エアクリーナAssy脱着
- ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着
- ・エンジンコントロールコンピュータ脱着
- ・エンジンマウンティングステー脱着
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着
- ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・スタビライザバーフロント
- ・ステアリングギヤヒートインシュレータ
- 両側ステアリングナックル
- ・ストラットバーブラケットサブAssy
- 両側スピードセンサフロント
- 両側タイロッドAssv
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント

- ・フレームAssvフロント
- ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセ ンサツキ)
- ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントサスペンションダンパ
- ・両側フロントスタビライザリンクAssy
- 面側フロントディスク
- ・両側フロントドライブシャフトAssy
- ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy
- エンジン調整
- •トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35系) 2022 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.116 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパAssv
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・両側ヘッドランプAssv
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- •フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssy
- ・インタクーラクーリングラジエータAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssvフロント
- ・エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssvNo.2

(含)作業および部品

- ・エアクリーナAssv脱着
- ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着
- ・エンジンマウンティングステー脱着
- ・フューエルパイプクランプ 脱着
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンション ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ コントロールツキ)
- ・スタビライザバーフロント
- ・ステアリングギヤヒートインシュレータ
- ・両側ステアリングナックル
- 両側スピードセンサフロント
- ・両側タイロッドAssy
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント

- •フレームAssvフロント
- ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセ ンサツキ)
- ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントサスペンションダンパ
- ・フロントサスペンションメンバダンパサブAssy
- ・両側フロントスタビライザリンクAssy
- 両側フロントディスク
- ・両側フロントドライブシャフトAssy
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy
- エンジン調整
- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

T24A-FTS

9.70

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

A25A-FXS

取外し状態

・フロントサスペンション

0.40增

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- •[除]ブレーキ分解

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパAssy
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
- ・両側フロントフェンダモールディング
- ・面側ヘッドランプAssv
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv
- ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フロントフロアカバー
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssy
- ・インタクーラクーリングラジエータAssv
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssvフロント
- •エンジンアンダカバー
- ・エンジンアンダカバーAssvNo.2

(含)作業および部品

- エアクリーナAssv脱着
- ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着
- ・エンジンコントロールコンピュータ脱着
- ・エンジンマウンティングステー脱着
- ・フューエルパイプクランプ脱着
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンション コントロールツキ)
- ・スタビライザバーフロント
- ・ステアリングギヤヒートインシュレータ
- ・両側ステアリングナックル
- ・両側スピードセンサフロント
- ・両側タイロッドAssy
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- 両側ディスクブレーキダストカバーフロント

- ・フレームAssvフロント
- ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセ ンサツキ)
- ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントサスペンションダンパ
- •フロントサスペンションメンバダンパサブ Assy
- ・両側フロントスタビライザリンクAssy
- 両側フロントディスク
- ・両側フロントドライブシャフトAssy
- ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy
- •エンジン調慗
- ・トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

T24A-FTS

9.70

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

A25A-FXS

取外し状態

・フロントサスペンション

0.40增

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる
- 「除]ブレーキ分解

訂正のお願い

2023.9 株式会社自研センター


*No.J-919 トヨタ クラウン (AZSH35、TZSH35 系) 2022 年 11 月を下記の通り訂正いたします。

P.163 エンジンルーム概要


掲載内容の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

□:訂正箇所

エンジンルーム概要



エンジンルーム概要



- ① | ブレーキブースタ Assy (マスタシリンダツキ)
- ② エンジンルームリレーブロックNo.2
- ③ インバータリザーブタンクサブ Assy (キャップナシ)
- ④ ラジエータリザーブタンク Assy
- ⑤ エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy
- ⑥ ウォッシャインレット
- ⑦ サクションホースサブ Assy
- ⑧ ラジエータ Assy
- ⑨ | クーラコンデンサ Assy
- 10 ミリメータウェーブレーダセンサ Assy
- ① フードロック AssyRH(カーテシランプスイッチツキ)
- (1) インバータ Assy (コンバータツキ)
- ③ エアクリーナインレット Assy
- ① エアクリーナホース Assy
- ⑤ エアクリーナキャップサブ Assy
- 16 エンジンコントロールコンピュータ
- ① エンジンルームリレーブロックNo.1
- 18 ブレーキアクチュエータ Assy