

訂正のお願い

2025. 7 株式会社自研センター

*No.J-923 トヨタ ハリアーPHEV (AXUP85系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P. 122~123 M230

指数テーブル欄の指数値の訂正ならびに(含)作業および部品に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 122 ○○○○:訂正・追加

M230	
(2) インstrumentパネルセーフティパッドサブAssy、InstrumentパネルラインホースメントAssy脱着	
4. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none">・カウルトップベンチレーターパサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルベンチレーターパネルサブAssy・両側フロントピラーガーニッシュ・ステアリングコラムAssy
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none">・InstrumentクラスタフィニッシュパネルAssy脱着・InstrumentクラスタフィニッシュパネルガーニッシュNo.2脱着・Instrumentクラスタフィニッシュパネルセンタアツパ脱着・InstrumentサイドパネルNo.2脱着・InstrumentパネルアンダカバーサブAssyNo.2脱着・InstrumentパネルトゥーカウルブレースサブAssyNo.3脱着・InstrumentパネルフィニッシュパネルローNo.2脱着・両側InstrumentパネルブレースサブAssyNo.2脱着・エアコンディショナコントロールAssy脱着・カウルサイドトリムボード脱着・グローブコンパートメントドアAssy脱着・コンソールアツパパネルガーニッシュNo.2脱着・コンソールカップホルダボックスサブAssy脱着・コンソールパネルサブAssyアツパ脱着・コンソールボックスAssy脱着・両側コンソールボックスインサートフロントNo.2脱着・コンソールボックスインシュレータアツパ脱着・コンソールボックスオーナメント脱着・コンソールボックスカーペット脱着・<u>コンソールボックスダクトNo.1脱着</u>・コンソールリヤエンドパネル脱着・コンビネーションメータAssy脱着・シフトレバーノブ脱着・<u>シフトロックコントロールユニットAssy脱着</u>・両側スピーカAssyフロントNo.2脱着・両側スピーカホールカバーNo.2脱着・テレマテイクストラシバ脱着・ヒータウレレジスタダクトサブAssyNo.2脱着・フロントドアスカッフプレート脱着・マルチディスプレイAssy脱着・メータミラー脱着・モバイルワイヤレスチャージャクレードルAssy脱着
・InstrumentパネルラインホースメントAssy脱着はブロワAssyとエアコンディショナラジエータAssyを一体で脱着する作業	
・コンソールボックスインサートフロントNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンソールボックスインサートフロントNo.1となる	
・スピーカホールカバーNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカホールカバーNo.1となる	
・InstrumentパネルブレースサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はInstrumentパネルブレースサブAssyNo.1となる	
・[除]冷却水補充、クーラガスチャージ	


P. 123 M230

イラストの追加がありましたので、該当ページを差替え願います。


:追加

▶脱着作業時①②③④⑤⑥グループ毎にそれぞれ一体で脱着

**インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy、
インストルメントパネルリインホースメントAssy脱着**



インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy脱着



M230

(1) インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy脱着

2. 80	取外し状態	
	・両側フロントピラーガーニッシュ	・ステアリングコラムAssy
	(含) 作業および部品	
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルAssy脱着	・両側コンソールボックスインサートフロントNo.2脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュNo.2脱着	・コンソールボックスインシュレータアツパ脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルセンタアツパ脱着	・コンソールボックスオーナメント脱着
	・インストルメントサイドパネルNo.2脱着	・コンソールボックスカーペット脱着
	・インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.2脱着	・コンソールリヤエンドパネル脱着
	・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーNo.2脱着	・コンビネーションメータAssy脱着
	・エアコンディショナコントロールAssy脱着	・シフトレバーノブ脱着
	・カウルサイドトリムボード脱着	・両側スピーカAssyフロントNo.2脱着
	・グローブコンパートメントドアAssy脱着	・両側スピーカホールカバーNo.2脱着
	・コンソールアツパパネルガーニッシュNo.2脱着	・フロントドアスカッフプレート脱着
	・コンソールカップホルダボックスサブAssy脱着	・マルチディスプレイAssy脱着
	・コンソールパネルサブAssyアツパ脱着	・モバイルワイヤレスチャージャクレードルAssy脱着
	・コンソールボックスAssy脱着	
<ul style="list-style-type: none"> ・インストルメントパネルリインホームメントAssy脱着はブロワAssyとエアコンディショナラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・コンソールボックスインサートフロントNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンソールボックスインサートフロントNo.1となる ・スピーカホールカバーNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカホールカバーNo.1となる ・インストルメントパネルブレースサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルブレースサブAssyNo.1となる ・[除] 冷却水補充、クーラガスチャージ 		

M230

(2) インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy、インストルメントパネルリインホースメントAssy脱着

4. 30	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュ ・ステアリングコラムAssy
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルAssy脱着 ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュNo.2脱着 ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルセンタアツパ脱着 ・インストルメントサイドパネルNo.2脱着 ・インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.2脱着 ・インストルメントパネルトゥーカウルブレースサブAssyNo.3脱着 ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーNo.2脱着 ・両側インストルメントパネルブレースサブAssyNo.2脱着 ・エアコンディショナコントロールAssy脱着 ・カウルサイドトリムボード脱着 ・グローブコンパートメントドアAssy脱着 ・コンソールアツパパネルガーニッシュNo.2脱着 ・コンソールカップホルダボックスサブAssy脱着 ・コンソールパネルサブAssyアツパ脱着 ・コンソールボックスAssy脱着 ・両側コンソールボックスインサートフロントNo.2脱着 ・コンソールボックスインシュレータアツパ脱着 ・コンソールボックスオーナメント脱着 ・コンソールボックスカーペット脱着 ・コンソールボックスダクトNo.1脱着 ・コンソールリヤエンドパネル脱着 ・コンビネーションメータAssy脱着 ・シフトレバーノブ脱着 ・シフトロックコントロールユニットAssy脱着 ・両側スピーカAssyフロントNo.2脱着 ・両側スピーカホールカバーNo.2脱着 ・テレマテイクストラニシーバ脱着 ・ヒータウーレジスタダクトサブAssyNo.2脱着 ・フロントドアスカッフプレート脱着 ・マルチディスプレイAssy脱着 ・メータミラー脱着 ・モバイルワイヤレスチャージャクレードルAssy脱着
	<ul style="list-style-type: none"> ・インストルメントパネルリインホースメントAssy脱着はブロワAssyとエアコンディショナラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・コンソールボックスインサートフロントNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンソールボックスインサートフロントNo.1となる ・スピーカホールカバーNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカホールカバーNo.1となる ・インストルメントパネルブレースサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルブレースサブAssyNo.1となる ・[除] 冷却水補充、クーラガスチャージ

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-923 トヨタ ハリアーPHEV (AXUP85系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.104 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy
3. 50	
右側	(含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1
3. 60	・フェンダサブAssyフロント ・サイドマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

MO30	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
左側 2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy
右側 2. 20	・フェンダサブAssyフロント ・サイドマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー (含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy
右側 3. 60	・フェンダサブAssyフロント ・サイドマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー (含)作業および部品 ・キャップ脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-923 トヨタ ハリアーPHEV (AXUP85系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.107 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・キャップ ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・キャップ ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-923 トヨタ ハリアーPHEV (AXUP85系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.108 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレートスリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・エンジンアンダカバーブラケットサブAssy ・両側キャップ ・両側キャップ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側サイドマッドガードサブAssy
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・エンジンアンダカバーブラケットサブAssy ・両側キャップ ・両側キャップ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
	・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	