

訂正のお願い

2024.7 株式会社自研センター

*No.J-924 レクサス R X 3 5 0、R X 5 0 0 h (TALA10、TALA15、TALH17 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.78 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加

B260		
(1) ルーフパネル取替		
5. 10	取外し状態	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy
	(含) 作業および部品	・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy
	(含) 作業および部品	・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態	・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	(含) 作業および部品	・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
割増項目		
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy		
0. 10増	取外し状態	—
	(含) 作業および部品	—
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy		
0. 20増	取外し状態	—
	(含) 作業および部品	—
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構		

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態
	・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
	(含) 作業および部品
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 10 増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
0. 20 増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け ・[除] ムーンルーフ機構 ・[除] パノラマルーフ機構	