

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.110 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・クールエアインテークダクトシール・両側フロントフェンダモールディング・ヘッドランプユニットAssy・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ・カウルトップベンチレータールーパサブAssy・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・フロントフェンダパネル・ウインドシールドアウトサイドモールディング・フェンダパネルマッドガードサブAssy・エンジンアンダカバーAssyNo.2・フロントフロアカバー
右側 3. 70	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none">・フロントフェンダエプロンシール脱着・ショックアブソーバセットフロント・スキッドコントロールセンサワイヤ・ステアリングナックル・スピードセンサフロント・ディスクブレーキシリンダAssy・ディスクブレーキダストカバーフロント・フロントアクスルハブ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1・フロントサスペンションダンパ・フロントスタビライザリンクAssy・フロントディスク・フロントドライブシャフトAssy・フロントローワーアームブッシュストップ・フロントローワーボールジョイントAssy・トランスミッションオイル補充・ブレーキエア抜き・フロントホイールアライメント測定・微調整・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
<u>0. 40増</u>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none">・<u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none">二
<ul style="list-style-type: none">・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる・[除]ブレーキ分解	

MO30	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
左側 2. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ
右側 2. 20	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト 	

MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy
右側 3. 70	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 	

割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション
(含)作業および部品	
-	
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.113 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・オイルクーラAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

6. 80	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・オイルクーラAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

0. 10増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフロアカバー
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着 	

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション 	
	<p>(含)作業および部品</p> <p>—</p>	

- ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.114 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレーターカバーサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォータポンプ Assy (モータツキ) ・オイルクーラ Assy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyフロント ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレートスリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバフフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローワーアームブッシュストップ ・両側フロントローワーボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・エンジン 調整 ・トランスミッションオイル 補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含) 作業および部品 二
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 70	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・オイルクーラAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

0. 10増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフロアカバー
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トラクションバッテリブラケットNo.23脱着 	

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション 	
	<p>(含)作業および部品</p> <p>—</p>	

- ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-925 レクサス RX450h+ (AALH16系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.74 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.7取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.7取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブAssyNo.6取替 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy	
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
	—
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy	
0. 20増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
	—
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構	

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy
	・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.7取替	
・ルーフパネルリインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品	
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy
	・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.7取替	
・ルーフパネルリインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品	
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy
	・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.6取替	
・水密テスト ・付属品	
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy	
0. 10増	取外し状態 -
	(含) 作業および部品 -
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy	
0. 20増	取外し状態 -
	(含) 作業および部品 -
・高減衰マスチックシーラの名前はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構	