

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.1	3.0	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.3	3.2	2.3	3.2
3コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.9	4.8	—	—
メタリック・2コートパール	4.1	5.0	—	—
3コートパール	4.4	5.2	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	—	—
メタリック・2コートパール	3.4	4.3	—	—
3コートパール	3.7	4.5	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.0	3.9	—	—
メタリック・2コートパール	3.2	4.1	—	—
3コートパール	3.4	4.3	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されていません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増
※ リヤの修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成していません。		

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

訂正のお願い

2023.6 株式会社自研センター

*No.J-926 ニッサン セレナ (C28、FC28、NC28、FNC28、系) 2023 年 3 月を下記の通り訂正いたします。


P.19 B030

指数テーブルが変更されましたので、該当ページを差替え願います。

 : 訂正箇所


B030	
(1)フロントグリルAssy脱着	
0. 40 ハイウェイスターV インテリジェントア ラウンドビューモニ タ	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・アッパラジエータグリル脱着	
・エアダクト脱着	
0. 50	
(2)フロントグリルAssy取替	
0. 60 ハイウェイスターV	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・アッパラジエータグリル脱着	
・エアダクト脱着	
・両側カバー	
・サブエンジンルームハーネス	
0. 70	
・両側ディスタンスセンサAssy	
・フロントエンブレム	
・付属品	
インテリジェントア ラウンドビューモニ タ	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・アッパラジエータグリル脱着	
・エアダクト脱着	
・両側カバー	
・サブエンジンルームハーネス	
0. 70	
・両側ディスタンスセンサAssy	
・フロントエンブレム	
・フロントビューカメラAssy	
・付属品	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



B030	
(1)フロントグリルAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・アップラジエータグリル脱着	
・エアダクト脱着	
(2)フロントグリルAssy取替	
0. 60	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
ハイウェイスターV	・アップラジエータグリル脱着
	・エアダクト脱着
	・両側カバー
	・サブエンジンルームハーネス
0. 70	・両側ディスタンスセンサAssy
	・フロントエンブレム
・付属品	
割増項目	
フロントビューカメラAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
—	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



フロントビューカメラAssy



指数追加のご案内

2023. 6 株式会社自研センター


*No.J-926 ニッサン セレナ（C28、FC28、NC28、FNC28、系）2023 年 3 月を下記の通り追加いたします。

P.64 B390


指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

B390	
(1)バックドアAssy取替	
1. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・バックドアアップフィニッシュ脱着 ・バックドアロアフィニッシュ脱着 ・ハーネス縁切
	・水密テスト ・付属品 ・立付調整
(2)ハーフバックドア取替	
2. 20	取外し状態
	・サードシート
	(含) 作業および部品
	・キッキングテールゲートプレート脱着 ・キッキングリアプレート脱着 ・ハイマウントストップランプ Assy ・バックピラーガーニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアリアフィニッシュ脱着 ・ラゲージフロアボード Assy脱着
	・両側リアエアスポイラ Assy取替 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
インテリジェントルームミラー 2. 20	取外し状態
	・サードシート
	(含) 作業および部品
	・キッキングテールゲートプレート脱着 ・キッキングリアプレート脱着 ・ハイマウントストップランプ Assy ・バックビューカメラ Assy ・バックピラーガーニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアリアフィニッシュ脱着
	・ラゲージフロアボード Assy脱着 ・両側リアエアスポイラ Assy取替 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
・ハーフバックドアの名称はサービスマニュアルより引用 ・取外し状態に記載のサードシートは右側を示す ・(含) 作業および部品に記載のキッキングリアプレート、バックピラーガーニッシュ、ラゲージサイドロアリアフィニッシュは右側を示す ・[除] バックドアヒンジ Assy ・[除] バックドアウインドウガラス	


B380	
(1)バックドアAssy脱着	
0. 90	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・バックドアアッパフィニッシュ脱着 ・バックドアロアフィニッシュ脱着 ・ハーネス縁切 ・水密テスト ・立付調整
(2)ハーフバックドア脱着	
1. 10	取外し状態
	・サードシート
	(含)作業および部品
	・キッキングテールゲートプレート脱着 ・キッキングリアプレート脱着 ・バックピラーガーニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアリアフィニッシュ脱着 ・ラゲージフロアボードAssy脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・立付調整
・ハーフバックドアの名称はサービスマニュアルより引用 ・取外し状態に記載のサードシートは右側を示す ・(含)作業および部品に記載のキッキングリアプレート、バックピラーガーニッシュ、ラゲージサイドロアリアフィニッシュは右側を示す ・[除]バックドアヒンジAssy	
B390	
(1)バックドアAssy取替	
1. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・バックドアアッパフィニッシュ脱着 ・バックドアロアフィニッシュ脱着 ・ハーネス縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
(2)ハーフバックドア取替	
2. 20	取外し状態
	・サードシート
	(含)作業および部品
	・キッキングテールゲートプレート脱着 ・キッキングリアプレート脱着 ・ハイマウントストップランプAssy ・バックピラーガーニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアリアフィニッシュ脱着 ・ラゲージフロアボードAssy脱着 ・両側リアエアスポイラAssy取替 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
インテリジェント ルームミラー 2. 20	取外し状態
	・サードシート
	(含)作業および部品
	・キッキングテールゲートプレート脱着 ・キッキングリアプレート脱着 ・ハイマウントストップランプAssy ・バックビューカメラAssy ・バックピラーガーニッシュ脱着 ・ラゲージサイドロアリアフィニッシュ脱着 ・ラゲージフロアボードAssy脱着 ・両側リアエアスポイラAssy取替 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
・ハーフバックドアの名称はサービスマニュアルより引用 ・取外し状態に記載のサードシートは右側を示す ・(含)作業および部品に記載のキッキングリアプレート、バックピラーガーニッシュ、ラゲージサイドロアリアフィニッシュは右側を示す ・[除]バックドアヒンジAssy ・[除]バックドアウインドウガラス	



- ▶ ハーフバックドアは樹脂製
- ▶ 脱着作業時①②③④グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については指数テーブル欄を参照



ハーフバックドア脱着または取替 バックドア Assy 脱着または取替



*No.J-926 ニッサン セレナ（C28、FC28、NC28、FNC28、系） 2023 年 3 月を下記の通り追加いたします。

P.70 B420

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

B420	
(1)リアバンパフェーシア取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側カバー取替
	・両側カバー取替
	・両側ディスタンスセンサ Assy
	・両側ディスタンスセンサリアブラケット取替
	・両側サイドブレーダドライブエイドコントローラ Assy
	・両側ラバーバンパ脱着
	・サブリアバンパハーネス
	・付属品
	・両側ディスタンスセンサ Assy
割増項目	
片側サイトリアバンパシールド Assy 取替	
0. 20 増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品
	・リアコンビネーションランプ Assy 脱着
	・リアリフレックスリフレクタ Assy
両側サイトリアバンパシールド Assy 取替	
0. 40 増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品
	・両側リアコンビネーションランプ Assy 脱着
	・両側リアリフレックスリフレクタ Assy

B410	
(1)リアバンパフェーシア脱着	
0. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ラバーバンパ脱着
割増項目	
片側サイトリアバンパシールドAssy脱着	
0. 10増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品 ・リアコンビネーションランプAssy脱着
両側サイトリアバンパシールドAssy脱着	
0. 30増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品 ・両側リアコンビネーションランプAssy脱着
B420	
(1)リアバンパフェーシア取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側サイドレーダドライブエイドコントローラAssy ・サブリーヤバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy
	・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサリアブラケット ・両側ラバーバンパ脱着 ・付属品
割増項目	
片側サイトリアバンパシールドAssy取替	
0. 20増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品 ・リアコンビネーションランプAssy脱着 ・リアリフレックスリフレクタAssy
両側サイトリアバンパシールドAssy取替	
0. 40増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品 ・両側リアコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リアリフレックスリフレクタAssy

*No.J-926 ニッサン セレナ (C28、FC28、NC28、FNC28、系) 2023 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.71 B420

指数の追加設定にともないイラスト欄を修正しましたので、該当箇所を差替え願います。

 : 訂正箇所

▶リアバンパフェーシアの補給部品は塗装済

▶脱着作業時① グループ毎にそれぞれ一体で脱着

ラバーバンパ(両側)

!

アバンパフェーシア

両側サイトリアバンパシールドAssy脱着

片側サイトリアバンパシールドAssy脱着

リアコンビネーションランプAssy

②サイトリアバンパシールドAssy


②リアリフレックスリフレクタAssy

リアコンビネーションランプAssy


①サイトリアバンパシールドAssy

①リアリフレックスリフレクタAssy

- ▶ リアバンパフェーシアの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着



両側サイトリアバンパシールドAssy脱着または取替



訂正のお願い

2023.6 株式会社自研センター

*No.J-926 ニッサン セレナ (C28、FC28、NC28、FNC28、系) 2023 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.106 M250、M255

指数テーブルが変更されましたので、該当ページを差替え願います。

☐ :訂正箇所

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態
	・両側サードシート
2. 00	(含)作業および部品
	・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・両側ワッシャ脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定 ・ロードテスト
4WD	取外し状態
	・両側サードシート ・ポストマフラーAssy
2. 80	(含)作業および部品
	・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・両側リアサスペンションメンバステイAssy脱着 ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・両側ワッシャ脱着 ・両側ワッシャ脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
M255	
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD	取外し状態
	・両側サードシート ・ポストマフラーAssy
4. 40	(含)作業および部品
	・アッパリアサスペンションリンクCOMP ・アンチスキッドリアセンサAssy ・ディスクブレーキリアアクスルロータ ・ディスタンスショックアブソーバマウンティングチューブ ・パーキングブレーキリアハーネスAssy ・バウンドリアサスペンションバンパAssy ・バックリアブレーキプレートAssy ・バップルプレート ・ブレーキホースリアブラケット ・ブレーキリアチューブAssy ・ブレーキリアホースAssy ・ラバーショックアブソーバブッシュ ・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・ラバーリアスプリングアッパシート ・ラバーリアスプリングロアシート ・リアW/Oパッド&シムキャリパAssy ・リアアクスルハウジング ・リアアクスルハブ Assy ・リアサスペンションアームAssy ・リアサスペンションスプリング ・両側リアサスペンションメンバステイAssy脱着 ・リアサスペンションメンバレインフォース脱着 ・リアショックアブソーバキット ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・リアスタビライザリアリンクCOMP ・リアドライブシャフトAssy ・ロアリアサスペンションリンクCOMP ・両側ワッシャ脱着 ・ワッシャ ・両側ワッシャ脱着 ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・[除]リアW/Oパッド&シムキャリパAssy分解	
・[除]2WD	

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態
2. 10	・両側サードシート
2WD オートレベライザ	(含)作業および部品
2. 20	・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・両側ワッシャ脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定 ・ロードテスト
4WD	取外し状態
3. 00	・両側サードシート ・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・両側リアサスペンションメンバステイAssy脱着 ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・両側ワッシャ脱着 ・ポストマフラAssy ・両側ワッシャ脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
M255	
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD	取外し状態
4. 60	・両側サードシート ・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・両側リアサスペンションメンバステイAssy脱着 ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・両側ワッシャ脱着 ・両側ラバーショックアブソーバブッシュ脱着 ・ラバーリアスプリングアッパシート ・ラバーリアスプリングロアシート ・リアW/Oパッド&シムキャリパAssy分解 ・リアアクスルハウジング ・ポストマフラAssy ・リアアクスルハブAssy ・リアサスペンションアームAssy ・リアサスペンションスプリング ・両側リアサスペンションメンバステイAssy脱着 ・リアサスペンションメンバレインフォース脱着 ・リアショックアブソーバキット ・両側リアショックアブソーバキャップ脱着 ・リアスタビライザリアリンクCOMP ・リアドライブシャフトAssy ・ロアリアサスペンションリンクCOMP ・両側ワッシャ脱着 ・ワッシャ ・両側ワッシャ脱着 ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・[除]リアW/Oパッド&シムキャリパAssy分解 ・[除]2WD	