

訂 正 の お 願 い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-929 トヨタ プリウス（ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系）2023 年 4 月について、
下記の通り訂正いたします。


P.78 B260
指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
4. 50	取外し状態
	・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・コンソールボックス Assy リヤ
	(含) 作業および部品
パノラマルーフ 3. 50	・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.9 取替 ・水密テスト ・付属品
	(含) 作業および部品
	・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントリヤ取替 ・両側フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・コンソールボックス Assy リヤ ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用	
・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け	
・[除] パノラマルーフ機構	


B260	
(1)ルーフパネル取替	
4. 50	取外し状態
	・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンター ・コンソールボックス Assy リヤ
パノラマルーフ 3. 50	(含) 作業および部品
	・バックドアウエザーストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.9 取替 ・水密テスト ・付属品
(2)ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態
	・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンター ・コンソールボックス Assy リヤ
	(含) 作業および部品
	・バックドアウエザーストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントリヤ取替 ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]パノラマルーフ機構	

ルーフパネル取替



ルーフパネルリヤ取替

パノラマルーフ



指数追加のご案内

2023. 7 株式会社自研センター

*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

P.56 B170

P.57

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B170

(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ
取替

11. 10

取外し状態

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ・ <u>フロントバンパカバー</u> | ・ <u>両側フェンダサブAssyフロント</u> |
| ・ <u>フロントバンパラインホースメント</u> | ・ <u>両側ボデーロックパネルモールディングAssy</u> |
| ・ <u>フロントバンパラインホースメントNo.2</u> | ・ <u>両側クォータアウトサイドモールディング</u> |
| ・ <u>両側フロントフェンダモールディング</u> | ・ <u>クーラコンデンサAssy</u> |
| ・ <u>ラジエータシャッタAssy</u> | ・ <u>ラジエータAssy</u> |
| ・ <u>両側ヘッドランプユニットAssy</u> | ・ <u>エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs</u> |
| ・ <u>フードサブAssy</u> | <u>sy</u> |
| ・ <u>フードヒンジAssy</u> | ・ <u>エキゾーストテールパイプAssy</u> |
| ・ <u>カウルトップベンチレーターバサブAssy</u> | ・ <u>エキゾーストパイプAssyフロント</u> |
| ・ <u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ</u> | ・ <u>エンジンアンダカバーAssyNo.1</u> |
| <u>二</u> | ・ <u>エンジンアンダカバーセンタ</u> |
| ・ <u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー</u> | ・ <u>両側フロントフロアカバー</u> |
| <u>ルドワイパリンクAssy</u> | |
| ・ <u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u> | |

(含)作業および部品


- | | |
|--|-------------------------------|
| ・ <u>フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取</u> | ・ <u>フロントピラーエクステンションロワー取替</u> |
| <u>替</u> | ・ <u>フロントボデーピラーガセットロワー取替</u> |
| ・ <u>フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</u> | ・ <u>リヤサイドメンバサブAssy取替</u> |
| ・ <u>両側フロントバンパステーサブAssy取替</u> | ・ <u>付属品</u> |
| ・ <u>フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAs</u> | |
| <u>sy取替</u> | |

・説明図参照

- ・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品
- ・フロントバンパアームリテーナ部はフロントフェンダエプロンサブAssyを取替える側のみ含んで作成
- ・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業
- ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる
- ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ 取替	
11. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・両側クォータアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーセンタ ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーサブAssy取替 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替 ・フロントピラーエクステンションロワー取替 ・フロントボデーピラーガセットロワー取替 ・リヤサイドメンバサブAssy取替 ・付属品 ・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品 ・フロントバンパアームリテーナ部はフロントフェンダエプロンサブAssyを取替える側のみ含んで作成 ・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照



*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

P.62 B180

P.63


指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

○○○○ 追加

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、片側フロントフェンダエプロンサブ Assy、片側フロントサイドメンバサブ Assy インナ	
取替	
10. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプユニット Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ ニ ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシー ルドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・両側フェンダサブ Assy フロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・両側クォータアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション As sy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.1 ・エンジンアンダカバーセンタ ・両側フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 ・フロントサイドメンバエクステンションサブ Assy No.2 取 替 ・フロントサイドメンバサブ Assy アウタ取替 ・フロントバンパステーサブ Assy 取替 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブ As sy 取替 ・フロントピラーエクステンションロワー取替 ・フロントボデーピラーガセットロワー取替 ・リヤサイドメンバサブ Assy 取替 ・付属品
・説明図参照 ・ラジエータサポートサブ Assy はフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品 ・リヤサイドメンバサブ Assy 取替は、補給部品からトルクボックスサブ Assy フロントを取外して取替える作業 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホ ースサブ Assy となる ・[除] ブレーキブースタ Assy (マスタシリンダツキ) ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

B180	
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ取替	
10. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・両側クォータアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーセンタ ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーサブAssy取替 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替 ・フロントピラーエクステンションロワー取替 ・フロントボデーピラーガセットロワー取替 ・リヤサイドメンバサブAssy取替 ・付属品
・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品 ・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

▶ *の部品については指数テーブル欄を参照




*No.J-929 トヨタ プリウス（ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系）2023 年 4 月を下記の通り追加いたします。

P.68 B190
指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替えます。

〇〇〇〇 追加

B190	
(1)片側フロントピラー、片側フロントピラーエクステンションロワー取替	
8. 20	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	・両側フロントフェンダモールディング
	・ヘッドランプユニットAssy
	・フードサブ Assy
	・フェンダサブ Assyフロント
	・ボデーロックパネルモールディング Assy
	・フロントドアパネルサブ Assy
	・クォータアウトサイドモールディング
	・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy
	・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy
	・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ
	・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ
	・インストルメントパネル
	・インストルメントパネルラインホースメント Assy
	二
	・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシー
	・コンソールボックス Assyリヤ
	ルドワイパリンク Assy
	・カウルトップパネルサブ Assyアウタ
	(含) 作業および部品
	・フロントピラーラインホースメントサブ Assyロワー取替
	・付属品
	・フロントボデーピラーガセットロワー取替
・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業	
・[除]フロントボデーピラーサブ Assyインナ	

B190	
(1)片側フロントピラー、片側フロントピラーエクステンションローワー取替	
8. 20	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングローワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含)作業および部品
・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替 ・付属品 ・フロントボデーピラーガセットローワー取替	
・フロントピラー中央部および下部(ロックアップネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	



*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り追加いたします。


P.69 B191

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替えます。

〇〇〇〇 追加

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
6. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー
	・フロントバンパラインホースメント
	・フロントバンパラインホースメントNo.2
	・両側フロントフェンダモールディング
	・ラジエータシャッタAssy
	・両側ヘッドランプユニットAssy
	・フードサブAssy
	・フードヒンジAssy
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
	・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロウ
	二
	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー
	ルドワイパリンクAssy
	・カウルトップパネルサブAssyアウタ
	・フェンダサブAssyフロント
	・ボデーロックパネルモールディングAssy
	・フロントフェンダエプロンサブAssy
	・ラジエータサポートサブAssy
	・ラジエータサポートサブAssyアッパ
(含)作業および部品	
・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー取替	
・付属品	
・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業	
・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
6. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエブロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー取替 ・付属品
	・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り
追加いたします。


P.75 B240

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B240	
(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
9. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロ ー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ ー ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネルサブAssy前部 ・クォータアウトサイドモールディング ・フロントシート ・リヤシート ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	・No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替 ・センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部 取替 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業	

B240	
(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
9. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネルサブAssy前部 ・クォータアウトサイドモールディング ・フロントシート ・リヤシート ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替 ・センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部取替 ・付属品
	・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業



*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り追加いたします。

P.77 B250

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
15. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディングロワ 二 ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ルドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネルサブAssy前部 ・クォータアウタサイドモールディング ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストールメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ ・インストールメントパネル ・インストールメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・付属品
	・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・[除]センタボデーピラーラインホースサブAssyロワー

B250**(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替****15. 90****取外し状態**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディングロワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントピラーエクステンションロワー ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネルサブAssy前部 ・クォータアウタサイドモールディング ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・フロントフロアカバー |
|---|---|



(含) 作業および部品

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 | <ul style="list-style-type: none"> ・付属品 |
|--|--|


・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業

・[除]センタボデーピラーラインホースサブAssyロワー

センタボデーピラーラインホースメントサブAssy



リヤボデーフロントアウトサイドパネル



No.7ロワーインナレールサブAssyロワー

*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

P.125 M140

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

No.	作業項目	エンジンの 状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、右フロントフェンダエブロンサブ Assy 取替	取付 状態	1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、サクシヨンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ
<u>B170</u>	<u>左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替	取外し 状態	<u>1.50～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ</u>
<u>B170</u>	<u>左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替		<u>1.40～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、サクシヨンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ</u>
<u>B180</u>	<u>左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替		<u>1.20～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ</u>
<u>B180</u>	<u>右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替		<u>1.00～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、サクシヨンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ</u>

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—

- ・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である
- ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、左フロントフェンダエブロンサブAssy 取替	取付状態	1.60～0.70	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、バッテリー、バッテリーランプ、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B161	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、右フロントフェンダエブロンサブAssy 取替		1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、サクションパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエブロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssyインナ 取替	取外し状態	1.50～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエブロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssyインナ 取替		1.40～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、サクションパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエブロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssyインナ 取替		1.20～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエブロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssyインナ 取替		1.00～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、サクションパイプサブAssy、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ