

# 訂正のお願い

2025. 1 株式会社自研センター

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.84 B290

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 訂正・追加**

B290	
(1)ボデーローバックパネルサブAssy取替	
2ZR-FXE  <b>4. 40</b>	<b>取外し状態</b> ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・ <u>両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ</u> <u>&amp;ボデー脱着</u> ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
M20A-FXS ス ペアタイヤ  <b>4. 60</b>	<b>取外し状態</b> ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・スペアホイールプロテクタ脱着 ・ <u>両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ</u> <u>&amp;ボデー脱着</u> ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
2ZR-FXE スペ アタイヤ  <b>4. 40</b>	<b>取外し状態</b> ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・スペアホイールプロテクタ脱着 ・ <u>両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ</u> <u>&amp;ボデー脱着</u> ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

B290	
(1) ボデーローワーバックパネルサブAssy取替	
2ZR-FXE 4. 40	<b>取外し状態</b> ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
M20A-FXS ス ペアタイヤ 4. 60	<b>取外し状態</b> ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・スペアホイールプロテクタ脱着 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
2ZR-FXE スペ アタイヤ 4. 40	<b>取外し状態</b> ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・スペアホイールプロテクタ脱着 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60,ZVW65,MXWH60,MXWH65 系) 2023 年 4 月について、  
下記の通り訂正いたします。


**P.85 B290**

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 訂正・追加**

<b>B290</b>	
<b>(1) ボデーローバックパネルサブAssy取替</b>	
M20A-FXS  <b>4. 50</b>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クォータアウトサイドモールディング</li> <li>リヤバンパラインホースメントサブ Assy</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>
<b>(含) 作業および部品</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアウエザストリップ取替</li> <li><b>両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</b></li> <li>デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>バッテリー脱着</li> <li>両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>	
<b>割増項目</b>	
<b>片側ブラインドスポットモニタセンサ</b>	
<b>0. 10増</b>	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
<b>両側ブラインドスポットモニタセンサ</b>	
<b>0. 10増</b>	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

<b>B290</b>	
<b>(1) ボデーロワーバックパネルサブAssy取替</b>	
M20A-FXS <b>4. 50</b>	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy (含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着
	・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
<b>割増項目</b>	
<b>片側ブラインドスポットモニタセンサ</b>	
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
	—
<b>両側ブラインドスポットモニタセンサ</b>	
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
	—
・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	



ボデーロワーバックパネルサブAssy

**両側ブラインドスポット  
モニタセンサ**

<b>片側ブラインドスポット モニタセンサ</b>	
<p>ブラインドスポットモニタセンサ</p>	<p>ブラインドスポットモニタセンサ</p>

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60,ZVW65,MXWH60,MXWH65 系) 2023 年 4 月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.86 B310

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 訂正・追加**

B310	
(1)片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy取替	
2ZR-FXE 左側 10. 50 2ZR-FXE 右側 <u>10. 30</u>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディング Assy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> <p><b>(含)作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブ Assy 取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネル Assy 脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・リヤバンパリインホースメントサブ Assy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
M20A-FXS スペアタイヤ 左側 10. 70 M20A-FXS スペアタイヤ 右側 <u>10. 50</u>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディング Assy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> <p><b>(含)作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブ Assy 取替</li> <li>・スペアホイールプロテクタ脱着</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネル Assy 脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・リヤバンパリインホースメントサブ Assy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
2ZR-FXE スペアタイヤ 左側 <u>10. 60</u> 2ZR-FXE スペアタイヤ 右側 <u>10. 30</u>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディング Assy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> <p><b>(含)作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブ Assy 取替</li> <li>・スペアホイールプロテクタ脱着</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネル Assy 脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・リヤバンパリインホースメントサブ Assy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネルサブ Assy 上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブ Assy は上部でのカット作業</li> <li>・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業</li> <li>・[除]フューエルフィラオープニンググリッド Assy がある左側クォータパネルサブ Assy でのフューエルタンクサブ Assy 脱着作業</li> </ul>	

B310	
(1)片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy取替	
2ZR-FXE 左側 10. 50 2ZR-FXE 右側 10. 30	<b>取外し状態</b> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
M20A-FXS スペアタイヤ 左側 10. 70 M20A-FXS スペアタイヤ 右側 10. 50	<b>取外し状態</b> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替 ・スペアホイールプロテクタ脱着 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
2ZR-FXE スペアタイヤ 左側 10. 60 2ZR-FXE スペアタイヤ 右側 10. 30	<b>取外し状態</b> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替 ・スペアホイールプロテクタ脱着 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・両側リヤアンダサイドカバー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssyは上部でのカット作業 ・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業 ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業	

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.87 B310

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 訂正・追加**

<b>B310</b>									
<b>(1) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy取替</b>									
M20A-FXS 左側  <b>10.70</b>  M20A-FXS 右側  <b>10.40</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>取外し状態</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>(含) 作業および部品</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>取外し状態</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>	<b>(含) 作業および部品</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
<b>取外し状態</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>								
<b>(含) 作業および部品</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>								
<b>(2) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy、片側ルーフサイドパネルインナリヤ取替</b>									
2ZR-FXE 左側  <b>11.00</b>  2ZR-FXE 右側  <b>10.80</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>取外し状態</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>(含) 作業および部品</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>取外し状態</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>	<b>(含) 作業および部品</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
<b>取外し状態</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>								
<b>(含) 作業および部品</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業</li> <li>・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> </ul>									

## B310

## (1) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy取替

M20A-FXS 左側 10.70	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッププレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
M20A-FXS 右側 10.40			

## (2) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy、片側ルーフサイドパネルインナリヤ取替

2ZR-FXE 左側 11.00	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッププレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
2ZR-FXE 右側 10.80			

・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業

・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssyは上部でのカット作業

・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業

・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.88 B310

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

### 〇〇〇〇 訂正・追加

B310	
(2)片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy、片側ルーフサイドパネルインナリヤ取替	
M20A-FXS ス ペアタイヤ 左側  <u>11.20</u>  M20A-FXS ス ペアタイヤ 右側  <u>10.90</u>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・スペアホイールプロテクタ脱着</li> <li>・<u>両側</u>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp;ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
2ZR-FXE スペ アタイヤ 左側  <u>11.00</u>  2ZR-FXE スペ アタイヤ 右側  <u>10.80</u>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・スペアホイールプロテクタ脱着</li> <li>・<u>両側</u>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp;ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
M20A-FXS 左 側  <u>11.20</u>  M20A-FXS 右 側  <u>10.90</u>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul> <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・<u>両側</u>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp;ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> <li>・両側リヤアンダサイドカバー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業</li> <li>・[除]フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> </ul>	

B310	
(2)片側クォータパネルサブAssy、ボデーロワーバックパネルサブAssy、片側ルーフサイドパネルインナリヤ取替	
M20A-FXS スペアタイヤ 左側 11. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>
M20A-FXS スペアタイヤ 右側 10. 90	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースメント取替</li> <li>・スペアホイールプロテクタ脱着</li> <li>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>
2ZR-FXE スペアタイヤ 左側 11. 00	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>
2ZR-FXE スペアタイヤ 右側 10. 80	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースメント取替</li> <li>・スペアホイールプロテクタ脱着</li> <li>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>
M20A-FXS 左側 11. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>
M20A-FXS 右側 10. 90	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースメント取替</li> <li>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</li> <li>・バックドアオープニングサイドリインホースサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業</li> <li>・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> </ul>	

# 訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.78 B260


指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

B260	
<b>(1) ルーフパネル取替</b>	
4. 50	取外し状態 ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ ー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 (含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.4取替
	・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・コンソールボックス Assyリヤ ・ルーフパネルラインホースメントNo.9取替 ・水密テスト ・付属品
<b>(2) ルーフパネルリヤ取替</b>	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 (含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントリヤ取替
	・両側フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・コンソールボックス Assyリヤ ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラはボデー修理書より引用 ・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け ・[除] パノラマルーフ機構	


B260	
(1) ルーフパネル取替	
4. 50	<b>取外し状態</b> ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンター ・コンソールボックス Assy リヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.9 取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	<b>取外し状態</b> ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンター ・コンソールボックス Assy リヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントリヤ取替 ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け ・[除] パノラマルーフ機構	

### ルーフパネル取替



### ルーフパネルリヤ取替

パノラマルーフ



# 指数追加のご案内

2023. 7 株式会社自研センター

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

P.56 B170

P.57


指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

<b>B170</b>	
<b>(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ</b>	
<b>取替</b>	
<b>11. 10</b>	<b>取外し状態</b> <u>・フロントバンパカバー</u> <u>・フロントバンパラインホースメント</u> <u>・フロントバンパラインホースメントNo.2</u> <u>・両側フロントフェンダモールディング</u> <u>・ラジエータシャッタAssy</u> <u>・両側ヘッドランプユニットAssy</u> <u>・フードサブAssy</u> <u>・フードヒンジAssy</u> <u>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u> <u>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロウ</u> <u>ニ</u> <u>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u> <u>ールドワイパリンクAssy</u> <u>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</u> <b>(含) 作業および部品</b> <u>・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取</u> <u>替</u> <u>・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</u> <u>・両側フロントバンパステーサブAssy取替</u> <u>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAs</u> <u>sy取替</u> <u>・両側フェンダサブAssyフロント</u> <u>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</u> <u>・両側クォータアウトサイドモールディング</u> <u>・クーラコンデンサAssy</u> <u>・ラジエータAssy</u> <u>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAs</u> <u>sy</u> <u>・エキゾーストテールパイプAssy</u> <u>・エキゾーストパイプAssyフロント</u> <u>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</u> <u>・エンジンアンダカバーセンタ</u> <u>・両側フロントフロアカバー</u> <u>・フロントピラーエクステンションロー取替</u> <u>・フロントボデーピラーガセットロー取替</u> <u>・リヤサイドメンバサブAssy取替</u> <u>・付属品</u>
	<b>・説明図参照</b> <u>・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</u> <u>・フロントバンパアームリテーナ部はフロントフェンダエプロンサブAssyを取替える側のみ含んで作成</u> <u>・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</u> <u>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホ</u> <u>ースサブAssyとなる</u> <u>・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</u> <u>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</u>

B170	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ取替	
11. 10	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
	・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・両側クォーターアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーセンタ ・両側フロントフロアカバー
	<b>(含) 作業および部品</b> ・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーサブAssy取替 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替 ・フロントピラーエクステンションロワー取替 ・フロントボデーピラーガセットロワー取替 ・リヤサイドメンバサブAssy取替 ・付属品
・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品 ・フロントバンパアームリテーナ部はフロントフェンダエプロンサブAssyを取替える側のみ含んで作成 ・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業 ・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

▶ \*の部品については指数テーブル欄を参照



\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60,ZVW65,MXWH60,MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

**P.62 B180**

**P.63**


指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

<b>B180</b>	
<b>(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ</b>	
<b>取替</b>	
<b>10. 80</b>	<p><u>取外し状態</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>•<u>フロントバンパラインホースメント</u></li> <li>•<u>フロントバンパラインホースメントNo.2</u></li> <li>•<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>•<u>ラジエータシャッタAssy</u></li> <li>•<u>両側ヘッドランプユニットAssy</u></li> <li>•<u>フードサブAssy</u></li> <li>•<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップベンチレーターバサブAssy</u></li> <li>•<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ</u></li> <li>•<u>二</u></li> <li>•<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー</u></li> <li>•<u>ルドワイパリンクAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> </ul> <p><u>(含) 作業および部品</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取</u></li> <li>•<u>替</u></li> <li>•<u>フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</u></li> <li>•<u>フロントバンパステーサブAssy取替</u></li> <li>•<u>フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAs</u></li> <li>•<u>sy取替</u></li> <li>•<u>両側フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>•<u>両側ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>•<u>両側クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>•<u>クーラコンデンサAssy</u></li> <li>•<u>ラジエータAssy</u></li> <li>•<u>エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAs</u></li> <li>•<u>sy</u></li> <li>•<u>エキゾーストテールパイプAssy</u></li> <li>•<u>エキゾーストパイプAssyフロント</u></li> <li>•<u>エンジンアンダカバーAssyNo.1</u></li> <li>•<u>エンジンアンダカバーセンタ</u></li> <li>•<u>両側フロントフロアカバー</u></li> <li>•<u>フロントピラーエクステンションロワー取替</u></li> <li>•<u>フロントボデーピラーガセットロワー取替</u></li> <li>•<u>リヤサイドメンバサブAssy取替</u></li> <li>•<u>付属品</u></li> </ul>
<p>•<u>説明図参照</u></p> <p>•<u>ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</u></p> <p>•<u>リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</u></p> <p>•<u>フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホ</u></p> <p>•<u>ースサブAssyとなる</u></p> <p>•<u>[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</u></p> <p>•<u>[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</u></p>	

B180	
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ取替	
10. 80	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ラジエータシャッタAssy</li> <li>・両側ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</li> <li>・エンジンアンダカバーセンタ</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</li> <li>・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</li> <li>・フロントバンパステーサブAssy取替</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・フロントピラーエクステンションロワー取替</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー取替</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</li> <li>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>	

▶ \*の部品については指数テーブル欄を参照



\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

**P.68 B190**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加


<b>B190</b>	
<b>(1)片側フロントピラー、片側フロントピラーエクステンションローワー取替</b>	
<b>8. 20</b>	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>両側フロントフェンダモールディング</u> ・ <u>ヘッドランプユニットAssy</u> ・ <u>フードサブ Assy</u> ・ <u>フードヒンジ Assy</u> ・ <u>カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</u> ・ <u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロ            ー</u> ・ <u>ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシ            ルドワイパリンク Assy</u> ・ <u>カウルトップパネルサブ Assy アウタ</u>
	・ <u>フェンダサブ Assy フロント</u> ・ <u>ボデーロックパネルモールディング Assy</u> ・ <u>フロントドアパネルサブ Assy</u> ・ <u>クォータアウトサイドモールディング</u> ・ <u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy</u> ・ <u>インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ</u> ・ <u>インストルメントパネル</u> ・ <u>インストルメントパネルラインホースメント Assy</u> ・ <u>コンソールボックス Assy リヤ</u>
	<u>(含) 作業および部品</u> ・ <u>フロントピラーラインホースメントサブ Assy ローワー取替</u> ・ <u>フロントボデーピラーガセットローワー取替</u>
	・ <u>付属品</u>
・ <u>フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</u> ・ <u>[除]フロントボデーピラーサブ Assy インナ</u>	

**B190**

**(1)片側フロントピラー、片側フロントピラーエクステンションローワー取替**

<b>8. 20</b>	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングローワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b>	

- ・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業
- ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

**P.69 B191**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加


<b>B191</b>	
<b>(1)片側フロントピラー取替</b>	
<b>6. 50</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>フロントバンパラインホースメント</u></li> <li>・<u>フロントバンパラインホースメントNo.2</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>ラジエータシャッタAssy</u></li> <li>・<u>両側ヘッドランプユニットAssy</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディング</u></li> <li>ニ</li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウト</u></li> <li>・<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>・<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>フロントフェンダエプロンサブAssy</u></li> <li>・<u>ラジエータサポートサブAssy</u></li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ラジエータサポートサブAssyアッパ</u></li> <li>・<u>フロントピラーエクステンションロー</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットロー</u></li> <li>・<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>・<u>クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>・<u>クーラコンデンサAssy</u></li> <li>・<u>ラジエータAssy</u></li> <li>・<u>フロントサスペンション</u></li> <li>・<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ</u></li> <li>・<u>インストルメントパネル</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>・<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> <li>・<u>エンジンアンダカバーAssyNo.1</u></li> <li>・<u>エンジンアンダカバーセンタ</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>付属品</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</u></li> <li>・<u>[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ</u></li> </ul>	

**B191**

**(1)片側フロントピラー取替**

<b>6. 50</b>	<b>取外し状態</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ラジエータシャッタAssy</li> <li>・両側ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントフェンダエプロンサブAssy</li> <li>・ラジエータサポートサブAssy</li> <li>・ラジエータサポートサブAssyアッパ</li> <li>・フロントピラーエクステンションロワー</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・フロントサスペンション</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</li> <li>・エンジンアンダカバーセンタ</li> </ul>
	<b>(含) 作業および部品</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー取替</li> <li>・付属品</li> </ul>

- ・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業
- ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

**P.75 B240**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

<b>B240</b>	
<b>(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替</b>	
<b>9.70</b>	<p><u>取外し状態</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>•<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>•<u>ヘッドランプユニットAssy</u></li> <li>•<u>フードサブAssy</u></li> <li>•<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>•<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロ ウ</u></li> <li>•<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ ールドワイパリンクAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> <li>•<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>•<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>•<u>フロントピラーエクステンションロワー</u></li> <li>•<u>フロントボデーピラーガセットロワー</u></li> <li>•<u>フロントピラー</u></li> </ul>
	<p><u>(含)作業および部品</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替</u></li> <li>•<u>センタピラーガーニッシュロワー脱着</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー</u></li> <li>•<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>•<u>リヤドアパネルサブAssy</u></li> <li>•<u>クォータパネルサブAssy前部</u></li> <li>•<u>クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>•<u>フロントシート</u></li> <li>•<u>リヤシート</u></li> <li>•<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>•<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</u></li> <li>•<u>インストルメントパネル</u></li> <li>•<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>•<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> <li>•<u>フロントフロアカバー</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部 取替</u></li> <li>•<u>付属品</u></li> </ul>
<p>•<u>ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業</u></p>	

**B240**

**(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替**

9. 70


取外し状態

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントピラーエクステンションロワー</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー</li> <li>・フロントピラー</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネルサブAssy前部</li> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> <li>・フロントフロアカバー</li> </ul> |
|---|---|

(含)作業および部品

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.7ロワーインナレールサブAssyロワー 取替</li> <li>・センタピラーガーニッシュロワー脱着</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部 取替</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|--|--|

・ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業



\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60,ZVW65,MXWH60,MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

**P.77 B250**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

<b>B250</b>	
<b>(1)片側センタピラー、片側ロックパネルアウタ取替</b>	
<b>15. 90</b>	<p><u>取外し状態</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>•<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>•<u>ヘッドランプユニットAssy</u></li> <li>•<u>フードサブAssy</u></li> <li>•<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>•<u>両側ウインドシールドアウタサイドモールディングロウ</u> <u>二</u></li> <li>•<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u> <u>ールドワイパリンクAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> <li>•<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>•<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>•<u>フロントピラーエクステンションロワー</u></li> <li>•<u>フロントボデーピラーガセットロワー</u></li> <li>•<u>フロントピラー</u></li> <li>•<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>•<u>リヤドアパネルサブAssy</u></li> <li>•<u>クォータパネルサブAssy前部</u></li> <li>•<u>クォータアウタサイドモールディング</u></li> <li>•<u>ルーフヘッドライニングAssy</u></li> <li>•<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u></li> <li>•<u>両側フロントシート</u></li> <li>•<u>リヤシート</u></li> <li>•<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>•<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</u></li> <li>•<u>インストルメントパネル</u></li> <li>•<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>•<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> <li>•<u>フロントフロアカバー</u></li> </ul>
	<p><u>(含)作業および部品</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替</u></li> <li>•<u>付属品</u></li> <li>•<u>センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>センタピラー上部およびロックパネル前後端部でのカット作業</u></li> <li>•<u>[除]センタボデーピラーラインホースサブAssyロワー</u></li> </ul>	


**B250**

**(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替**


<b>15. 90</b>	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウタサイドモールディングローラー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントピラーエクステンションローラー</li> <li>・フロントボデーピラーガセットローラー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyローラー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネルサブAssy前部</li> <li>・クォータアウタサイドモールディング</li> <li>・ルーフヘッドライニングAssy</li> <li>・フォワードレコグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルローラーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> <li>・フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.7ローラーインナレールサブAssyローラー取替</li> <li>・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・付属品</li> </ul>

- ・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業
- ・[除]センタボデーピラーラインホースサブAssyローラー

センタボデーピラーラインホースメントサブAssy



リヤボデーフロントアウタサイドパネル



No.7ローラーインナレールサブAssyローラー

\*No.J-929 トヨタ プリウス (ZVW60,ZVW65,MXWH60,MXWH65 系) 2023 年 4 月を下記の通り

追加いたします。

**P.125 M140**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、右フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替	取付状態	1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、サクシオンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ
<u>B170</u>	<u>左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替	取外し状態	<u>1.50～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、エアコンディショナチューブ&amp;アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ</u>
<u>B170</u>	<u>左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替		<u>1.40～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&amp;アクセサリ Assy、サクシオンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ</u>
<u>B180</u>	<u>左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替		<u>1.20～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ</u>
<u>B180</u>	<u>右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ</u> 取替		<u>1.00～0.30</u>	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアブローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&amp;アクセサリ Assy、サクシオンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ</u>

M140				
エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替				
		取外し状態		
		-		
		(含)作業および部品		
		-		
・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)				
No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、左フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替	取付状態	1.60～0.70	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、バッテリー、バッテリーランプ、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B161	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、右フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替		1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、サクシオンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替	取外し状態	1.50～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替		1.40～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、サクシオンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替		1.20～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替		1.00～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、エアコンディショナチューブ&アクセサリAssy、サクシオンパイプサブ Assy、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ