

訂 正 の お 願 い

2025. 4 株式会社自研センター

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28系) 2023年7月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 20~23 B020

指数テーブル欄のコメント訂正および指数の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 20 〇〇〇〇:訂正・追加

B020	
(1)フロントバンパフェーシア取替	
<u>V</u> <u>1. 60</u> <u>XV</u> <u>1. 60</u> ハイウェイスターV 1. 70	取外し状態 ・フロントグリルAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・エブロンロアーブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパフィニッシャ ・付属品
<u>XV</u> <u>プロパイロットパ</u> <u>ーキング</u> <u>1. 70</u> <u>ハイウェイスターV</u> <u>プロパイロットパ</u> <u>ーキング</u> <u>1. 70</u>	<u>取外し状態</u> <u>・フロントグリルAssy</u> <u>・フロントアンダカバー</u>
	<u>(含)作業および部品</u> <u>・両側カバー取替</u> <u>・両側カバー取替</u> <u>・エブロンロアーブラケット</u> <u>・両側サブフロントバンパハーネス</u> <u>・両側ディスタンスセンサAssy</u> <u>・両側ディスタンスセンサAssy</u> <u>・両側フォグランプブラケット</u> <u>・フロントバンパグリル</u> <u>・両側フロントバンパグリルブラケット</u> <u>・両側フロントバンパフィニッシャ</u> <u>・付属品</u>
LUXION 1. 90	取外し状態 ・フロントグリルAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ディスタンスセンサフロントブラケット取替 ・エブロンロアーブラケット ・両側サイドレーダドライブエイドコントローラAssy ・両側サブフロントバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパフィニッシャ ・付属品
(2)フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレイフォース取替	
<u>V</u> <u>2. 20</u> <u>XV</u> <u>2. 20</u> ハイウェイスターV 2. 30	取外し状態 ・フロントグリルAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側ラジエータサイドエアガイド脱着 ・ラジエータバッフルプレート脱着 ・エネルギーフロントバンパアブソーバ ・エブロンロアーブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy ・ディスタンスセンサブラケット ・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパステイ ・両側フロントバンパフィニッシャ ・両側マウンティングヘッドランプブラケットAssy ・付属品

P. 21 ○○○○:追加

B020		
(2)フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレインフォース取替		
XV プロパイロットパ ーキング 2. 30 ハイウェイスターV プロパイロットパ ーキング 2. 40	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ラジエータサイドエアガイド脱着 ・ラジエータバッフルプレート脱着 ・エネルギフロントバンパアブソーバ ・エプロンローアブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy	・両側ディスタンスセンサAssy ・ディスタンスセンサブラケット ・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパステイ ・両側フロントバンパフィニッシャ ・両側マウンティングヘッドランプブラケットAssy ・付属品
LUXION 2. 50	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ディスタンスセンサフロントブラケット取替 ・両側ラジエータサイドエアガイド脱着 ・ラジエータバッフルプレート脱着 ・エネルギフロントバンパアブソーバ ・エプロンローアブラケット ・両側サイドレグドライブエイドコントローラAssy ・両側サブフロントバンパハーネス ・ディスタンスセンサAssy	・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy ・ディスタンスセンサブラケット ・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパステイ ・両側フロントバンパフィニッシャ ・両側マウンティングヘッドランプブラケットAssy ・付属品
割増項目		
両側フォグランプAssy		
0. 10増	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
	・フォグランプ焦点調整	

- ▶ フロントバンパフェーシアの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む


コメント追加

両側フォグランプ Assy




①フォグランプ Assy(両側)

(イラスト追加)



フロントバンパフェーシア脱着または取替



フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレインフォース脱着または取替

フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレイフォース脱着または取替

B010		
(1)フロントバンパフェーシア脱着		
0. 70	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	
	(含)作業および部品	
	—	
(2)フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレインフォース脱着		
1. 10	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	
	(含)作業および部品	
	・両側ラジエータサイドエアガイド脱着	・ラジエータバッフルプレート脱着
B020		
(1)フロントバンパフェーシア取替		
V 1. 60 XV 1. 60 ハイウェイスターV 1. 70	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側カバー取替 ・エブロンロアーブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側フォグランプブラケット	・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパフィニッシャ ・付属品
XV プロパイロットパ ーキング 1. 70 ハイウェイスターV プロパイロットパ ーキング 1. 70	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・エブロンロアーブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy	・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパフィニッシャ ・付属品
LUXION 1. 90	取外し状態	
	・フロントグリルAssy	・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品	
	・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ディスタンスセンサフロントブラケット取替 ・エブロンロアーブラケット ・両側サイドレーダドライブエイドコントローラAssy ・両側サブフロントバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy	・両側ディスタンスセンサAssy ・両側フォグランプブラケット ・フロントバンパグリル ・両側フロントバンパグリルブラケット ・両側フロントバンパフィニッシャ ・付属品

B020	
(2)フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレインフォース取替	
V 2. 20 XV 2. 20 ハイウェイスターV 2. 30	取外し状態
	・フロントグリルAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側ラジエータサイドエアガイド脱着 ・ラジエータバッフルプレート脱着 ・エネルギーフロントバンパアブソーバ ・エプロンローアブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy
XV プロパイロットパ ーキング 2. 30 ハイウェイスターV プロパイロットパ ーキング 2. 40	取外し状態
	・フロントグリルAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ラジエータサイドエアガイド脱着 ・ラジエータバッフルプレート脱着 ・エネルギーフロントバンパアブソーバ ・エプロンローアブラケット ・両側サブフロントバンパハーネス ・ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy
LUXION 2. 50	取外し状態
	・フロントグリルAssy ・フロントアンダカバー
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ディスタンスセンサフロントブラケット取替 ・両側ラジエータサイドエアガイド脱着 ・ラジエータバッフルプレート脱着 ・エネルギーフロントバンパアブソーバ ・エプロンローアブラケット ・両側サイドレーダドライブエイドコントローラAssy ・両側サブフロントバンパハーネス ・ディスタンスセンサAssy
割増項目	
両側フォグランプAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・フォグランプ焦点調整

- ▶ フロントバンパフェーシアの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については取替作業時に含む



V, XV

両側フォグランプ Assy




①フォグランプAssy(両側)

(XV プロパイロットパーキング)



フロントバンパフェーシア脱着または取替




フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレイフォース脱着または取替

- ▶フロントバンパフェーシアの補給部品は塗装済
- ▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶*の部品については取替作業時に含む

ハイウェイスターV、LUXION

両側フォグランプAssy

①フォグランプAssy(両側)




(LUXION)

- ①サイドレーダドライブエイドコントローラAssy(両側)
- × ①ディスタンスセンサフロントブラケット(両側)

(ハイウェイスターV プロパイロットパーキング)

- ①ディスタンスセンサAssy
- × ①カバ
- ①ディスタンスセンサAssy
- × ①カバ

フロントバンパフェーシア脱着または取替



フロントバンパフェーシア、フロントバンパセンタインナレインフォース脱着または取替

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28 系) 2023 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 78、79 B420

指数テーブル欄のコメントに訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 78 : 訂正箇所

B420	
(1)リアバンパフェーシア取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側カバー取替	
・両側カバー取替	
・両側サイドレダドライブエイドコントローラAssy	
・サブリヤーバンパハーネス	
・両側ディスタンスセンサAssy	
・両側ディスタンスセンサAssy	
・両側ディスタンスセンサリアブラケット取替	
・両側ラバーバンパ脱着	
・付属品	
LUXION 1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側カバー取替	
・両側カバー取替	
・両側カバー取替	
・両側サイドレダドライブエイドコントローラAssy	
・サブリヤーバンパハーネス	
・両側ディスタンスセンサAssy	
・両側ディスタンスセンサAssy	
・両側ディスタンスセンサリアブラケット取替	
・両側ラバーバンパ脱着	
・付属品	
割増項目	
片側サイトリアバンパシールドAssy取替	
0. 20増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品
・リアコンビネーションランプAssy脱着	
・リアリフレックスリフレクタAssy	
両側サイトリアバンパシールドAssy取替	
0. 40増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含) 作業および部品
・両側リアコンビネーションランプAssy脱着	
・両側リアリフレックスリフレクタAssy	

リアコンビネーション
ランプAssy

③ サイトリアバンパ
シールドAssy

③ リアリフレックス
リフレクタAssy

B410	
(1)リアバンパフェーシア脱着	
0. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側ラバーバンパ脱着
割増項目	
片側サイトリアバンパシールドAssy脱着	
0. 10増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含)作業および部品 ・リアコンビネーションランプAssy脱着
両側サイトリアバンパシールドAssy脱着	
0. 30増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含)作業および部品 ・両側リアコンビネーションランプAssy脱着
B420	
(1)リアバンパフェーシア取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ディスタンスセンサリアブラケット取替 ・両側ラバーバンパ脱着 ・両側サイドレーダドライブエイドコントローラAssy ・サブリヤーバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy ・付属品
プロパイロットパーキング 1. 10	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側カバー取替 ・両側ディスタンスセンサリアブラケット取替 ・両側ラバーバンパ脱着 ・両側サイドレーダドライブエイドコントローラAssy ・サブリヤーバンパハーネス ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy ・両側ディスタンスセンサAssy ・付属品
割増項目	
片側サイトリアバンパシールドAssy取替	
0. 20増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含)作業および部品 ・リアコンビネーションランプAssy脱着 ・リアリフレックスリフレクタAssy
両側サイトリアバンパシールドAssy取替	
0. 40増	取外し状態
	・リアバンパフェーシア
	(含)作業および部品 ・両側リアコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リアリフレックスリフレクタAssy

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28 系) 2023 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 98~101 M050、M060、M070

指数テーブル欄のコメント訂正・追加ならびに(含)作業および部品に追加がありましたので、
該当ページを差替え願います。

P. 98 ○○○○:訂正・追加

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
4. 90 <u>プロパイロット2.</u> <u>0</u> 5. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイフォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリングラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品 ・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ <u>ダイナミックダンパAssy脱着</u> ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバスタイプブラケットとなる	
M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 6. 80 <u>オートレベライザ</u> <u>左側</u> 6. 80 <u>プロパイロット2.</u> <u>0</u> <u>左側</u> 6. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイフォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリングラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品 ・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ <u>ダイナミックダンパAssy脱着</u> ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・アンチスキッドフロントセンサAssy ・コネクティングスタビライザロッドAssy ・ディスクブレーキフロントロータ ・トランスバースリンクCOMP ・ナックルスピンドル ・パッフルプレート ・フロントW/Oパット&シムキャリパAssy ・フロントサスペンションストラットキット ・フロントドライブシャフトAssy ・ロードホイールフロントハブAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバスタイプブラケットとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
右側 <u>6. 80</u>	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリングラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品
	・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・アンチスキッドフロントセンサAssy ・コネクティングスタビライザロッドAssy ・センサブラケット ・ディスクブレーキフロントロータ ・トランスバースリンクCOMP ・ナックルスピンドル ・バッフルプレート ・フロントW／Oパット&シムキャリパAssy ・フロントサスペンションストラットキット ・フロントドライブシャフトAssy ・ロードホイールフロントハブAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバスタイプブラケットとなる
・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリングラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品 ・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスパーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・EPSサブハーネス ・両側アンチスキッドフロントセンサAssy ・両側コネクティングスタビライザロッドAssy ・ステアリングヒートインシュレータ ・センサブラケット ・ダストカバー ・両側ディスクブレーキフロントロータ ・両側トランスバースリンクCOMP ・トルクロッドAssy ・両側ナックルスピンドル ・両側バッフルプレート ・パワーステアリングギア&リンケージAssy ・両側フロントW/Oパット&シムキャリパAssy ・両側フロントサスペンションストラットキット ・フロントサスペンションメンバCOMP ・フロントスタビライザAssy ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側ロードホイールフロントハブAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバスタイプブラケットとなる ・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
オートレベライザ 9. 30 プロパイロット2.0 9. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライbAssy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリングラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品
・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・EPSサブハーネス ・両側アンチスキッドフロントセンサAssy ・両側コネクティングスタビライザロッドAssy ・ステアリングヒートインシュレータ ・センサブラケット ・ダストカバー ・両側ディスクブレーキフロントロータ ・両側トランスバースリンクCOMP ・トルクロッドAssy ・両側ナックルスピンドル ・ハイトフロントセンサAssy ・両側バッフルプレート ・パワーステアリングギア&リンケーjAssy ・両側フロントW/Oパット&シムキャリパAssy ・両側フロントサスペンションストラットキット ・フロントサスペンションメンバCOMP ・フロントスタビライザAssy ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側ロードホイールフロントハブAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバステイブラケットとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M050

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着

4. 90 プロパイロット2.0 5. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライb Assy ・カウルトップエクステンション	・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリンググラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品 ・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着	・両側フロントサスペンションメンバspラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・フロントサスペンションメンバspラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバステイブラケットとなる

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

左側 6. 80 オートレベライザ 左側 6. 80 プロパイロット2.0 左側 6. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライb Assy ・カウルトップエクステンション	・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリンググラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品 ・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバspラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・アンチスキッドフロントセンサAssy ・コネクティングスタビライザロッドAssy ・ディスクブレーキフロントロータ	・トランスバースリンクCOMP ・ナックルスピンドル ・バッフルプレート ・フロントW/Oパット&シムキャリパAssy ・フロントサスペンションストラットキット ・フロントドライブシャフトAssy ・ロードホイールフロントハブAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・フロントサスペンションメンバspラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバステイブラケットとなる

・[除]ブレーキ分解

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
右側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレインフォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブ Assy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバー Assy ・両側フロントドア Assy ・コンデンサ & リキッドタンク Assy ・ラジエータ Assy ・インバータクーリングラジエータ Assy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品
・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・アンチスキッドフロントセンサAssy ・コネクティングスタビライザロッドAssy ・センサブラケット ・ディスクブレーキフロントロータ ・トランスバースリンクCOMP ・ナックルスピンドル ・バッフルプレート ・フロントW／Oパット&シムキャリパAssy ・フロントサスペンションストラットキット ・フロントドライブシャフトAssy ・ロードホイールフロントハブ Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバスタイプブラケットとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 20	取外し状態	
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブAssy ・カウルトップエクステンション	・両側フロントフェンダ ・両側シルカバーAssy ・両側フロントドアAssy ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・インバータクーリングラジエータAssy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー
	(含)作業および部品	
	・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスパーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・EPSサブハーネス ・両側アンチスキッドフロントセンサAssy ・両側コネクティングスタビライザロッドAssy ・ステアリングヒートインシュレータ ・センサブラケット ・ダストカバー ・両側ディスクブレーキフロントロータ	・両側トランスバースリンクCOMP ・トルクロッドAssy ・両側ナックルスピンドル ・両側バッフルプレート ・パワーステアリングギア&リンケージAssy ・両側フロントW/Oパット&シムキャリパAssy ・両側フロントサスペンションストラットキット ・フロントサスペンションメンバCOMP ・フロントスタビライザAssy ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側ロードホイールフロントハブAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバスステイブラケットとなる		
・[除]ブレーキ分解		

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

オートレベライザ 9. 30 プロパイロット2.0 9. 40	取外し状態	
	・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパセンタインナレイnfォース ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・カウルトップカバーAssy ・ウインドシールドワイパドライブ Assy ・カウルトップエクステンション ・両側フロントフェンダ ・両側シルカバー Assy ・両側フロントドア Assy ・コンデンサ & リキッドタンク Assy ・ラジエータ Assy ・インバータクーリングラジエータ Assy ・フロントアンダカバー ・フロントアンダリアカバー	
	(含)作業および部品	
	・パワーヘッドインバータシール取替 ・エアクリーナ脱着 ・ダイナミックダンパAssy脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーカバー脱着 ・バッテリーフィックスフレーム脱着 ・バッテリーマウンテングブラケットAssy脱着 ・パワーコンバータカバー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバスブラッシュガード脱着 ・フロントフロアトリムスペーサ脱着 ・リレーボックスカバー脱着 ・EPSサブハーネス ・両側アンチスキッドフロントセンサ Assy ・両側コネクティングスタビライザロッド Assy ・ステアリングヒートインシュレータ ・センサブラケット ・ダストカバー ・両側ディスクブレーキフロントロータ ・両側トランスバースリンクCOMP ・トルクロッド Assy ・両側ナックルスピンドル ・ハイトフロントセンサ Assy ・両側バッフルプレート ・パワーステアリングギア & リンケージ Assy ・両側フロントW/Oパット&シムキャリパ Assy ・両側フロントサスペンションストラットキット ・フロントサスペンションメンバCOMP ・フロントスタビライザ Assy ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側ロードホイールフロントハブ Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	


・フロントサスペンションメンバスブラッシュガードは左側の部品名称、右側の部品名称はサスペンションメンバステイブラケットとなる
・[除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンAssy取替

0. 60	取外し状態	
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy	
	(含)作業および部品	
	・エンジンオイル入替	・付属品

・[除]材料費



オイルパンAssy

訂正のお願い


2025. 4 株式会社自研センター

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28 系) 2023 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.57 B240

イラスト欄の表記に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。


☐ : 訂正箇所

B240	
(1) 片側アウトシルAssy(センタピラー関係あり)取替	
左側	取外し状態
5. 00	・シルカバーAssy ・スライドドアAssy ・フロントシート ・フロアアングカバー
右側	(含) 作業および部品
4. 60	・キッキングフロントプレート脱着 ・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 ・スライドドアウエザストリップ脱着 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着 ・付属品
LUXION 左側	取外し状態
5. 00	・シルカバーAssy ・スライドドアAssy ・フロントシート
LUXION 右側	(含) 作業および部品
4. 60	・キッキングフロントプレート脱着 ・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 ・スライドドアウエザストリップ脱着 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着 ・付属品
・アウトシル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業	
左側 右側  アウトシルAssy  アウトシルAssy	


B240	
(1)片側アウトシルAssy(センタピラー関係あり)取替	
左側 5. 00	取外し状態
	・シルカバーAssy ・スライドドアAssy
右側 4. 60	・フロントシート ・フロアアンダカバー
	(含)作業および部品
	・キッキングフロントプレート脱着 ・スライドドアウエザストリップ脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着
	・ダッシュサイドフィニッシュ脱着 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・付属品
LUXION 左側 5. 00	取外し状態
LUXION 右側 4. 60	・シルカバーAssy ・スライドドアAssy
	・フロントシート
	(含)作業および部品
	・キッキングフロントプレート脱着 ・スライドドアウエザストリップ脱着 ・センタピラーロアガーニッシュ脱着
	・ダッシュサイドフィニッシュ脱着 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・付属品
・アウトシル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業	

左側

右側



アウトシルAssy



アウトシルAssy

訂正のお願い

2025. 1 株式会社自研センター

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28 系) 2023 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 124 樹脂バンパ補修塗装指数

リヤの② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	1.8	2.5	1.8	2.5
メタリック・2コートパール	2.0	2.6	2.0	2.6
3コートパール	2.2	2.8	2.2	2.8

② 変形修正

〈熱加工+パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.6	4.3	3.6	4.3
メタリック・2コートパール	3.9	4.5	3.9	4.5
3コートパール	4.1	4.6	4.1	4.6

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.6	2.9	3.6
メタリック・2コートパール	3.2	3.8	3.2	3.8
3コートパール	3.4	3.9	3.4	3.9

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

〈パテ仕上げ〉と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.7	3.3	2.7	3.3
メタリック・2コートパール	2.9	3.5	2.9	3.5
3コートパール	3.1	3.7	3.1	3.7

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合
(1色ごとに加算)

ソリッド	0.4 増
メタリック・2コートパール	0.5 増
3コートパール	0.7 増

※ リヤの修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントビラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタビラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	1.8	2.5	1.8	2.5
メタリック・2コートパール	2.0	2.6	2.0	2.6
3コートパール	2.2	2.8	2.2	2.8

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.6	4.3	—	—
メタリック・2コートパール	3.9	4.5	—	—
3コートパール	4.1	4.6	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.9	3.6	—	—
メタリック・2コートパール	3.2	3.8	—	—
3コートパール	3.4	3.9	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.7	3.3	—	—
メタリック・2コートパール	2.9	3.5	—	—
3コートパール	3.1	3.7	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ リヤの修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)LUXION

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	1.8	2.5	1.8	2.5
メタリック・2コートパール	2.0	2.6	2.0	2.6
3コートパール	2.2	2.8	2.2	2.8

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28 系) 2023 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 128 樹脂バンパ補修塗装指数

リヤの② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.1	3.0	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.3	3.2	2.3	3.2
3コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.9	4.8	3.9	4.8
メタリック・2コートパール	4.1	5.0	4.1	5.0
3コートパール	4.4	5.2	4.4	5.2

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	3.2	4.1
メタリック・2コートパール	3.4	4.3	3.4	4.3
3コートパール	3.7	4.5	3.7	4.5

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.0	3.9	3.0	3.9
メタリック・2コートパール	3.2	4.1	3.2	4.1
3コートパール	3.4	4.3	3.4	4.3

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

※ リヤの修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

*No.J-936 ニッサン セレナ e-POWER (GC28、GFC28 系) 2023 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P. 128 樹脂バンパ補修塗装指数

② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性) LUXION

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.1	3.0	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.3	3.2	2.3	3.2
3コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.0	4.8	3.0	4.8
メタリック・2コートパール	4.1	5.0	4.1	5.0
3コートパール	4.4	5.2	4.4	5.2

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	3.2	4.1
メタリック・2コートパール	3.4	4.3	3.4	4.3
3コートパール	3.7	4.5	3.7	4.5

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.0	3.9	3.0	3.9
メタリック・2コートパール	3.2	4.1	3.2	4.1
3コートパール	3.4	4.3	3.4	4.3

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

~~※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。~~

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替

<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.1	3.0	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.3	3.2	2.3	3.2
3コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.9	4.8	—	—
メタリック・2コートパール	4.1	5.0	—	—
3コートパール	4.4	5.2	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.2	4.1	—	—
メタリック・2コートパール	3.4	4.3	—	—
3コートパール	3.7	4.5	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.0	3.9	—	—
メタリック・2コートパール	3.2	4.1	—	—
3コートパール	3.4	4.3	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されておりません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増
※ リヤの修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。		

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

補修塗装指数

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)LUXION

① 取 替

〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.1	3.0	2.1	3.0
メタリック・2コートパール	2.3	3.2	2.3	3.2
3コートパール	2.5	3.4	2.5	3.4

② 変形修正

(熱加工+パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm〜

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm〜35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装〈ボデーと同時作業〉

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm〜20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

(注2) スクラッチシールドの補修作業は加味されていません。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 ソリッド 0.4 増
(1色ごとに加算) メタリック・2コートパール 0.5 増

3コートパール 0.7 増

※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合 2コートソリッド(付加数値) 0.1 増

※ 修正(②〜④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合があります。