

訂正のお願い


2025. 9 株式会社自研センター

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P.79 B200、B210 (フロントドア)


イラスト欄に再使用不可部品の表記を追加しましたので、該当ページを差替え願います。

 : 訂正



▶脱着作業時①グループは一体で脱着

▶*の部品についてはフロントフェンダ COMP 取外し状態時の作業に含む



訂 正 の お 願 い

2025. 7 株式会社自研センター

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P.16~18 B010、B020

指数テーブル欄にコメント追加および備考文の追加、削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.16 B010 〇〇〇〇 : 追加 ~~〇〇〇〇~~ : 削除

B010	
(1)フロントバンパフェース脱着	
0. 80	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 0. 80	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャノズルカバー Assy 脱着
(2)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット脱着	
1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャノズルカバー Assy 脱着 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着
(3)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット、フロントバックビームCOMP脱着	
1. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・エアインテークダクト脱着 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・エアガイド脱着 ・アッパエネルギーアブソーバ脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着 ・アッパカバー脱着
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 1. 60	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・エアインテークダクト脱着 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・エアガイド脱着 ・アッパエネルギーアブソーバ脱着 ・両側ランプウォッシャノズルカバー Assy 脱着 ・アッパカバー脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着
(4)片側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
<u>0. 10</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>・フロントバンパフェース</u>
	(含) 作業および部品 <u>・センサ取付角度点検</u> <u>・タイヤ空気圧調整</u>
(5)両側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
<u>0. 20</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>・フロントバンパフェース</u>
	(含) 作業および部品 <u>・センサ取付角度点検</u> <u>・タイヤ空気圧調整</u>
・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダ Assy の脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	
・[除]前側方レーダ車体側の角度測定	

P.17 B020 ○○○○ : 追加 ⊖○○○ : 削除

B020	
(1)フロントバンパフェース取替	
2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール
	・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャーノズルカバーAssy脱着 ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール
	・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(2)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット取替	
2. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アクティブグリルユニットAssy ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール
	・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 2. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャーノズルカバーAssy脱着 ・アクティブグリルユニットAssy ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール
	・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
・フロントビューカメラAssyの部品名称はデジタルマルチビューモニター非装着車の場合グリルカバーとなる	
・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用	
・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	
・[除]前側方レーダ車体側の角度測定	

P.18-① B020 ○○○○ : 追加 ○○○○ : 削除

B020	
(3)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット、フロントバックビームCO MP取替	
3. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャ	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
(4)片側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース
	(含)作業および部品
(5)両側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
0. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース
	(含)作業および部品
・フロントビューカメラAssyの部品名称はデジタルマルチビューモニタ非装着車の場合グリルカバーとなる	
・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用	
・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	
・[除]前側方レーダ車体側の角度測定	

P.18-② B020 ○○○○：追加 ~~○○○○~~：削除

B020		
割増項目		
片側サブフレームCOMPサイド		
0. 30増	取外し状態	
	・フロントアンダカバー	
	(含) 作業および部品	
	—	
両側サブフレームCOMPサイド、フロントフレームAssy		
0. 60増	取外し状態	
	・フロントバンパフェース	・フロントアンダカバー
	・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット	
	(含) 作業および部品	
—		
・フロントビューカメラAssyの部品名称はデジタルマルチビューモニタ非装着車の場合グリルカバーとなる		
・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用		
<u>・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u>		
・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定		
・[除]前側方レーダ車体側の角度測定		

B010	
(1)フロントバンパフェース脱着	
0. 80	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 0. 80	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャーノズルカバー Assy 脱着
(2)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット脱着	
1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・両側ランプウォッシャーノズルカバー Assy 脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着
(3)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット、フロントバックビームCOMP脱着	
1. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・アッパエネルギーアブソーバ脱着 ・アッパカバー 脱着 ・エアインテークダクト脱着 ・エアガイド脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 1. 60	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アクティブグリルユニット Assy 脱着 ・アッパエネルギーアブソーバ脱着 ・アッパカバー 脱着 ・エアインテークダクト脱着 ・エアガイド脱着 ・両側ランプウォッシャーノズルカバー Assy 脱着 ・ロアエネルギーアブソーバ脱着
(4)片側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース
	(含) 作業および部品 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(5)両側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
0. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース
	(含) 作業および部品 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダ Assy の脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除] 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	

B020	
(1)フロントバンパフェース取替	
2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャノズルカバーAssy脱着 ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(2)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット取替	
2. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アクティブグリルユニットAssy ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー 2. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・両側ランプウォッシャノズルカバーAssy脱着 ・アクティブグリルユニットAssy ・インテイクフロントカバー ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
・フロントビューカメラAssyの部品名称はデジタルマルチビューモニター非装着車の場合グリルカバーとなる ・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用 ・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	

B020**(3)フロントバンパフェース、アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット、フロントバックビームCOMP取替**

3. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アッパカバー脱着 ・エアインテークダクト脱着 ・アウトデンパラチュアフロントセンサ ・アクティブグリルユニットAssy ・アッパエネルギーアブソーバ ・インテイクフロントカバー ・エアガイド ・両側センサエアバッグブラケット ・センサスペーサ ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・ペDESTリアンエアバックセンサ ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
ポップアップ式ヘッドランプウォッシャ 3. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパサイドブラケット取替 ・アッパカバー脱着 ・エアインテークダクト脱着 ・両側ランプウォッシャノズルカバーAssy脱着 ・アウトデンパラチュアフロントセンサ ・アクティブグリルユニットAssy ・アッパエネルギーアブソーバ ・インテイクフロントカバー ・エアガイド ・両側センサエアバッグブラケット ・センサスペーサ ・バンパフロントプレート ・両側フォグライトカバー ・フロントグリルAssy ・両側フロントコーナレーダAssy ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパシール ・フロントビューカメラAssy ・両側フロントフォグライトAssy ・両側フロントレーダコードAssy ・ヘッドランプウォッシャホースAssy ・ペDESTリアンエアバックセンサ ・両側ライセンスプレートブラケット ・両側レーダブラケット ・ロアエネルギーアブソーバ ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(4)片側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース
	(含)作業および部品 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(5)両側前側方レーダ車体側の角度測定作業	
0. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース
	(含)作業および部品 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・フロントビューカメラAssyの部品名称はデジタルマルチビューモニター非装着車の場合グリルカバーとなる ・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用 ・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	

B020	
割増項目	
片側サブフレームCOMPサイド	
0. 30増	取外し状態
	・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	—
両側サブフレームCOMPサイド、フロントフレームAssy	
0. 60増	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット
	・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
—	
・フロントビューカメラAssyの部品名称はデジタルマルチビューモニター非装着車の場合グリルカバーとなる	
・サブフレームCOMPサイドの名称はサービスマニュアルより引用	
・前側方レーダ車体側の角度測定作業は、フロントコーナレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定	

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 36 B152

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇：訂正

B152	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロン取替	
左側 4. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
右側 4. 30	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
	(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロン、片側フロントホイールエブロンCOMP取替
左側 4. 80	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
	・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
	・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
	・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品

B152	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロン取替	
左側 4. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
右側 4. 30	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替
	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロン、片側フロントホイールエプロンCOMP取替	
左側 4. 80	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替
	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 40 B153

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 40 ○○○○：訂正

B153	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン取替	
左側 3. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
右側 3. 50	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
左側 4. 00	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン、片側フロントホイールエプロンCOMP取替	
左側 4. 00	・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品

B153	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン取替	
左側 3. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
(含) 作業および部品	
・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品	
右側 3. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
(含) 作業および部品	
・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品	
(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン、片側フロントホイールエプロンCOMP取替	
左側 4. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
(含) 作業および部品	
・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品	
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 48 B162

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇：訂正

B162	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロン取替	
左側 4. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
右側 4. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロン、片側フロントホイールエブロンCOMP取替	
左側 4. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B162	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロン取替	
左側 4. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
右側 4. 10	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替
	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロン、片側フロントホイールエプロンCOMP取替	
左側 4. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy
	・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替
	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 52 B163

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇：訂正

B163	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン取替	
左側 3. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
右側 2. 80	・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン、片側フロントホイールエプロンCOMP取替	
左側 3. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP ・[除]ラジエータロアフレームCOMP ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B163**(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン取替**

左側 3. 00	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy	・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品

右側 2. 80	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy	・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品

(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、片側フロントホイールエプロン、片側フロントホイールエプロンCOMP取替

左側 3. 30	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・ヘッドランプAssy	・フロントフードCOMP ・フロントフェンダCOMP ・サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントアンダカバー
	(含) 作業および部品	
	・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・付属品

- ・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
- ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
- ・[除]ラジエータパネルロアフレームCOMP
- ・[除]ラジエータロアフレームCOMP
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 59~60 B171

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 59 ○○○○ : 訂正

B171	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、両側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 8. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・カウルパネル Assy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
2WD 右側 8. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・カウルパネル Assy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
4WD 左側 8. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプ Assy ・フロントフードCOMP ・カウルパネル Assy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B171	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアップパネルCOMP、両側ラジエータアップパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
4WD 右側 8. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアップフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品	
・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy	
・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B171

(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

2WD 左側 8. 40	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy	・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
2WD 右側 8. 50	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy	・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 8. 40	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品			

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 62~63 B172

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 62 ○○○○：訂正

B172	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 5. 80 2WD 右側 5. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
4WD 左側 5. 80 4WD 右側 5. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 6. 70	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業	
・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B172	
(2)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、両側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 右側 <u>6. 70</u>	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 <u>6. 70</u>	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 <u>6. 70</u>	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエブロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B172**(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替**

2WD 左側 5. 80 2WD 右側 5. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP
	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

4WD 左側 5. 80 4WD 右側 5. 60	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP
	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

2WD 左側 6. 70	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP
	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

- ・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
- ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

B172

(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

2WD 右側 6. 70	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
4WD 左側 6. 70	(含) 作業および部品	
	・VDCブラケットCOMP取替 ・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 6. 70	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
4WD 右側 6. 70	(含) 作業および部品	
	・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品		

*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 69~70 B181

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 69 ○○○○ : 訂正

B181		
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアップパネルCOMP、片側ラジエータアップパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替		
2WD 左側 8. 20	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアップフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
2WD 右側 8. 30	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアップフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 8. 20	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアップフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy		
・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品		

B181	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアップパネルCOMP、片側ラジエータアップパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
4WD 右側 8. 30	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアップフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品	
・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B181**(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替**

2WD 左側 8. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー (含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
2WD 右側 8. 30	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー (含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 8. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー (含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	


B181

(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

4WD 右側 8. 30	取外し状態	
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品	

- ・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy
- ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品

左側



*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 72~73 B182

指数テーブル欄の指数値に訂正がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 72 ○○○○ : 訂正

B182	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半載取替	
2WD 左側 5. 60 2WD 右側 5. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP
	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징プレート半載取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 5. 60 4WD 右側 5. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP
	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징プレート半載取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半載取替	
2WD 左側 6. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP
	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징プレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエブロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B182	
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 右側 <u>6. 50</u>	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 <u>6. 50</u>	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 <u>6. 50</u>	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B182	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 5. 60 2WD 右側 5. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 5. 60 4WD 右側 5. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 6. 50	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B182	
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 右側 6. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 6. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 6. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系） 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 88~89 B270


指数テーブル欄ならびにイラスト欄の割増項目に削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 88 ○○○○：削除


B270	
(1)片側アウタリヤクォータCOMP取替	
左側 6. 40 右側 6. 70	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュ ・リヤバンパフェース ・リヤシート ・リヤクォータグラス
	(含)作業および部品 ・サイドシルリヤインナカバー脱着 ・サブトランクリヤフロアボックスAssy脱着 ・ベルトカバー脱着 ・ボデーサイドフランジリヤウエザストリップ脱着 ・リヤクォータトリムパネル脱着 ・リヤクォータビラーアッパトリムパネル脱着 ・リヤゲートウエザストリップ脱着 ・リヤスカートトリムパネル脱着 ・リヤフロアサイドスパーサ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側アウタリヤクォータCOMP、片側リヤクォータエンドCOMP、片側DピラーエクステンションCOMP取替	
左側 7. 10 右側 7. 40	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュ ・リヤバンパフェース ・リヤシート ・リヤクォータグラス
	(含)作業および部品 ・サイドシルリヤインナカバー脱着 ・サブトランクリヤフロアボックスAssy脱着 ・ベルトカバー脱着 ・ボデーサイドフランジリヤウエザストリップ脱着 ・リヤクォータトリムパネル脱着 ・リヤクォータビラーアッパトリムパネル脱着 ・リヤゲートウエザストリップ脱着 ・リヤスカートトリムパネル脱着 ・リヤフロアサイドスパーサ脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側バックアンドサイドレーダAssy	
0. 10増	取外し状態 ＝
	(含)作業および部品 ・バックアンドサイドレーダブラケット
・アウタリヤクォータCOMP上部および下部（アウタサイドシル部）でのカット作業 ・DピラーエクステンションCOMPは上部でのカット作業 ・[除]フュエルフィラリッドAssyがある右側アウタリヤクォータCOMPでのフュエルタンクCOMP脱着作業 ・[除]バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認	

P. 89 : 削除


片側アウトリヤクォータCOMP取替



片側アウトリヤクォータCOMP、片側リヤクォータエンドCOMP、
片側DピラーエクステンションCOMP取替




片側バックアンドサイドレーダAssy




B270	
(1)片側アウタリヤクォータCOMP取替	
左側 6. 40	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュ ・リヤバンパフェース ・リヤシート ・リヤクォータグラス
	(含)作業および部品 ・サイドシルリヤインナカバー脱着 ・サブトランクリヤフロアボックスAssy脱着 ・ベルトカバー脱着 ・ボデーサイドフランジリヤウエザストリップ脱着 ・リヤクォータトリムパネル脱着 ・リヤクォータピラーアッパトリムパネル脱着 ・リヤゲートウエザストリップ脱着 ・リヤスカートトリムパネル脱着 ・リヤフロアサイドスパーサ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側アウタリヤクォータCOMP、片側リヤクォータエンドCOMP、片側DピラーエクステンションCOMP取替	
左側 7. 10	取外し状態 ・サイドシルガーニッシュ ・リヤバンパフェース ・リヤシート ・リヤクォータグラス
	(含)作業および部品 ・サイドシルリヤインナカバー脱着 ・サブトランクリヤフロアボックスAssy脱着 ・ベルトカバー脱着 ・ボデーサイドフランジリヤウエザストリップ脱着 ・リヤクォータトリムパネル脱着 ・リヤクォータピラーアッパトリムパネル脱着 ・リヤゲートウエザストリップ脱着 ・リヤスカートトリムパネル脱着 ・リヤフロアサイドスパーサ脱着 ・水密テスト ・付属品
・アウタリヤクォータCOMP上部および下部(アウタサイドシル部)でのカット作業 ・DピラーエクステンションCOMPは上部でのカット作業 ・[除]フュエルフィラリッドAssyがある右側アウタリヤクォータCOMPでのフュエルタンクCOMP脱着作業	

片側アウタリヤクオータCOMP取替



片側アウタリヤクオータCOMP、片側リヤクオータエンドCOMP、
片側DピラーエクステンションCOMP取替



*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 104~105 B410、B420

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 104-① B410 ○○○○：追加

B410	
(1)リヤバンパフェース脱着	
0. 70	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側リヤバンパサイドブラケット取替	
・両側リヤコンビネーションランプ Assy 脱着	
・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着	
(2)リヤバンパフェース、リヤバックビームCOMP脱着	
0. 80	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側リヤバンパサイドブラケット取替	
・両側リヤコンビネーションランプ Assy 脱着	
・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着	
(3)片側バックアンドサイドレーダAssy脱着	
<u>0. 10</u>	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含) 作業および部品
・バックサイドレーダブラケット	
(4)両側バックアンドサイドレーダAssy脱着	
<u>0. 20</u>	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含) 作業および部品
・両側バックサイドレーダブラケット	
(5)片側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業	
<u>0. 10</u>	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含) 作業および部品
・センサ取付角度点検	
・タイヤ空気圧調整	
(6)両側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業	
<u>0. 10</u>	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含) 作業および部品
・センサ取付角度点検	
・タイヤ空気圧調整	
・バックアンドサイドレーダAssy脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業は、バックアンドサイドレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	


P. 104-② B420 ○○○○ : 追加

B420	
(1)リヤバンパフェース取替	
1. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コード Assy ・両側ソナー Assy ・両側ソナー Assy ・両側バンパサイドリヤカバー ・両側リフレックスリフレクタ Assy ・リヤバンパカバー ・付属品
LEDリヤフォグラ ンプ 1. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コード Assy ・両側ソナー Assy ・両側ソナー Assy ・両側バンパサイドリヤカバー ・リフレックスリフレクタ Assy ・リヤバンパカバー ・リヤフォグランプコード Assy ・リヤライトフォグライト Assy ・付属品
(2)リヤバンパフェース、リヤバックビームCOMP取替	
1. 60	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コード Assy ・両側ソナー Assy ・両側ソナー Assy ・両側バンパサイドリヤカバー ・両側リフレックスリフレクタ Assy ・リヤバンパカバー ・付属品
LEDリヤフォグラ ンプ 1. 60	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コード Assy ・両側ソナー Assy ・両側ソナー Assy ・両側バンパサイドリヤカバー ・リフレックスリフレクタ Assy ・リヤバンパカバー ・リヤフォグランプコード Assy ・リヤライトフォグライト Assy ・付属品
(3)片側バックアンドサイドレーダ Assy 取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含) 作業および部品 ・バックサイドレーダブラケット ・付属品
・バックアンドサイドレーダ Assy 取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・バックアンドサイドレーダ Assy 取付角度確認作業は、バックアンドサイドレーダ Assy の脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	


B420	
(4)両側バックアンドサイドレーダAssy取替	
0. 20	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品
	・両側バックサイドレーダブラケット ・付属品
(5)片側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品
	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・バックアンドサイドレーダAssy取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業は、バックアンドサイドレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

- ▶ リヤバンパフェースの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

リヤバンパフェース、リヤバックビームCOMP脱着または取替



リヤバンパフェース脱着または取替



(イラスト追加)

B410	
(1)リヤバンパフェース脱着	
0. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着
(2)リヤバンパフェース、リヤバックビームCOMP脱着	
0. 80	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着
(3)片側バックアンドサイドレーダAssy脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品 ・バックサイドレーダブラケット
(4)両側バックアンドサイドレーダAssy脱着	
0. 20	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品 ・両側バックサイドレーダブラケット
(5)片側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・バックアンドサイドレーダAssy脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業は、バックアンドサイドレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

B420	
(1)リヤバンパフェース取替	
1. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コードAssy
	・両側ソナーAssy ・両側ソナーAssy ・両側バンパサイドリヤカバー ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバー ・付属品
LEDリヤフォグラ ンプ 1. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コードAssy ・両側ソナーAssy
	・両側ソナーAssy ・両側バンパサイドリヤカバー ・リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバー ・リヤフォグランプコードAssy ・リヤライトフォグライトAssy ・付属品
(2)リヤバンパフェース、リヤバックビームCOMP取替	
1. 60	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コードAssy
	・両側ソナーAssy ・両側ソナーAssy ・両側バンパサイドリヤカバー ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバー ・付属品
LEDリヤフォグラ ンプ 1. 60	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側ソナーコーナホルダ取替 ・両側ソナーセンタホルダ取替 ・両側リヤバンパサイドブラケット取替 ・両側リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・両側リヤコンビネーションランプカバー脱着 ・コードAssy ・両側ソナーAssy
	・両側ソナーAssy ・両側バンパサイドリヤカバー ・リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバー ・リヤフォグランプコードAssy ・リヤライトフォグライトAssy ・付属品
(3)片側バックアンドサイドレーダAssy取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパフェース
	(含)作業および部品
	・バックサイドレーダブラケット
	・付属品
・バックアンドサイドレーダAssy取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業は、バックアンドサイドレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	

(4) 両側バックアンドサイドレーダAssy取替


(5) 片側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業

(6) 両側バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業


- ・バックアンドサイドレーダAssy取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認作業は、バックアンドサイドレーダAssyの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する

- ▶ リヤバンパフェースの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着


リヤバンパフェース、リヤバックビームCOMP脱着または取替




リヤバンパフェース脱着または取替



バックアンドサイドレーダAssy脱着または取替



片側



両側

指数テーブル欄に割増項目および備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○：追加

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整
・再設定・調整作業エリアへの移動	
(2) スキャンツール接続作業	
SSM4使用	前提作業
0. 30	—
	(含) 作業および部品
	・DTC確認・消去
・スキャンツール操作	
割増項目	
SSM5接続、車両情報書込み	
<u>0. 10増</u>	<u>前提作業</u>
	<u>・スキャンツール接続作業</u>
	<u>(含) 作業および部品</u>
	<u>・スキャンツール操作</u>
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・ <u>割増項目のSSM5接続、車両情報書込みはカメラAssy、モノカメラAssy、フロントコーナレーダAssy、バックアンドサイドレーダAssy</u> <u>を取替えた場合に実施する作業</u>	

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) スキャンツール接続作業	
SSM4使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
SSM5接続、車両情報書込み	
0. 10増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のSSM5接続、車両情報書込みはカメラAssy、モノカメラAssy、フロントコーナレーダAssy、バックアンドサイドレーダAssy を取替えた場合に実施する作業	

A100	
(1) エンターテインメント&モニタリングカメラ目視確認作業	
0. 70	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
割増項目	
簡易キャリブレーション(フロントビューカメラ)	
0. 30増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
簡易キャリブレーション(左側サイドビューカメラ)	
0. 40増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
簡易キャリブレーション(右側サイドビューカメラ)	
0. 40増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
簡易キャリブレーション(リヤビューカメラ)	
0. 30増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

指数テーブル欄に備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

A120	
(1)ステレオカメラ調整・検査作業、広角単眼カメラ調整・検査作業	
2. 80	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作 ・走行による再設定・調整 ・ターゲット設置
割増項目	
ヒータ発熱および冷却ファン駆動テスト	
0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
ヒータ＋ファン強制駆動	
0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
車種情報登録、調整値クリア	
カメラAssy取替時 0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
車種情報登録	
モノカメラAssy取替時 0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除]カメラAssy取替時のユニット登録 ・ <u>[除]モノカメラAssy取替時のユニット登録</u> ・[除]ターゲット作成	

A120	
(1)ステレオカメラ調整・検査作業、広角単眼カメラ調整・検査作業	
2. 80	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業
	・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
	・走行による再設定・調整
	・ターゲット設置
割増項目	
ヒータ発熱および冷却ファン駆動テスト	
0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
ヒータ＋ファン強制駆動	
0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
車種情報登録、調整値クリア	
カメラAssy取替時 0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
車種情報登録	
モノカメラAssy取 替時 0. 10増	前提作業
	—
	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除]カメラAssy取替時のユニット登録 ・[除]モノカメラAssy取替時のユニット登録 ・[除]ターゲット作成	

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、下記の通り追加いたします。

P149 差込み分⑦末尾に追加 A135


運転支援システム再設定・調整指数に A135 が追加設定されましたので、
差込み分⑦(A120 イラストページ)の後に追加して差込み願います。

○○○○：追加


A135	
(1) 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸点検作業	
フロントバンパフェース脱着時	前提作業
両側レーダ軸点検	・運転支援システム再設定・調整基本作業
0.70	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
	・ターゲット設置
(2) 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸点検作業、レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェース脱着時	前提作業
両側レーダ軸点検	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側レーダ軸調整	・スキャンツール接続作業
0.70	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
	・ターゲット設置
フロントバンパフェース脱着時	
両側レーダ軸点検	
両側レーダ軸調整	
0.80	
(3) 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェース塗装時	前提作業
両側レーダ軸調整	・運転支援システム再設定・調整基本作業
0.80	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
	・ターゲット設置
メーカー純正塗装済フロントバンパフェース取替時	
両側レーダ軸調整	
0.80	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	
・[除]前側方レーダ車体側の角度測定	
・[除]フロントバンパ側あて紙作成	

A135	
(1)前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸点検作業	
フロントバンパフェース脱着時 両側レーダ軸点検 0. 70	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(2)前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸点検作業、レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェース脱着時 両側レーダ軸点検 片側レーダ軸調整 0. 70	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
フロントバンパフェース脱着時 両側レーダ軸点検 両側レーダ軸調整 0. 80	
(3)前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェース塗装時 両側レーダ軸調整 0. 80	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
メーカー純正塗装済 フロントバンパフェース取替時 両側レーダ軸調整 0. 80	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除]前側方レーダ車体側の角度測定 ・[除]フロントバンパ側あて紙作成	

- (1) 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸点検作業
- (2) 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸点検作業、レーダ軸調整作業
- (3) 前側方レーダセンサフロントバンパ側の角度測定作業、レーダ軸調整作業



両側



フロントコーナレーダAssy

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 149 差込み分⑧⑨ A140（2023.9 運転支援システム再設定・調整指数追加のご案内）

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加、削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 149 差込み分⑧ ○○○○：削除

A140	
(1)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業	
フロントバンパフェ ＝ス脱着時 0. 70	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(2)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、片側前側方レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェ ＝ス脱着時 0. 70	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(3)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、両側前側方レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェ ＝ス脱着時 0. 80	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(4)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸調整作業	
フロントバンパフェ ＝ス塗装時 0. 80 メカ純正塗装済 フロントバンパフェ ＝ス取替時 0. 80	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(5)片側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業	
0. 30	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(6)両側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業	
0. 60	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	
・[除]前側方レーダ車体側の角度測定	
・[除]バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認	
・[除]フロントバンパ側にて紙作成	

P. 149 差込み分⑧ ○○○○：追加


A140	
(1)後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業	
片側 0. 30	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品
両側 0. 60	・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
割増項目	
車両情報の初期登録	
2024年10月以 降 片側 0. 10増	前提作業
	二
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作
2024年10月以 降 両側 0. 10増	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	
・割増項目の車両情報の初期登録はバックアンドサイドレーダAssyを取替えた場合に実施する作業	
・[除]バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認	

P. 149 差込み分⑨



: 削除

: 変更

- (1) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業
 - (2) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、片側前側方レーダ軸調整作業
 - (3) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、両側前側方レーダ軸調整作業
 - (4) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸調整作業




両側





フロントコーナレーダAssy

- (5) 片側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業
 - (6) 両側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業




片側／両側





バックアンドサイドレーダAssy

A140	
(1)後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業	
片側 0. 30	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
両側 0. 60	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
割増項目	
車両情報の初期登録	
2024年10月以降 片側 0. 10増	前提作業 — (含)作業および部品 ・スキャンツール操作
2024年10月以降 両側 0. 10増	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・割増項目の車両情報の初期登録はバックアンドサイドレーダAssyを取替えた場合に実施する作業 ・[除]バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認	

(1)後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業



片側／両側



バックアンドサイドレーダAssy

訂正のお願い

2025.4 株式会社自研センター

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.86 B260

イラスト欄の表記に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。


 : 訂正箇所

B260

(1)ルーフパネルCOMP取替

5. 60 サンルーフ	取外し状態	
	・カウルパネルAssy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル	・カメラカバー ・リヤシート ・フロントウインドグラス
5. 90	(含) 作業および部品	
	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
5. 50 サンルーフ	取外し状態	
	・カウルパネルAssy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル	・カメラカバー ・両側サンルーフAssy ・リヤシート ・フロントウインドグラス
5. 80	(含) 作業および部品	
	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品


・[除]サンルーフ機構



ルーフパネルCOMP



TスタッドプレートCOMP(16個)




ルーフパネルCOMP(サンルーフ)



TスタッドプレートCOMP(14個)


B260	
(1) ルーフパネルCOMP取替	
5. 60 サンルーフ	取外し状態 ・カウルパネルAssy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル ・カメラカバー ・リヤシート ・フロントウインドグラス
	(含) 作業および部品 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
5. 50 ルーフレール サンルーフ	取外し状態 ・カウルパネルAssy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル ・カメラカバー ・両側ルーフレールAssy ・リヤシート ・フロントウインドグラス
	(含) 作業および部品 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]サンルーフ機構	



ルーフパネルCOMP

TスタッドプレートCOMP(16個)

TスタッドプレートCOMP(14個)
(ルーフレール)



ルーフパネルCOMP(サンルーフ)

TスタッドプレートCOMP(16個)

TスタッドプレートCOMP(14個)
(ルーフレール)

訂正のお願い

2025. 3 株式会社自研センター

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 59~61 B171

作業項目名および部品名称の変更がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 59 ☐ : 訂正箇所

B171	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアップパネルCOMP、両側ラジエータアップパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替	
2WD 左側 9. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品
2WD 右側 9. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品
4WD 左側 9. 10	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P. 60 : 訂正箇所

B171


(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替

4WD 右側 9. 20	取外し状態	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品	・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアップフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替	・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

・[除] マスタシリンダ & ブースタ Assy


・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

左側



P. 61 : 訂正箇所

右側



B171	
(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエブロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 9. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
2WD 右側 9. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 9. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品 ・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	


B171

(1)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替


4WD 右側 9. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

- ・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

左側



右側



*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 62~65 B172

作業項目名および部品名称の変更がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 62 : 訂正箇所

B172	
(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フレームサイドCOMP半裁取替	
2WD 左側 6. 50 2WD 右側 6. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
4WD 左側 6. 50 4WD 右側 6. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フレームサイドCOMP半裁取替	
2WD 左側 7. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業	
・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P. 63 : 訂正箇所


B172	
(2)両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、両側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替	
2WD 右側 7. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 7. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 7. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P. 64 : 訂正箇所


両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フレームサイドCOMP半載取替




フロントホイール
エブロン



クロージングプレート




フレームサイドCOMP



P. 65 : 訂正箇所

▶*の部品については指数テーブル欄を参照

両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替



B172**(1) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替**

2WD 左側 6. 50 2WD 右側 6. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

4WD 左側 6. 50 4WD 右側 6. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替

2WD 左側 7. 40	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品

- ・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
- ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

B172

(2) 両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半載取替



2WD 右側 7. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP	・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 7. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 7. 50	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP	・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替	・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品		

両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替




フロントホイール
エプロン

クロージングプレート




フロントフレームサイド
フロントCOMP



▶*の部品については指数テーブル欄を参照

両側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
両側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フロントホイールエブロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替



*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 69~71 B181

作業項目名および部品名称の変更がありましたので、該当ページを差替え願います。


P. 69 : 訂正箇所

B181	
(1)片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替	
2WD 左側 8. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
2WD 右側 9. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
4WD 左側 8. 90	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
	・クロージングプレート半載取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy	
・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P. 70 : 訂正箇所


B181	
(1)片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替	
4WD 右側 9. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 ・クロー징プレート半載取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品	

左側




P. 71 : 訂正箇所

右側




B181	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 8. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
2WD 右側 9. 00	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 8. 90	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징ングプレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・[除] マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品	

B181	
(1)片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
4WD 右側 9. 00	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッターフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・カウルパネルAssy ・エアバックセンタブラケット ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含)作業および部品
・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品	
・[除]マスタシリンダ&ブースタAssy ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	



右側



*No.J-938 スバル クロストレック (GUD、GUE 系) 2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 72~75 B182

作業項目名および部品名称の変更がありましたので、該当ページを差替え願います。

P. 72 : 訂正箇所

B182	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側 フレームサイドCOMP 半裁取替	
2WD 左側 6. 30 2WD 右側 6. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
4WD 左側 6. 30 4WD 右側 6. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側 フレームサイドCOMP 半裁取替	
2WD 左側 7. 20	取外し状態
	・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業	
・フロントアツパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P. 73 : 訂正箇所


B182	
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替	
2WD 右側 7. 30	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 7. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 7. 30	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半載取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P. 74 : 訂正箇所


片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フレームサイドCOMP半裁取替




フロントホイール
エブロン



クロージングプレート




フレームサイドCOMP



P. 75 : 訂正箇所

▶*の部品については指数テーブル欄を参照


片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フレームサイドCOMP半載取替



B182	
(1) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 6. 30 2WD 右側 6. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징プレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 6. 30 4WD 右側 6. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징プレート半裁取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエブロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 左側 7. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロー징プレート半裁取替 ・サイドアツパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエブロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアツパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアツパホイールエブロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品	


B182	
(2) 片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側フロントホイールエプロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替	
2WD 右側 7. 30	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 左側 7. 20	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・バッテリーロッドブラケット取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
4WD 右側 7. 30	取外し状態 ・フロントバンパフェース ・アクティブグリルエアシャッタフロントブラケット ・フロントバックビームCOMP ・両側サブフレームCOMPサイド ・フロントフレームAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フロントフードCOMP ・両側フロントフェンダCOMP ・両側サイドシルガーニッシュ ・エアコンディショナコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラAssy ・リヤエキゾーストパイプAssy ・フロントアンダカバー ・両側センタアンダカバー
	(含) 作業および部品 ・VDCブラケットCOMP取替 ・クロージングプレート半裁取替 ・サイドアッパフレーム前部取替 ・フードロックステーCOMP取替 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替 ・フロントフェンダブラケットCOMP取替 ・フロントホイールエプロン取替 ・ラジエータロアフレームCOMP取替 ・付属品
・サイドアッパフレーム前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・フロントアッパホイールエプロンCOMP前部取替は後部をボデー側に残して前部のみ取替える作業 ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品	

片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替



▶*の部品については指数テーブル欄を参照

片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアツパパネルCOMP、
片側ラジエータアツパパネルCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、
片側フロントホイールエブロンCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半載取替



(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(溶剤系)

① 取 替 <ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.0	2.7	1.7	2.4
メタリック・2コートパール	2.2	2.8	1.9	2.5
3コートパール	2.4	3.0	2.1	2.7

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合	ソリッド	0.4 増
(1色ごとに加算)	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数（車種共通）

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合があります。

＊No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、下記の通り訂正いたします。

P. 149 樹脂バンパ補修塗装指数

② 変形修正、③ 外傷修正大、④ 外傷修正小の指数の削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加、~~〇〇〇〇~~ 削除

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替 <ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.2	3.2	2.0	2.9
メタリック・2コートパール	2.5	3.4	2.2	3.1
3コートパール	2.7	3.6	2.4	3.3

② 変形修正 (熱加工+パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	4.1	5.0	3.9	4.8
メタリック・2コートパール	4.3	5.2	4.1	4.9
3コートパール	4.5	5.4	4.3	5.1

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大 (パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.4	4.3	3.2	4.1
メタリック・2コートパール	3.6	4.5	3.4	4.2
3コートパール	3.8	4.7	3.6	4.5

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小 (パテ仕上げ)と全塗装<ボデーと同時作業>

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	3.1	4.1	2.9	3.8
メタリック・2コートパール	3.4	4.3	3.1	4.0
3コートパール	3.6	4.5	3.4	4.2

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増

※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数 (車種共通)

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アツパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントビラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタビラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

(2) 樹脂バンパ補修塗装指数(水性)

① 取 替

＜ボデーと同時作業＞

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	2.2	3.2	2.0	2.9
メタリック・2コートパール	2.5	3.4	2.2	3.1
3コートパール	2.7	3.6	2.4	3.3

② 変形修正

(熱加工＋パテ仕上げ)と全塗装＜ボデーと同時作業＞

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～

③ 外傷修正大

(パテ仕上げ)と全塗装＜ボデーと同時作業＞

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向21cm～35cm程度

④ 外傷修正小

(パテ仕上げ)と全塗装＜ボデーと同時作業＞

	指 数			
	フロント		リヤ	
塗 膜	一色	二色	一色	二色
ソリッド	—	—	—	—
メタリック・2コートパール	—	—	—	—
3コートパール	—	—	—	—

(注) 修正程度長手方向10cm～20cm

(注1) 取替の部品代と比較の上使用してください。

※ 取替・修正共通:バンパ塗色がボデー色と異なる場合 (1色ごとに加算)	ソリッド	0.4 増
	メタリック・2コートパール	0.5 増
	3コートパール	0.7 増
※ 取替・修正共通:ソリッド塗膜にクリア塗装を施す場合	2コートソリッド(付加数値)	0.1 増
※ 修正(②～④)は、自動車メーカーが定める作業指示に対応していないため作成しておりません。		

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数についても数値を記載しています。

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数（車種共通）

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.4	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.8	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.6	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.3	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.2	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.7	20dm ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

(注1) 本表にない塗装範囲については、掲載されている塗装範囲の指数を参考に適宜増減して運用してください。

(注2) 車種によっては部品補給形態の適合しない場合もあります。

訂正のお願い

2024. 12 株式会社自研センター

*No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について、
下記の通り訂正いたします。


P.211 アンダコーティング

記載内容に誤りがありましたので該当ページを差替え願います。

□: 訂正箇所

アンダコーティング


側面図



- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1) プラグはアンダーコートで覆うこと | (4) 40 mm (1.57 in) (座面淵から) | (7) グロメットシートはアンダーコートで覆うこと |
| (2) エアポケット部にアンダーコートを塗布すること | (5) 48 mm (1.89 in) (座面淵から) | |
| (3) 105 mm (4.13 in) (ED 抜き穴端から) | (6) 10 mm (0.39 in) (座面淵から) | |


矢視 A

■ ドライ：600 μm — 790 μm
■ ウェット：650 μm — 850 μm




断面 B—B

■ ドライ：600 μm — 790 μm
■ ウェット：650 μm — 850 μm



- (1) 10 mm (0.39 in)
(2) ミスト可

• 下面図



- (1) プラグはアンダーコートで覆うこと

(2) エアポケット部にアンダーコートを塗布すること


(3) 105 mm (4.13 in)
(ED 抜き穴端から)

(4) 40 mm (1.57 in) (座面淵から)

(5) 48 mm (1.89 in) (座面淵から)

(6) 10 mm (0.39 in) (座面淵から)

(7) グロメットシートはアンダーコートで覆うこと



運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2023. 9 株式会社自研センター

* No.J-938 スバル クロストレック（GUD、GUE 系）2023 年 8 月について下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾（**P. 149**）に該当ページを差し込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数**運転支援システム再設定・調整指数**

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

**運転支援システム
再設定・調整指数**

=

**(1) 基本作業指数
A 0 1 0 ~**

+

**(2) センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ~**

* 複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず 1 回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。


運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類


用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTCの確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) スキャンツール接続作業	
SSM4使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する	
A100	
(1) エンターテインメント&モニタリングカメラ目視確認作業	
0. 70	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
割増項目	
簡易キャリブレーション(フロントビューカメラ)	
0. 30増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
簡易キャリブレーション(左側サイドビューカメラ)	
0. 40増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
簡易キャリブレーション(右側サイドビューカメラ)	
0. 40増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
簡易キャリブレーション(リヤビューカメラ)	
0. 30増	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	


(1) エンターテインメント&モニタリングカメラ目視確認作業





簡易キャリブレーション
(フロントビューカメラ)





簡易キャリブレーション
(左側サイドビューカメラ)



簡易キャリブレーション
(リヤビューカメラ)



簡易キャリブレーション
(右側サイドビューカメラ)





A110

(1)ソナーセンサ高さおよび角度点検作業

0. 30	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業
	(含)作業および部品
	・リヤセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

(1)ソナーセンサ高さおよび角度点検作業



(1)ステレオカメラ調整・検査作業、広角単眼カメラ調整・検査作業

割増項目

	前提作業
--	------

0. 10增

	前提作業
--	------

0.10增

カメラAssy取替 時	前提作業 —
----------------	-----------






0.10增

モノカメラAssy取替時	前提作業 —
--------------	-----------

0.10增

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]カメラAssy取替時のユニット登録
- ・[除]ターゲット作成

(1)ステレオカメラ、広角単眼カメラ調整・検査作業



(1)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業

(2)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、片側前側方レーダ軸調整作業

(3) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、両側前側方レーダ軸調整作業



(4)前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸調整作業

(5)片側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業

(6) 両側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]前側方レーダ車体側の角度測定
- ・[除]バックアンドサイドレーダAssy取付角度確認
- ・[除]フロントバンパ側あて紙作成

- (1) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業
- (2) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、片側前側方レーダ軸調整作業
- (3) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸点検作業、両側前側方レーダ軸調整作業
- (4) 前側方レーダフロントバンパ側の角度測定作業、両側前側方レーダ軸調整作業



- (5) 片側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業
- (6) 両側後側方警戒支援システムレーダ軸調整作業

