

訂 正 の お 願 い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-947 トヨタ クラウン（セダンHEV）（AZSH32系）2024年2月について、
下記の通り訂正いたします。

P.57 B260


指数テーブルの(含)作業および部品、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1)ルーフパネル取替	
6. 80	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
パノラマルーフ 2. 60	・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.4取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品
	(2)ルーフパネルリヤ取替
	取外し状態
パノラマルーフ 2. 60	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
	・ルーフパネルラインホースメントNo.6取替 ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用	
・[除]スライディングルーフハウジングサブ Assy	
・[除]ルーフウインドウガラスサブ AssyNo.1	

B260	
(1)ルーフパネル取替	
6. 80	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアツパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品	
(2)ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 2. 60	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアツパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
・ルーフパネルリインホースメントNo.6取替 ・水密テスト ・付属品	
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]スライディングルーフハウジングサブ Assy ・[除]ルーフウインドウガラスサブ AssyNo.1	

ルーフパネル取替



ルーフパネルリヤ取替

