

指 数 追 加 の ご 案 内

2025.11 株式会社自研センター

*No.J-947 トヨタ クラウン（セダンHEV）（AZSH32系）2024年2月について、
下記の通り追加いたします。

P.54 B240

指數が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 :追加

B240

(1) 片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替


左側 <u>9. 50</u>	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリリンクホースメントサブAssy・ラジエータロワーエアデフレクタ・両側ヘッドランプAssy・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・フェンダサブAssyフロント・ボデーロックパネルモールディングAssy・カウルサイドリンクホースメントサブAssy・フロントアウタピラーガセットサブAssy・フロントピラー・フロントピラーリリンクホースメントサブAssyロワー	<ul style="list-style-type: none">・フロントドアパネルサブAssy・リヤドアパネルサブAssy・クオータパネルサブAssy前部・フロントシート・リヤシート・クーラコンデンサAssy・ラジエータAssy・ハイブリッドモータコントローラインバータAssy・ステアリングコラムAssy・インストルメントパネルセーフティパッドAssy・インストルメントパネルリンクホースメントAssy・エンジンアンダカバーAssyNo.1・エンジンアンダカバーAssyNo.2・フロアボードサブAssyNo.2・フロントサスペンションメンバプロテクタロワー
右側 <u>9. 50</u>	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none">・センタボデーピラーリリンクホースメントサブAssy下部 取替・ロックパネルサブAssyアウタ取替	<ul style="list-style-type: none">・センタピラーガーニッシュュロワー脱着・付属品
	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・ラジエータロワーエアデフレクタ・ヘッドランプAssy・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・フェンダサブAssyフロント・ボデーロックパネルモールディングAssy・カウルサイドリンクホースメントサブAssy・フロントアウタピラーガセットサブAssy	<ul style="list-style-type: none">・フロントピラー・フロントピラーリリンクホースメントサブAssyロワー・フロントドアパネルサブAssy・リヤドアパネルサブAssy・クオータパネルサブAssy前部・フロントシート・リヤシート・ステアリングコラムAssy・インストルメントパネルセーフティパッドAssy・インストルメントパネルリンクホースメントAssy・エンジンアンダカバーAssyNo.2・フロアボードサブAssyNo.2
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none">・センタボデーピラーリリンクホースメントサブAssy下部 取替・ロックパネルサブAssyアウタ取替	<ul style="list-style-type: none">・センタピラーガーニッシュュロワー脱着・付属品
<ul style="list-style-type: none">・ロックパネル前後端部およびセンタピラーリー下部でのカット作業・ロックパネルサブAssyアウタ取替は補給部品から後部を取り外して各々を取替える作業		

B240**(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替**

左側 9. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントアウタピラーガセットサブAssy ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部 取替 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・センタピラーガーニッシュュロワー脱着 ・付属品
右側 9. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドリインホースメントサブAssy ・フロントアウタピラーガセットサブAssy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy下部 取替 ・ロッカパネルサブAssyアウタ取替 ・センタピラーガーニッシュュロワー脱着 ・付属品

・ロッカパネル前後端部およびセンタピラーダウン部でのカット作業

・ロッカパネルサブAssyアウタ取替は補給部品から後部を取り外して各々を取替える作業



訂正のお願い

2024.7 株式会社自研センター

*No.J-947 トヨタ クラウン (セダンHEV) (AZSH32系) 2024年2月について、
下記の通り訂正いたします。

P.57 B260

指数テーブルの(含)作業および部品、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
6. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none">・ラジエータロワーエアデフレクタ・両側フロントフェンダープロテクタサブAssyアップ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・ルーフヘッドライニングAssy・両側フロントシート・リヤシート・ウインドシールドガラス・バックウインドウAssy
2. 60	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none">・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替・高減衰マスチックシーラ取付け・水密テスト・付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none">・ラジエータロワーエアデフレクタ・両側フロントフェンダープロテクタサブAssyアップ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・ルーフヘッドライニングAssy・リヤシート・ウиндシールドガラス・バックウンドウAssy
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none">・ルーフパネルリインホースメントNo.6取替・付属品・水密テスト
<u>・高減衰マスチックシーラの名称はボディ修理書より引用</u>	
<u>・[除]スライディングルーフハウジングサブAssy</u>	
<u>・[除]ルーフウンドウガラスサブAssyNo.1</u>	


B260**(1) ルーフパネル取替**

6. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・両側フロントフェンダープロテクタサブAssyアッパ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウAssy
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品

(2) ルーフパネルリヤ取替

2. 60	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータロワーエアデフレクタ ・両側フロントフェンダープロテクタサブAssyアッパ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・リヤシート ・ウиндシールドガラス ・バックウインドウAssy
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフパネルリインホースメントNo.6取替 ・付属品
	・水密テスト

・高減衰マスチックシーラの名称はボディ修理書より引用
 ・[除]スライディングルーフハウジングサブAssy
 ・[除]ルーフウインドウガラスサブAssyNo.1

ルーフパネル取替**ルーフパネルリヤ取替**