

指数追加のご案内

2025. 11 株式会社自研センター

*No.J-948 トヨタ クラウン（セダンFCEV）（KZSM30系）2024年2月について、
下記の通り追加いたします。

P.54 B240

指数が追加設定されましたので、該当ページを差し込み願います。




〇〇〇〇 : 追加

B240

(1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり) 取替

左側 9. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・フロントアウタピラーガセットサブ Assy ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブ Assyロー ・フロントドアパネルサブ Assy	・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy前部 ・フロントシート ・リヤシート ・クーラコンデンサ Assy ・FCラジエータ Assy ・EVラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッド Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy ・フロアボードサブ AssyNo.2 ・フロントコンパートメントアンダカバー ・フロントコンパートメントアンダカバー Assy ・フロントサスペンションメンバプロテクタロー ・リヤフロアボードサブ AssyNo.3
	(含) 作業および部品	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy下部 取替 ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替	・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・付属品
右側 9. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・フロントアウタピラーガセットサブ Assy ・フロントピラー	・フロントピラーラインホースメントサブ Assyロー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy前部 ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッド Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy ・フロアボードサブ AssyNo.2 ・フロントコンパートメントアンダカバー Assy ・リヤフロアボードサブ AssyNo.3
	(含) 作業および部品	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy下部 取替 ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替	・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替は補給部品から後部を取外して各々を取替える作業		

B240	
(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり) 取替	
左側 9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・フロントアウタピラーガセットサブ Assy ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブ Assyローワー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy前部 ・フロントシート ・リヤシート ・クーラコンデンサ Assy ・FCラジエータ Assy ・EVラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッド Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy ・フロアボードサブ AssyNo.2 ・フロントコンパートメントアンダカバー ・フロントコンパートメントアンダカバー Assy ・フロントサスペンションメンバプロテクタローワー ・リヤフロアボードサブ AssyNo.3
	(含) 作業および部品 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 下部 取替 ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替 ・センタピラーガーニッシュローワー脱着 ・付属品
右側 9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエーターローエアデフレクタ ・ヘッドランプ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・フロントアウタピラーガセットサブ Assy ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブ Assyローワー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy前部 ・フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッド Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy ・フロアボードサブ AssyNo.2 ・フロントコンパートメントアンダカバー Assy ・リヤフロアボードサブ AssyNo.3
	(含) 作業および部品 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 下部 取替 ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替 ・センタピラーガーニッシュローワー脱着 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロッカパネルサブ Assyアウタ取替は補給部品から後部を取外して各々を取替える作業	



訂 正 の お 願 い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-948 トヨタ クラウン（セダンF C E V）（KZSM30 系）2024 年 2 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.57 B260


指数テーブルの(含)作業および部品、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1)ルーフパネル取替	
6. 80	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.4取替 <u>・高減衰マスチックシーラ取付け</u> ・水密テスト ・付属品	
(2)ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 2. 60	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
・ルーフパネルラインホースメントNo.6取替 ・水密テスト ・付属品	
<u>・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用</u> ・[除]スライディングルーフハウジングサブ Assy ・[除]ルーフウインドウガラスサブ AssyNo.1	

B260	
(1)ルーフパネル取替	
6. 80	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアツパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品	
(2)ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 2. 60	取外し状態
	・ラジエーターローエアデフレクタ ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアツパ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・バックウインドウ Assy
	(含) 作業および部品
・ルーフパネルリインホースメントNo.6取替 ・水密テスト ・付属品	
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]スライディングルーフハウジングサブ Assy ・[除]ルーフウインドウガラスサブ AssyNo.1	

ルーフパネル取替



ルーフパネルリヤ取替

