

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-949 レクサス L B X (MAYH10、MAYH15 系) 2024 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.88 G040

指数の追加設定およびイラスト欄に追加がありましたので、当該ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

G040	
(1)バックドアガラス脱着	
2. 20	取外し状態 —
	(含)作業および部品
	・両側バックウインドウガラスクリップ取替 ・両側バックドアガラスアドヒージブダム取替 ・バックドアガラスアドヒージブダムNo.1取替 ・バックドアガラスアドヒージブダムNo.1取替 ・バックドアガラスアドヒージブダムNo.1取替 ・バックドアガラスアドヒージブダムNo.1取替
(2)バックドアガラス取替	
2. 20	取外し状態 —
	(含)作業および部品
	・バックドアガラスアドヒージブダムNo.1取替 ・バックドアガラスアドヒージブダムNo.1取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]接着材料費	

G040

(1)バックドアガラス脱着

2. 20	取外し状態	—	
	(含)作業および部品	—	
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側バックウインドウガラスクリップ取替 ・両側バックドアガラスアドヒーズブダム取替 ・バックドアガラスアドヒーズブダムNo.1取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアガラスアドヒーズブダムNo.1取替 ・水密テスト 	

(2)バックドアガラス取替

2. 20	取外し状態	—	
	(含)作業および部品	—	
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアガラスアドヒーズブダムNo.1取替 ・バックドアガラスアドヒーズブダムNo.1取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・水密テスト ・付属品 	

・[除]接着材料費

