

# 訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

\*No.J-949 レクサス L B X (MAYH10, MAYH15 系) 2024 年 3 月について、下記の通り訂正いたします。

## P.55 B260

指数テーブルの(含)作業および部品、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

OOOO 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
6. 80	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"><li>両側フェンダエプロンマッドガードシールサブ Assy</li><li>カウルトップベンチレーターバサブ Assy</li><li>バックドアパネルサブ Assy</li><li>両側バックドアヒンジ Assy アツパ</li><li>ルーフヘッドライニング</li><li>フォワードレグニションカバー No.1</li><li>両側フロントシート</li><li>リヤシート</li><li>ウインドシールドガラス</li></ul>
	<b>(含) 作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"><li>バックドアウエザストリップ取替</li><li>ルーフパネルラインホースメント No.2 取替</li><li>ルーフパネルラインホースメント No.3 取替</li><li>ルーフパネルラインホースメント No.4 取替</li><li>ルーフパネルラインホースメント No.7 取替</li><li><u>高減衰マスチックシーラ取付け</u></li><li>水密テスト</li><li>付属品</li></ul>
<u>高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用</u>	

**B260**

**(1) ルーフパネル取替**

<b>6. 80</b>	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フェンダエプロンマッドガードシールサブ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</li> <li>・バックドアパネルサブ Assy</li> <li>・両側バックドアヒンジ Assy アッパ</li> <li>・ルーフヘッドライニング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォワードレコグニションカバー No.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・ウインドシールドガラス</li> </ul>
	<b>(含) 作業および部品</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・ルーフパネルリインホースメント No.2 取替</li> <li>・ルーフパネルリインホースメント No.3 取替</li> <li>・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替</li> <li>・高減衰マスチックシーラ取付け</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
<p>・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用</p>		

