

指数追加のご案内

2024. 6 株式会社自研センター

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W系) 2024年4月を下記の通り追加いたします。

P.67 MEMO ページ

指数が追加設定されましたので、該当ページを差し込み願います。

〇〇〇〇 追加

B260		
(1) ルーフパネル取替		
13. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none">・カウルトップベンチレーターサブAssy・両側ウインドシールドアウトサイドモールディンググローー・バックドアパネルサブAssy・両側バックドアヒンジAssy・ルーフヘッドライニングサブAssyフロント・ルーフヘッドライニングサブAssyリヤ	<ul style="list-style-type: none">・両側フロントシート・両側リヤシート・リヤシートコンソールボックスAssy・ウインドシールドガラス・セパレーター
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none">・バックドアウエザストリップ取替・ルーフパネルラインホースメントNo.1取替・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替・ルーフパネルラインホースメントサブAssy取替	<ul style="list-style-type: none">・ルーフパネルラインホースメントサブAssyNo.7取替・高減衰マスチックシーラ取付け・水密テスト・付属品
	<ul style="list-style-type: none">・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用・[除] 両側ムーンルーフガラスAssy・[除] 電動サンシェード機構	

B260

(1) ルーフパネル取替

13. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディンググロー ー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニングサブ Assyフロント ・ルーフヘッドライニングサブ Assyリヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントシート ・両側リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・ウインドシールドガラス ・セパレータ
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ AssyNo.7取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品 	

・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用
 ・[除] 両側ムーンルーフガラス Assy
 ・[除] 電動サンシェード機構

