

訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-953 スズキ スペーシア (MK54S、MK94S系) 2024年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.69 B260

指数テーブルの(含)作業および部品、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260		
(1)ルーフパネル取替		
10. 00	取外し状態 ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング	・リヤプロワユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品 ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替 ・ルーフNo.3メンバ取替	・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・ <u>シーラントシート取付け</u> ・水密テスト ・付属品
スズキコネクト対応通信機装着車 10. 10	取外し状態 ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング	・リヤプロワユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品 ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・スイッチ/マイクロホンブラケット取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替	・ルーフNo.3メンバ取替 ・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・ <u>シーラントシート取付け</u> ・水密テスト ・付属品
・ <u>シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用</u>		

B260

(1) ルーフパネル取替

10. 00	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤプロウユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替 ・ルーフNo.3メンバ取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・シーラントシート取付け ・水密テスト ・付属品
10. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤプロウユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・スイッチ/マイクロホンブラケット取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフNo.3メンバ取替 ・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・シーラントシート取付け ・水密テスト ・付属品

・シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用

