

指数追加のご案内

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-953 スズキ スペーシア (MK54S、MK94S 系) 2024 年 5 月について、下記の通り追加いたします。

P.59 MEMO ページ

指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B190	
(1) 片側フロントピラー、片側カウルサイドアウトメンバ取替	
	取外し状態
左側	<ul style="list-style-type: none">・フロントバンパ・ヘッドランプユニット・フロントフードパネル・フロントフードヒンジ・カウリングトップセンタガーニッシュ
8. 30	<ul style="list-style-type: none">・スプラッシュガード Assy・フロントドアパネル Assy・ウインドシールドガラス・フロントピラーガラス・ステアリングコラム Assy
右側	<ul style="list-style-type: none">・ウインドシールドワイパ Assy・フロントフェンダパネル・インストルメントメインパネル
8. 80	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none">・ダッシュサイドパネル取替・フロントドアヒンジリテーナ取替・フロントドアヒンジリテーナ取替・フロントピラーインナパネル取替・フロントフェンダブラケット取替・付属品
・フロントピラー 上部および下部 (サイドシルパネル部) でのカット作業	
・フロントピラーインナパネル取替は、補給部品の上部を取外し下部のみを取替える作業	


B190

(1)片側フロントピラー、片側カウルサイドアウトメンバ取替

左側 8. 30 右側 8. 80	取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・スプラッシュガードAssy ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含)作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・付属品

- ・フロントピラー上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業
- ・フロントピラーインナパネル取替は、補給部品の上部を取外し下部のみを取替える作業

▶*の部品については指数テーブル欄を参照



*No.J-953 スズキ スペーシア (MK54S、MK94S 系) 2024 年 5 月について、下記の通り追加いたします。

P.60、61 MEMO ページ


指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

0000 追加



B191	
(1)片側フロントピラー取替	
<p>2WD 左側 6. 70</p> <p>2WD 右側 7. 20</p>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側スブラッシュガードAssy ・フードロックメンバ ・ランプサポートブレース ・フェンダエプロンパネル ・フロントロアクロスメンバ ・カウルサイドアウトメンバ ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル ・マフラ <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・付属品
<p>4WD 左側 6. 70</p> <p>4WD 右側 7. 20</p>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側スブラッシュガードAssy ・フードロックメンバ ・ランプサポートブレース ・フェンダエプロンパネル ・フロントロアクロスメンバ ・カウルサイドアウトメンバ ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル ・マフラ ・エキゾーストNo.2パイプ <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・フロントピラーインナパネル取替は、補給部品の上部を取外し下部のみを取替える作業 	

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
2WD 左側 6. 70	取外し状態 ・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側スブラッシュガードAssy ・フードロックメンバ ・ランプサポートブレース ・フェンダエプロンパネル ・フロントロアクロスメンバ ・カウルサイドアウトメンバ ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル ・マフラ
	(含)作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・付属品
4WD 左側 6. 70	取外し状態 ・フロントバンパ ・フロントバンパメンバ ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・フロントフードヒンジ ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウインドシールドワイパAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側スブラッシュガードAssy ・フードロックメンバ ・ランプサポートブレース ・フェンダエプロンパネル ・フロントロアクロスメンバ ・カウルサイドアウトメンバ ・フロントドアパネルAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル ・マフラ ・エキゾーストNo.2パイプ
	(含)作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントドアヒンジリテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・フロントピラーインナパネル取替は、補給部品の上部を取外し下部のみを取替える作業	

▶ *の部品については指数テーブル欄を参照



ダッシュサイドパネル



*No.J-953 スズキ スペーシア (MK54S、MK94S 系) 2024 年 5 月について、下記の通り追加いたします。

P.66 MEMO ページ

指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加


B230		
(1)片側センタピラー取替		
7.00	取外し状態	
	・スブラッシュガードAssy	・リヤプロウユニット
	・ルーフライニング	・フロントシート
	(含)作業および部品	
	・センタピラーインナパネル取替	・付属品
	・センタピラーリンフォース取替	
・センタピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業		

B230

(1) 片側センタピラー取替

7. 00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・スブラッシュガードAssy ・ルーフライニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤブロウユニット ・フロントシート
	(含) 作業および部品	

・センタピラー 上部および下部 (サイドシルパネル部) でのカット作業



*No.J-953 スズキ スペーシア (MK54S、MK94S 系) 2024 年 5 月について、下記の通り追加いたします。

P.68 MEMO ページ

指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。


〇〇〇〇 追加

B250	
(1) 片側センタピラー、片側サイドシルパネル取替	
左側	取外し状態
8. 80	・スブラッシュガードAssy ・ルーフライニング
右側	・リヤプロウユニット ・フロントシート
8. 90	(含) 作業および部品
	・センタピラーインナパネル取替 ・センタピラーリンフォース取替
	・ダッシュサイドトリム脱着 ・付属品
・センタピラー 上部、下部およびサイドシルパネル前後端部でのカット作業	

B250

(1)片側セントピラー、片側サイドシルパネル取替

左側	取外し状態	
8. 80	<ul style="list-style-type: none"> ・スプラッシュガードAssy ・ルーフライニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤブロウユニット ・フロントシート
右側	(含)作業および部品	
8. 90	<ul style="list-style-type: none"> ・セントピラーインナパネル取替 ・セントピラーリネフォース取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ダッシュサイドトリム脱着 ・付属品
<p>・セントピラー上部、下部およびサイドシルパネル前後端部でのカット作業</p>		



訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-953 スズキ スペーシア (MK54S、MK94S系) 2024年5月について、下記の通り訂正いたします。

P.69 B260

指数テーブルの(含)作業および部品、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260		
(1)ルーフパネル取替		
10. 00	取外し状態 ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング	・リヤプロワユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品 ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替 ・ルーフNo.3メンバ取替	・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・ <u>シーラントシート取付け</u> ・水密テスト ・付属品
スズキコネクト対応通信機装着車 10. 10	取外し状態 ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング	・リヤプロワユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	(含)作業および部品 ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・スイッチ/マイクロホンブラケット取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替	・ルーフNo.3メンバ取替 ・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・ <u>シーラントシート取付け</u> ・水密テスト ・付属品
・ <u>シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用</u>		

B260

(1) ルーフパネル取替

10. 00	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤプロウユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替 ・ルーフNo.3メンバ取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・シーラントシート取付け ・水密テスト ・付属品
10. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・バックドアパネルAssy ・両側バックドアヒンジ ・ルーフライニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤプロウユニット ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インサイドミラーパッチ取替 ・両側サンバイザパッチ取替 ・スイッチ/マイクロホンブラケット取替 ・ルーフNo.1メンバ取替 ・ルーフNo.2メンバ取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフNo.3メンバ取替 ・ルーフセンタクロスメンバ取替 ・シーラントシート取付け ・水密テスト ・付属品

・シーラントシートの名称はサービスマニュアルより引用

